

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Fabia**
 Fahrgestellnummer: **TMBEH65J2B3190808**
 Erstzulassung: **02.05.2011**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **119.042 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Corrida-Rot**
 Leistung: **51 kW / 69 PS**
 Hubraum: **1198 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 11.6.2025
 Auftragsnummer: J2B3190808


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	Getriebe 5-Gang
5	Projektor-Scheinwerfer
6	Reserverad in Fahrbereifung
7	Servolenkung
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
10	Außenspiegel Wagenfarbe
11	Elektron. Differentialsperre (EDS)
12	Gurtstraffer
13	Kopf-Airbag-System
14	Raucher-Paket
15	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
16	3. Bremsleuchte
17	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
18	Stoßfänger Wagenfarbe
19	Wegfahrsperre
20	Wärmeschutzverglasung getönt
21	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
22	Karosserie: 5-türig
23	Kühlergrill mit Chromrand
24	Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
25	Tagfahrlicht abschaltbar
26	4 Lautsprecher zusätzlich

Nr.	Bezeichnung
27	Fensterheber elektrisch vorn
28	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
29	Klimaanlage
30	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
31	Radiovorbereitung
32	Seitenairbag vorn
33	Zentralverriegelung
34	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
35	Fernbedienung für Zentralverriegelung
36	Heckscheibenwischer
37	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
38	Modelljahr 2011
39	Reifendruck-Kontrollsystem
40	Türen mit Warnleuchte
41	Anti-Blockier-System (ABS)
42	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
43	Seitenschutzleisten
44	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
45	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Domino
46	Ablagefach Türverkleidung hinten
47	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
48	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
49	Kopfstützen hinten (3-fach)
50	Kopfstützen vorn
51	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW 12V
52	Multifunktionsanzeige
53	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Einparkhilfe hinten
2	Sitzheizung vorn
3	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
4	Kurven- und Abbiegelicht-Paket

Nr.	Bezeichnung
5	* Abbiegelicht
6	* Kurvenlicht
7	* Nebelscheinwerfer integriert
8	* Projektor-Scheinwerfer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 11.6.2025
 Auftragsnummer: J2B3190808

**Zustandsbericht**

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service nachweis vorhanden ja: nein:

Service nachweis

Fahrgestellnummer: TMBEH65J2B3190808
 Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 51 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	07.06.2023	100753

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nicht raucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne links 817µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Service	1	fällig (2Jahre)	
2	Tür hinten rechts	2	Kratzer und Dellen	
3	Fondseite rechts	3, 4	Kratzer	
4	Stoßfänger hinten	5, 6	Kratzer	
5	Heckklappe	7, 8, 9	Kratzer und Delle	
6	Dach	10, 11	Delle	
7	Fensterleiste hinten links	12, 13	verformt	
8	Dachholm links	14, 15	Lackschaden	
9	Tür vorne links	16, 17, 18	Lackablösung und Stumpf/matt	
10	Tür hinten links	19, 20	Delle	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Schweller links und rechts	21, 22, 23, 24	verformt/gerissen	
12	Kotflügel vorne links	25, 26, 27	Kratzer und Lack stumpf	
13	Motorhaube	28, 29, 30	Dellen + Steinschläge	
14	Stoßfänger vorne	31, 32	Steinschlag	
15	Kotflügel vorne rechts	33, 34, 35	Kratzer	
16	Tür vorne rechts	36, 37, 38, 39, 40, 41	Steinschlag	
17	Felge Winterreifen	42	beschädigt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Hankook	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Hankook	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Hankook	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Hankook	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Aluminium	185/60 R15 84T	Bridgestone	6
2 - VR	Winterreifen / Aluminium	185/60 R15 84T	Bridgestone	6
3 - HL	Winterreifen / Aluminium	185/60 R15 84T	Bridgestone	6
4 - HR	Winterreifen / Aluminium	185/60 R15 84T	Bridgestone	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentssystem



Bild 2: Instrumententafel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Service fällig (2Jahre)



Bild 2: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer und Dellen



Bild 3: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 4: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Heckklappe Kratzer und Delle



Bild 8: Karosserie / Heckklappe Kratzer und Delle



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Kratzer und Delle



Bild 10: Karosserie / Dach Delle



Bild 11: Karosserie / Dach Delle



Bild 12: Karosserie / Fensterleiste hinten links verformt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Fensterleiste hinten links verformt



Bild 14: Karosserie / Dachholm links Lackschaden




Bild 15: Karosserie / Dachholm links Lackschaden



Bild 16: Karosserie / Tür vorne links Lackablösung und Stumpf/matt




Bild 17: Karosserie / Tür vorne links Lackablösung und Stumpf/matt



Bild 18: Karosserie / Tür vorne links Lackablösung und Stumpf/matt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür hinten links Delle



Bild 20: Karosserie / Tür hinten links Delle



Bild 21: Karosserie / Schweller links und rechts verformt/gerissen



Bild 22: Karosserie / Schweller links und rechts verformt/gerissen



Bild 23: Karosserie / Schweller links und rechts verformt/gerissen



Bild 24: Karosserie / Schweller links und rechts verformt/gerissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 11.6.2025
Auftragsnummer: J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer und Lack stumpf



Bild 26: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer und Lack stumpf



Bild 27: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer und Lack stumpf



Bild 28: Karosserie / Motorhaube Dellen + Steinschläge



Bild 29: Karosserie / Motorhaube Dellen + Steinschläge



Bild 30: Karosserie / Motorhaube Dellen + Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorne Steinschlag



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger vorne Steinschlag



Bild 33: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer




Bild 34: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 35: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür vorne rechts Steinschlag

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.6.2025

Auftragsnummer:

J2B3190808

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Karosserie / Tür vorne rechts Steinschlag



Bild 38: Karosserie / Tür vorne rechts Steinschlag



Bild 39: Karosserie / Tür vorne rechts Steinschlag



Bild 40: Karosserie / Tür vorne rechts Steinschlag




Bild 41: Karosserie / Tür vorne rechts Steinschlag



Bild 42: Reifen - Felge / Felge Winterreifen beschädigt