

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001928908  
**Besichtigt am:** 02.05.2025 15:08  
**Berichts-Nr:** 8285535  
**FIN:** WF0PXXGCHPMM33241



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285535  
vom: 04.05.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Ford
<b>Modell:</b>	Focus
<b>HSN / TSN:</b>	8566 / BPV
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	29.04.2021
<b>Laufleistung:</b>	85.941 km
<b>Farbe:</b>	Polar-Silber Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.500 ccm
<b>Leistung:</b>	88 kW (120 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.672 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.469 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.825 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.105 kg
<b>Radstand:</b>	2.700 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Anthrazit
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Vorhanden
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	21 %

## » Fahrzeugausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Anti-Blockier-System (ABS)	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Antischlupfregelung (ASR)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Parkpilotsystem vorn und hinten
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Reifendruck-Kontrollsystem
Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe	Reserverad als Notrad
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Rückfahrkamera mit Split View
Bord-/Verbrauchscomputer	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Rußpartikelfilter
Dachhimmel Stoff	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Dachreling (Aluminium)	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Dachspoiler Wagenfarbe	Schaltpunktanzeige
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Scheinwerfer LED
Elektr. Bremskraftverteilung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Servolenkung elektrisch
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Sitz vorn links höhenverstellbar
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Sonnenblende links mit Spiegel
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Sportsitze vorn
Farbdisplay für Bordcomputer	Start/Stop-Anlage
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Staub- und Pollenfilter
FordPass Connect inkl. eCall	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Fußmatten Velours - vorn	Tagfahrlicht LED
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Technologie-Paket 1
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Verglasung getönt
Getriebe 6-Gang - Typ: B6	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Intelligent Protection System (IPS)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Wendematte Gepäckraum
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Winter-Paket
Karosserie: 5-türig	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Laderaumboden verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen	
Metallic-Lackierung	
Mittelkonsole Premium	
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285535  
vom: 04.05.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 Y	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 Y	4,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	5,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Pannenbergung zulässig:** Ja

**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja

**Notrad vorhanden:** Ja

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Wagenheber vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285535  
vom: 04.05.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Motor	Tierverbiss	Ersetzen
7	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
8	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Karosserie	Lackschicht dicker als üblich	Prüfen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285535  
vom: 04.05.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Ja
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	278,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8285535  
vom: 04.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WF0PXXGCHPMM33241

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285535  
vom: 04.05.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Schadenerweiterung möglich.



6 - Motor - Tierverbiss - Ersetzen

Kommentar

Schadenerweiterung möglich.



7 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

8 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Karosserie - Lackschicht dicker als üblich - Prüfen



## GEBRAUCHSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

