

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H**Datum: 26.08.2024****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart : PKW
Typ / Untertyp : Ibiza XCELLENCE 1.0 TSI 81kW 7-Gang 4 Türen / 00KJ14RZ
Aufbauart : Kleinwagen
Fabrikat : Seat
HSN / TSN : 7593 / ARI
Fahrzeug-Ident-Nummer : VSSZZKJZMR172906
Hubraum / Leistung : 999 ccm / 81 kW
Motorart / Zylinder / Antriebsart : Benzin / 3 / Frontantrieb
Getriebe : Automatik / DSG
Abgascode : E6d
Anzahl der Gänge : 7
Plätze / Türen : 5 / 5
Reifenzustand : gut
Notrad vorhanden: : Nein
Reifen Reparaturset vorhanden : Ja (31.03.2025)
Räder sind verkehrssicher : Ja
Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 04.08.2021
Nächste HU : 08.2024 /
Laufleistung abgelesen : 69483 km
Farbe : "Urban" Silber
Lackart : uni
Farbe Dach : "Urban" Silber
Polster Farbe / Art : SCHWARZ-WEISS-TITAN / Stoff/ Leder
Anzahl der abgegebenen Schlüssel : 2
Restlauf bis Service : 21800km/ 440 Tage
Wartungsnachweis vorhanden / vollständig : Ja / Ja
Besichtigungszustand : fahrbereit

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H**Datum: 26.08.2024****Bereifung, montiert**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	185/65 R15 88H 5		Hankook	Ja	S / Al
1 / R / 0	185/65 R15 88H 5		Hankook	Ja	S / Al
2 / L / 0	185/65 R15 88H 6		Hankook	Ja	S / Al
2 / R / 0	185/65 R15 88H 6		Hankook	Ja	S / Al

Bereifung, weitere

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reserverad

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: Al = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H**Datum: 26.08.2024****Serien- und Sonderausstattungen**

- Rechtsverkehr
- Kategorie 0
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Ohne ECO-Funktion
- Müdigkeitserkennung
- Keine Aktionsausführung
- Normal-Lackierung
- Variante
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Dämpfung vorn
- Ohne eCall / bCall
- Reifen 185/65 R15 88H Super-Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
- Kältemittel R1234yf
- Kurzheck
- Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Sitzbezüge in Stoff
- Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
- Velours-Sitze und Armaturenbrett in Lederoptik
- Kartenmaterial: SD-Karte mit Mapcare (Update des Navigationssystems)
- Wartungsintervallverlängerung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
- Ohne Multifunktionskamera
- Ambientelicht Ausführung 1
- Digitaler Radioempfang
- SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
- Sonderpreis
- Berganfahrassistent
- Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
- Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
- Version Standard plus
- Gehobene Ausstattung
- Typprüfland Deutschland
- 3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- Regionscode " ECE " für Radio
- Abwicklung Serie
- Ohne Individualeinbau
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Ohne Applikationen
- 7-Gang-Automatikgetriebe "A7"
- Batterie 320A (49Ah)
- Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)
- LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Linkslenker
- Privater Notruf
- Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon
- Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
- SEAT Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten, LED-Kennzeichenbeleuchtung
- Preisnachlass-Paket
- Sprachsteuerung
- Chrom-Paket
- Schubladen unter den Vordersitzen
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Komfortsitze vorn
- SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
- 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Fußhebelwerk "Standard"
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

- Winter Paket I: Vordersitze, Rückspiegel, Scheibenwaschdüsen und Scheinwerferreinigungsanlage beheizbar
- Stabilisator vorn
- Radstand
- Fertigungsablauf Standard
- Schriftzugsatz in Grundausführung
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Ohne besondere Farbausstattung
- Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Überhang hinten, kurz
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
- Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Pannen-Set
- Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
- Bordwerkzeug
- Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
- Frontantrieb
- Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
- Ohne Überführungsausrüstung
- Ohne "drive select"
- Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
- Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
- Ledermultifunktionslenkrad für Airbag-System
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- Ebener Ladeboden hinten
- Tür und Seitenverkleidung
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
- Drei.-Automatikgurte vorn
- Ohne Dachreling / Dachlastträger
- Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
- Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
- Seitenschutzleiste
- Navigationssystem
- 4 Türen
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
- Ohne alternativ-Antriebssystem
- Hinterachse "Standard"
- Ohne Fußmatten
- Bordliteratur in Deutsch
- Standard-Klimazonen
- Ohne Sonderspezifikationen
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
- Ohne Anhängervorrichtung
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Dämpfung hinten
- Normalluftfilter
- Servolenkung
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
- Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
- Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
- Stoßfänger Standard
- Normalausführung
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
- Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
- Aufnahmevorrichtung im Kofferraum
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Gepäckraumabdeckung, klappbar
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

- Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
- Modul Boden hinten Ausführung 1
- Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
- Handschuhfachklappe, ohne Leuchte
- Gepäckraumauskleidung (Ausf. 1)
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Außenspiegel links, konvex
- Kopfstützen vorn
- Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
- Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Handbremshebelgriff in Leder
- Innenleuchte im Fußraum
- Wegfahrsperre elektronisch
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Datenträger für EU, integriert
- Ohne 2. Batterie
- Ohne Lichtassistent
- Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming-Leaving-home Funktion manuell
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
- SBBR-Leuchte in LED-Technik
- Nebelschlussleuchte
- Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Antenne für AM/FM Empfang, Diversity
- Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Armaturentafel Komfort
- Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
- Gepäcktaschen an Rückenlehnen
- Zierleisten blank
- Leichtmetallräder 5 1/2J x 15
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Ohne Heckspoiler
- Außenspiegel rechts, konvex
- Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
- Ohne Feuerlöscher
- Mittelarmlehne vorn
- Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
- Formteilhimmel ungeteilt
- Schalthebelknopf/-Griff in Leder
- Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar
- Ohne CD-Wechsler/CD-Player
- Reifendruckkontrolle
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Spurwechselassistent
- Optionsinfotainment (MIB3)
- Drehstromgenerator 140 A
- LED- Hauptscheinwerfer
- Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
- Schlüssel für Schließsystem
- 6 Lautsprecher (passiv)
- 2 Leseleuchten vorn
- Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
- Ohne Waschwasser-Standanzeige
- Einton-Signalhorn
- Nicht Heissland
- Nichtraucherausführung

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"
- Mirror Link
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Ablagefach in den vorderen Türen
- Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
- Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten
- Außenspiegel elektrisch einstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Berganfahrassistent
- Bordcomputer
- Chromleisten an den Seitenfenstern (außen)
- Dekoreinlagen .Ice Metal.
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS)
- Gepäckraumabdeckung
- Getränkehalter, 2 vorne
- Heckleuchten in LED-Technologie
- Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage
- ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts
- Kindersicherung an den hinteren Türen
- Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar
- Lackierung: Uni
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder
- Leseleuchte vorne
- Mittelarmlehne vorne
- Multikollisionsbremse
- Notruf-Service
- Paket: Klima-Komfort
- Polster: Stoff
- Räder: Reifenkontrollanzeige
- Radio: Media System 8,25..
- Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar
- Scheibenbremsen hinten
- Servolenkung
- Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung
- Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
- Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
- Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
- Ablagetasche an den Rückseiten der Vordersitze
- Airbag: Fahrer und Beifahrerseite
- Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
- Außenspiegelgehäuse in Atom Grau
- Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne
- Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert
- Bremsleuchte, dritte
- Dachhimmel in schwarz
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Getriebe: 7-Gang DSG
- Heckscheibe beheizbar
- Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung
- Karosserie verzinkt
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill im Chrom-Diamant-Design
- LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht
- Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
- Lichtsensor
- Müdigkeitserkennung
- Nebelscheinwerfer
- Ottopartikelfilter
- Pollenfilter
- Räder: Leichtmetallfelgen (4) 6,5 J x 16 .Design 20/1.
- Räder: Tyre fit
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Schaltknäuf in Leder
- Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Kessy (XCELLENCE)
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten
- Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

- Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel
- Spurhalteassistent
- Steckdose 12-V vorne
- Textileinlagen in der Türverkleidung, vorne
- Ultraschall-Einparkhilfe hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Paket: Infotain
- Lackierung: Metallic
- Variabler Gepäckraumboden
- Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel
- Start-Stopp-System
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türgriffe in Wagenfarbe
- Umfeldbeobachtungssystem .Front Assist. mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Voll-LED-Scheinwerfer
- Ultraschall-Einparkhilfe, vorne inkl. Rückfahrkamera
- Navigationszubehör: MAPCARE für Navigationssystem inkl. Navigationsdaten Europa

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

Fahrzeugzustandsbewertung

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
<u>Wertmindernde Faktoren</u>	
1	Dach-Dach Hagelschaden - sanft instandsetzen
2	Unterlagen-HU Bescheinigung fällig - erneuern
3	Außenspiegel rechts-Spiegelgehäuse Kratzer - lackieren
4	Stoßfänger hinten-Stoßfänger hinten Kratzer bis 60 mm - auslegen / polieren
5	Seitenwand links-Kotflügel hinten links Dellen / Beulen über 20 mm - Smart Repair
6	Stoßfänger vorn-Stoßfänger vorn Kratzer bis 60 mm - Smart Repair Lack
7	Bremsanlage-Bremsscheiben + Bremsbeläge hinten Korrosion - erneuern

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

Fahrzeugdaten / Unterlagen

Die technischen Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Probefahrt-/lauf

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Lackschichtdickenmessung

An allen relevanten Bauteilen wurden mindestens je 3 Lackschichtdickenmessungen durchgeführt. Die Messwerte lagen im Bereich zwischen 87 µm und 120 µm.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Besonderes / Sonstiges

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 64022

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine unreparierten Unfallschäden feststellbar.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt:Keine

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Tim Heuer.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten
Bremerhaven, 26.08.2024

Tim Heuer.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 18 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links




Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Montierte Reifen

04.08.2021	7593	ART001264	2	1	81/5500	195
M1	AB		4059	-	-	1780
VSSZZZKJZMR172906			1444	-	-	1189
SEAT		6			50	
KJ			127		1595	1595
BDLAA			890		755	
FD7SFD7CW0054B1A1AADA8T			890		755	
			73		3750	65
IBIZA			1100		590	5
SEAT (E)			185/65	R15	88H	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65	R15	88H	
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP						7
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*3134*29			
Benzin			29.03.2021			GD020168
0001	36AP	999				
7.2/8.2:+35 B.ANHANGEBETRIEB*0.1:1200 BIS 8% STRIC.*TECHN.ZU						
L.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:2695KG*vw.AHK LT.EGTG*						

Bild 10: Fahrzeugpapiere

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024



Bild 11: eingeschaltetes Radio/Navigationsgerät



Bild 12: leicht entfernbar/lose Teile



Bild 13: Innenraum hinten




Bild 14: Seitenschweller links



Bild 15: Seitenschweller rechts



Bild 16: Dach Hagelschaden - sanft instandsetzen

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024




Bild 17: Dach Hagelschaden - sanft instandsetzen



Bild 18: Spiegelgehäuse Kratzer - lackieren




Bild 19: Stossfänger hinten Kratzer bis 60 mm - auslegen / polieren



Bild 20: Stossfänger hinten Kratzer bis 60 mm - auslegen / polieren

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024



Bild 21: Kotflügel hinten links Dellen / Beulen über 20 mm - Smart Repair



Bild 22: Stoßfänger vorn Kratzer bis 60 mm - Smart Repair Lack



Bild 23: Bremsscheiben + Bremsbeläge hinten Korrosion - erneuern



Bild 24: Bremsscheiben + Bremsbeläge hinten Korrosion - erneuern



Bild 25: Rad HL



Bild 26: Rad HR

Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024



Bild 27: Rad VR

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0824VW363827-H

Datum: 26.08.2024

QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments

