

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H**Datum: 03.02.2025****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart : PKW
Typ / Untertyp : Tiguan Allspace Highline 4Motion 2.0 TDI SCR 147kW 7-Gang DSG 4
Türen / 00BW247T
Aufbauart : SUV
Fabrikat : Volkswagen
HSN / TSN : 0603 / CLD
Fahrzeug-Ident-Nummer : WVGZZZ5NZMM159261
Hubraum / Leistung : 1968 ccm / 147 kW
Motorart / Zylinder /
Antriebsart : Diesel / 4 / Allradantrieb
Getriebe : Manuell / DSG
Abgascode : 36AP
Anzahl der Gänge : 7
Plätze / Türen : 5 / 5
Reifenzustand : mittel
Notrad vorhanden: : Nein
Reifen Reparaturset
vorhanden : Ja (01.05.2025)
Räder sind verkehrssicher : Ja
Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 16.11.2021
Nächste HU : 11.2024 /
Laufleistung abgelesen : 70677 km
Farbe : Atlantik Blue Metallic
Lackart : metallic
Farbe Dach : Atlantik Blue Metallic
Polster Farbe / Art : Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey / Stoff
Anzahl der abgegebenen
Schlüssel : 2
Restlauf bis Service : 6800 km oder 442 Tage
Wartungsnachweis
vorhanden / vollständig : Ja / Ja
Besichtigungszustand : fahrbereit

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H**Datum: 03.02.2025****Bereifung, montiert**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	215/65 R17 99H 6	6	Pirelli	Ja	W / Al
1 / R / 0	215/65 R17 99H 6	6	Pirelli	Ja	W / Al
2 / L / 0	215/65 R17 99H 6	6	Pirelli	Ja	W / Al
2 / R / 0	215/65 R17 99H 6	6	Pirelli	Ja	W / Al

Bereifung, weitere

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-/-/	235/50 R19 103W	6	Hankook	Ja	S / Al
-/-/	235/50 R19 103W	6	Hankook	Ja	S / Al
-/-/	235/50 R19 103W	6	Hankook	Ja	S / Al
-/-/	235/50 R19 103W	6	Hankook	Ja	S / Al

Reserverad

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: Al = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H**Datum: 03.02.2025****Serien- und Sonderausstattungen**

- Rechtsverkehr
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
- Regionscode " ECE " für Radio
- Keine Aktionsausführung
- Mit Individualeinbau
- Variante co2
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad
Beachtung: Fam. EDF
- Leergewichtsbereich Standard
- Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"
- Kältemittel R1234yf
- Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel
- Kurzheck
- Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
- Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19
- Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
- Rückfahrkamera "Rear View" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe
- Wartungsintervallverlängerung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
- Multifunktionskamera
- Ambientebeleuchtung (1-farbig), in den Türdekoren
- Digitaler Radioempfang DAB+
- Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
- Sport-Ausstattung
- Typprüfland Deutschland
- ECO-Funktion
- Müdigkeitserkennung
- Ohne Ladedose
- Normal-Lackierung
- Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Dämpfung vorn
- AirStop®-Reifen 235/50 R 19
- Batterie 420A (70Ah)
- Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
- Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
- Head-up-Display
- Linkslenker
- 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW
- Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
- Fahrerassistenzpaket "Plus"
- Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
- Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar
- Ohne Ablagenpaket/box
- Sprachbedienung
- Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt
- Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
- Verkehrszeichenerkennung
- Top-Komfortsitze vorn
- 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

- Bergabfahrassistent
- Fernentriegelung für Rücksitzlehne
- 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten
- Fußhebelwerk "Standard"
- Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
- "Business Premium"-Paket
- ergoActive Sitze mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion vorn
- Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
- Stabilisator vorn
- Radstand
- Kraftstoffsystem Diesel
- Ohne Aufkleber und Embleme
- Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstablisierung
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Entfall Tire Mobility Set
- Scheibenbremsen vorn
- Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
- Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Scheibenbremsen hinten
- Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste, -unterteile schwarz, Mittelteile in Granitgrau Metallic
- Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar
- Ohne Trennwand
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
- Ohne Garagentoröffner
- Fußgängererkennung
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
- Top-Paket
- Typp Genehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
- Stabilisator hinten
- Fertigungsablauf Mexiko
- Doppelkupplungsgetriebe DQ381
- Ohne alternativ-Antriebssystem
- Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
- Bordliteratur in Deutsch
- Standard-Klimazonen
- Ohne Anhängervorrichtung
- Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
- Dämpfung hinten
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Allradantrieb 4MOTION
- Ohne Überführungsausrüstung
- Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl
- Winterräder "Montana" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x 17, AirStop®-Winterreifen 215/65 R 17 H
- ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

- ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehne neigung einstellbar
- Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
- Tür und Seitenverkleidung
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- 3 Kopfstützen hinten
- Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
- Vordersitze beheizbar
- Seitenschutzleiste
- Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- "Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung
- Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
- Dekoreinlagen "Dark Grid" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
- Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
- Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Kühlergrill
- Gepäcknetz
- Schalthebelknauf in Leder
- Leuchte im Fußraum vorn
- Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
- Elektrische Luftzusatzheizung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
- Beifahrersitzlehne nicht umklappbar
- Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
- Dachreling silber eloxiert
- Gepäckraumabdeckung
- Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
- Abgasnorm EU6 AP
- Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
- 4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Ohne Heckspoiler
- Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen
- Außenspiegel rechts, konvex
- Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
- Ohne Feuerlöscher
- Außenspiegelgehäuse silber lackiert
- Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
- Dachhimmel
- Gepäckraumauskleidung in Textil
- Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung
- 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

- Entfall Ablagefach im Dachhimmel
- Motorenstart Standard
- Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
- Radio
- Drehstromgenerator 180 A
- LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
- Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht
- 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten
- Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Warnleuchte für Waschwasserstand
- Doppelton-Signalhorn
- Nicht Heissland
- Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
- Soundsystem "DYNAUDIO Excite Surround", 8+1 Lautsprecher, 400 W Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer
- 230-V-Steckdose
- 2 USB-C-Schnittstellen vorn
- Airbag für Fahrer und Beifahrer inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
- Allradantrieb permanent 4MOTION
- Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar
- Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h .stop&go. und Notbremsassistent Front Assist (DSG)
- Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen
- Dachreling silber eloxiert
- Dieselpartikelfilter
- Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
- Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
- Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent
- Ohne 2. Batterie
- Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
- Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion
- Regensensor
- LED-Rückleuchten dunkelrot
- Nebelschlussleuchte
- Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- Diversity-Antenne für FM-Empfang
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
- Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
- Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
- Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Ablagefächer in der Dachkonsole
- Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn
- Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch
- Außenspiegelgehäuse silber lackiert
- Bergabfahrassistent
- Chromleisten an den Seitenfenstern
- Diebstahlwarnanlage
- Doppelton-Signalhorn

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

- Einparkhilfe
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung
- Fahrprofilauswahl
- Fernlichtregulierung Light Assist
- Fußgängererkennung
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe: 7-Gang DSG
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- ISOFIX-Halteösen, auch für i-Size-Kindersitze
- Klimaanlage . Air Care Climatronic.
- Kopfstützen (3) hinten
- Lackierung: Uni
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen
- Müdigkeitserkennung
- Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
- Notruf-Service
- Paket: Winter 1
- Räder: Entfall Tire Mobility Set
- Radio .Ready 2 Discover. inkl. .Streaming & Internet.
- Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+
- Reifenkontrollanzeige
- Schalthebelknauf in Leder
- Schubladen unter den Vordersitzen
- Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
- Sitze: Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
- Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch teilbar
- Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung
- Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
- Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromleiste
- Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
- Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
- Paket: .Business Premium.-Paket
- Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
- Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
- Gepäckraumabdeckung
- Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
- Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer
- Kopfstützen vorn
- LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, mit LED-Tagfahrlicht
- Mittelarmlehne vorne
- Multifunktionsanzeige .Premium.
- NichtraucherAusführung
- Paket: Ambientepaket für Offroad Paket
- Polster: Mikrovlies
- Räder: Leichtmetall (4) .Kingston. 7 J x 18
- Radiozubehör: 8 Lautsprecher
- Regensensor
- Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot
- Schlüsselloses Schließ- und Startsystem .Keyless Access. mit Safe-Sicherung
- Servolenkung
- Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umklappbar
- Sitze: Lendenwirbelstützen vorn
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Spurhalteassistent .Lane Assist.
- Steckdose, 12-Volt
- Textilfußmatten vorn und hinten
- Vorbereitet für .We Connect. und .We Connect Plus.
- Wegfahrsperre, elektronisch
- Paket: Top Paket In Verbindung mit Winterrädern

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

- Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall .Montana. 7 J x 17
- Navigationssystem .Discover Pro. inkl. .Streaming & Internet.
- Räder: Leichtmetall (4) .Auckland. 7 J x 19
- Lackierung: Metallic
- Umgebungsansicht .Area View.
- Sprachbedienung
- Steckdose, 230 Volt
- Paket: Fahrerassistenz-Paket .Plus.
- Radiozubehör: Soundsystem .DYNAUDIO Excite Surround.
- Rückfahrkamera .Rear View. inkl. Parklenkassistent .Park Assist. und Einparkhilfe
- Sitze: ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion vorn
- Frontscheibe drahtlos beheizbar
- Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar
- Reifenfülldruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H**Datum: 03.02.2025****Fahrzeugzustandsbewertung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
<u>Wertmindernde Faktoren</u>	
1	Tür vorn links-Türkante Abrieb - auslegen / polieren
2	Karosserie-Karosserie beklebt/ beschriftet - entkleben
3	Stoßfänger hinten-Stoßfänger hinten Abschürfung - instandsetzen und lackieren
4	Motor-Dämmmatte beschädigt - erneuern
5	Tür hinten rechts-Tür hinten rechts Dellen / Beulen - Smart Repair
6	Rad/Reifen-Felge vorn rechts beschädigt - Wertminderung
<u>Technischer Mangel</u>	
7	Unterlagen-Hauptuntersuchung fällig - erneuern
8	Verglasung-Frontscheibe Steinschlag im Sichtfeld mit Kraterbildung - erneuern
9	Bremsanlage-Bremsscheiben und Beläge hinten schlechtes Tragbild - erneuern
10	Rad/Reifen-Reifen vorn rechts Karkasse beschädigt - erneuern
<u>Gebrauchsspuren</u>	
11	Motorhaube-Motorhaube Steinschlag - ohne Reparatur
12	Stoßfänger vorn-Stoßfänger vorn Abplatzungen - ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

Fahrzeugdaten / Unterlagen

Zubehör und Ausrüstung wurden anhand der vorliegenden Baubeschreibung / FIN Abfrage am Fahrzeug abgeglichen. Abweichungen und Fehlteile sind somit in der Zustandsbewertung berücksichtigt.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Probefahrt-/lauf

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Keine Erkennbaren

Lackschichtdickenmessung

An allen relevanten Bauteilen wurden mindestens je 3 Lackschichtdickenmessungen durchgeführt. Die Messwerte lagen im Bereich zwischen 115 µm und 128 µm.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Das Fahrzeug konnte nur bei Nässe/Regen unter nicht optimalen Bedingungen besichtigt werden.

verschmutzt

Besonderes / Sonstiges

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 57500

Eine genaue Aussage zur Unfallfreiheit des Fahrzeuges ist aufgrund fehlender Informationen zur Fahrzeughistorie und aufgrund des hier beauftragten Untersuchungsumfanges nicht möglich.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt: Zulassungsbescheinigung, Kennzeichen

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Düzgün Pinar.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten
Bremerhaven, 03.02.2025

Düzgün Pinar.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 22 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Montierte Reifen



Bild 10: Zweiter Reifensatz




Bild 11: Fahrzeugpapiere



Bild 12: eingeschaltetes Radio/Navigationsgerät

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 13: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 14: Innenraum hinten




Bild 15: Seitenschweller links




Bild 16: Seitenschweller rechts



Bild 17: Türkante Abrieb - auslegen / polieren



Bild 18: Türkante Abrieb - auslegen / polieren

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 19: Karosserie beklebt/ beschriftet -
entkleben




Bild 20: Motorhaube Steinschlag - ohne
Reparatur



Bild 21: Motorhaube Steinschlag - ohne
Reparatur



Bild 22: Stossfänger vorn Abplatzungen - ohne
Reparatur

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 23: Stossfänger vorn Abplatzungen - ohne Reparatur



Bild 24: Stossfänger hinten Abschürfung - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Stossfänger hinten Abschürfung - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Stossfänger hinten Abschürfung - instandsetzen und lackieren




Bild 27: Dämmmatte beschädigt - erneuern



Bild 28: Dämmmatte beschädigt - erneuern

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 29: Bremsscheiben und Beläge hinten schlechtes Tragbild - erneuern



Bild 30: Bremsscheiben und Beläge hinten schlechtes Tragbild - erneuern



Bild 31: Frontscheibe Steinschlag mit Kraterbildung - erneuern




Bild 32: Frontscheibe Steinschlag im Sichtfeld mit Kraterbildung - erneuern

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 33: Tür hinten rechts Dellen / Beulen - Smart Repair



Bild 34: Tür hinten rechts Dellen / Beulen - Smart Repair



Bild 35: Montiertes Rad vorne links




Bild 36: Montiertes Rad vorne rechts



Bild 37: Montiertes Rad hinten rechts



Bild 38: Montiertes Rad hinten links

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 39: 39



Bild 40: Felge vorn rechts beschädigt - Wertminderung



Bild 41: Reifen vorn rechts Karkasse beschädigt - erneuern



Bild 42: 2.Radsatz Sommer



Bild 43: 2.Radsatz Sommer



Bild 44: 2.Radsatz Sommer

Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025



Bild 45: 2.Radsatz Sommer



Bild 46: 2.Radsatz Sommer

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Am TÜV 1, 30519 Hannover Telefon: +49 511 998-0 Fax: +49 511 998-61237

WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: info@tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 1124VW381786-H

Datum: 03.02.2025

QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments

