

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Insignia A Lim.**
Fahrgestellnummer: **W0LGM6EP7E1017079**
Erstzulassung: **16.10.2013**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU6**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **143.374 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Silbersee/Perl Silber**
Leistung: **103 kW / 140 PS**
Hubraum: **1364 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Bremsassistent
2	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
3	Start/Stop-Anlage
4	Türgriffe außen Wagenfarbe
5	Wärmeschutzverglasung
6	Außenspiegel Wagenfarbe
7	ecoFLEX-Paket
8	Einstiegsleisten (Aluminium)
9	Feststellbremse elektrisch
10	Innenausstattung: Dekorleisten Titanium-Design
11	Kopf-Airbag-System
12	Raucher-Paket
13	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
14	Aktive Kopfstützen vorn
15	Antriebsart: Frontantrieb
16	Ausstiegsleuchten
17	Getriebe 6-Gang
18	Mittelarmlehne vorn
19	Reifen-Reparaturkit
20	Rücksitz geteilt / klappbar
21	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
22	Stoßfänger Wagenfarbe
23	Tagfahrlicht
24	Wegfahrsperre
25	Audiobedienung am Lenkrad

Nr.	Bezeichnung
26	Karosserie: 5-türig
27	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
28	Leseleuchten im Fond
29	Modellpflege
30	Stahlfelgen 7x17 (Design- / Strukturrad)
31	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
32	Leseleuchten vorn (2)
33	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
34	Seitenairbag vorn
35	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
36	Elektron. Traktionskontrolle
37	Mittelarmlehne hinten
38	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
39	Anti-Blockier-System (ABS)
40	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
41	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
42	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
43	Türgriffe innen verchromt
44	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
45	Doppeltonfanfare
46	Drehzahlmesser
47	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
48	Getränkehalter
49	Reifen 225/55 R17 ..W
50	Servolenkung hydraulisch
51	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	OPC-Line Interieur-Paket
2	* Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
3	* Schalt-/Wählhebelgriff Leder (OPC-Design)
4	* Pedale Aluminium
5	* Dachhimmel schwarz
6	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
7	Innenraum-Paket
8	* Kopfstützen hinten (3-fach)
9	* Mittelarmlehne hinten
10	Nebelscheinwerfer
11	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
12	Reifendruck-Kontrollsystem
13	* Check-Control-System
14	Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
15	* Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
16	* Feststellbremse elektrisch

Nr.	Bezeichnung
27	* Premium-Sitz vorn rechts
28	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
29	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
30	* Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
31	Premium-Sitz vorn links
32	Innovations-Paket
33	* Aktives Kurvenlicht (AFL)
34	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
35	* Frontkamera
36	* Rückfahrkamera
37	* Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung
38	* Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent
39	* Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent
40	* Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung
17	Klimaautomatik 2-Zonen
18	OPC-Line-Paket 1
19	* Frontspoilerlippe
20	* Seitenschweller
21	* Schwellerabdeckung / -verkleidung
	Wagenfarbe
22	* Heckschürzenlippe
23	Sitzheizung vorn
24	Sitz-Komfort-Paket 2
25	* Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
26	* Sitz-Komfort-Paket 1

Nr.	Bezeichnung
41	* Fahrassistent-System: Spurhalteassistent
42	* Schließ-/Startsystem Keyless Open
43	* Heckleuchten LED
44	* Parkpilotsystem
45	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
46	* Scheibenwischer mit Regensensor
47	* Tagfahrlicht
48	* Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
49	* Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver
	Lichtverteilung (AFL)
50	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
51	* Leuchtweitenregelung automatisch
52	* Sicht-Paket
53	Lenkrad heizbar

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service­nachweis vorhanden ja: ☐ nein: ☒

Service­nachweis

Fahrgestellnummer W0LG M6EP7E1017079
Fahrzeugtyp: Opel Insignia A Lim. 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☐ nein: ☒Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0LGM6EP7E1017079
Fahrzeugtyp: Opel Insignia A Lim. 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/26

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
 ja ☒
 nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil rechts 176µm
2	Tür hinten rechts 187µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Stoßfänger vorn	1, 2	zerkratzt und gestaucht	
2	Dachkante vorn	3, 4	Steinschlag mit Korrosionsansatz	
3	Seitenteil links	5, 6	Kratzer	
4	Stoßfänger hinten	7, 8, 9	zerkratzt und gestaucht	
5	Seitenteil rechts	10, 11, 12	Delle und Kratzer	
6	Einstieg vorne rechts	13, 14	zerkratzt	
7	Wartung	15	fällig (kein Nachweis)	
8	Kühlwasserbehälter	16	Deckel fehlt	
9	Reifendichtmittel	17	abgelaufen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 98V	Norauto	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 98V	Norauto	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 98V	Michelin	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	225/50 R17 98V	Michelin	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzähler Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges



Bild 22: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 23: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör




Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gestaut



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gestaut



Bild 3: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosionsansatz



Bild 4: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosionsansatz




Bild 5: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gestaucht



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gestaucht



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und gestaucht




Bild 10: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und Kratzer



Bild 11: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und Kratzer




Bild 12: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

E1017079

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 15: Wartung-Pflege / Wartung fällig (kein Nachweis)



Bild 16: Technik / Kühlwasserbehälter Deckel fehlt



Bild 17: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen