

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Opel**
 Typ: **Adam**
 Fahrgestellnummer: **W0L0MAP08D6046471**
 Erstzulassung: **18.09.2013**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **108.418 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Ocean Blue (Perl)**
 Leistung: **51 kW / 69 PS**
 Hubraum: **1229 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 18.6.2025
 Auftragsnummer: D6046471


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Getriebe 5-Gang
2	Jam
3	Karosserie: 3-türig
4	Kopfstützen hinten
5	Wärmeschutzverglasung
6	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
7	Audiosystem CD 3.0 BT (Radio/CD-Player / Bluetooth)
8	Bremsassistent
9	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
10	Kopf-Airbag-System
11	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
12	Einstiegsleisten (Aluminium)
13	Kühlergrill mit Chromleiste
14	Reifen-Reparaturkit
15	Stoßfänger Wagenfarbe
16	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
17	Rücksitzlehne geteilt
18	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
19	Getränkehalter hinten
20	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
21	Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
22	Lenkung mit City-Modus
23	Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
24	Seitenairbag vorn
25	Bordcomputer
26	Fensterheber elektrisch vorn
27	Innenraumfilter: Pollenfilter
28	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
29	Chrome-Paket
30	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
31	Elektron. Traktionskontrolle
32	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
33	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
34	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
35	Anti-Blockier-System (ABS)
36	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
37	Frontscheibe getönt
38	Lenkrad (Leder)
39	Sitz vorn links höhenverstellbar
40	Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
41	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
42	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
43	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Interieur-Color-Paket
2	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
3	Außenspiegel Design-Ausführung
4	Tagfahrlicht LED
5	* Heckleuchten LED
6	Winter-Paket

Nr.	Bezeichnung
7	* Sitzheizung vorn
8	* Lenkrad heizbar
9	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
10	* Sitzbezug / Polsterung: Stoff
11	Innenspiegel Color
12	LM-Felgen 7x17 (Hurricane, Cream White)

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauminformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer W0L0MAP08D6046471
 Fahrzeugtyp: Opel Adam 51 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.10.2024	102232

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	zerkratzt	
2	Seitenteil rechts	4, 5, 6	Delle und zerkratzt	
3	Tür rechts	7, 8, 9	leicht deformiert und zerkratzt	
4	Klimaanlage	10	kühlt nicht	
5	Schlüsselfernbedienung	11	eine ohne Funktion	
6	Schlüsselfernbedienung	12	Gehäuse gebrochen	
7	Dach	13, 14, 15	Steinschlag mit Korrosionsansatz und zerkratzt	
8	Kotflügel links	16, 17	Kratzer	
9	Spiegelgehäuse links	18	gebrochen	
10	Einstieg links	19, 20	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TUVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Tür links	21, 22, 23	zerkratzt	
12	Seitenteil links	24, 25, 26	Delle und zerkratzt	
13	Stoßfänger hinten	27, 28, 29	zerkratzt	
14	Heckklappe	30, 31, 32	zerkratzt	
15	Reifendichtmittel	33	abgelaufen	
16	Reifen vorne links	34	Flankenschaden	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	215/45 R17 87V	Continental	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	215/45 R17 87V	Continental	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	215/45 R17 87V	Continental	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	215/45 R17 87V	Continental	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 2: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Tür rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 10: Technik / Klimaanlage kühlt nicht



Bild 11: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion




Bild 12: Technik / Schlüsselfernbedienung Gehäuse gebrochen



Bild 13: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosionsansatz und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosionsansatz und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosionsansatz und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 17: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 18: Karosserie / Spiegelgehäuse links gebrochen



Bild 19: Karosserie / Einstieg links zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Einstieg links zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür links zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür links zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Tür links zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

D6046471

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Seitenteil links Delle und zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Heckklappe zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum: 18.6.2025
Auftragsnummer: D6046471



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 33: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 34: Reifen - Felge / Reifen vorne links Flankenschaden