

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Renault**
 Typ: **Megane Scenic**
 Fahrgestellnummer: **VF1JA04N523995767**
 Erstzulassung: **14.02.2001**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **D4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **238.341 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe:
 Leistung: **79 kW / 107 PS**
 Hubraum: **1598 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	elektr. Fensterheber vorn
2	Schaltgetriebe

Nr.	Bezeichnung
3	Klimaanlage
4	elektr. Spiegelverstellung,

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF1JA04N523995767
 Fahrzeugtyp: Renault Megane Scenic 79 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	06.03.2024	null

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/26

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür hinten rechts 553µm
2	Tür vorne rechts 1,21mm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Lenkrad	2	abgegriffen	
3	Tür vorne links	3, 4, 5	leicht deformiert und zerkratzt	
4	Einstieg hinten links	6, 7	zerkratzt	
5	Tür hinten links	8, 9	deformiert und zerkratzt	
6	Seitenteil links	10, 11, 12	Dellen und zerkratzt	
7	Dach	13, 14, 15, 16	Dellen (Hagelschaden) und Kratzer	
8	Stoßfänger hinten	17, 18, 19	zerkratzt und stark gestaucht	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Heckklappe	20, 21	Dellen und zerkratzt	
10	Seitenteil rechts	22, 23	leicht deformiert und zerkratzt	
11	Einstieg hinten rechts	24	zerkratzt	
12	Halteschraube Kotflügel rechts	25	abgerissen	
13	Tür hinten rechts	26, 27, 28	deformiert und zerkratzt	
14	B-Säule rechts	29, 30	zerkratzt	
15	Einstieg vorne rechts	31, 32	zerkratzt	
16	Tür vorne rechts	33, 34	zerkratzt	
17	Spiegelkappe rechts	35	Kratzer	
18	Kotflügel rechts	36, 37	Lackablösung	
19	Schachtleiste Tür hinten links	38	abgebrochen	
20	Dachleiste rechts und links	39, 40	lose	
21	Klimaanlage	41	kühlt nicht	
22	Schlüsselfernbedienung	42	eine ohne Funktion	
23	Klappe im Kofferraum links	43	abgebrochen	
24	Verkleidung an Tür vorne links	44	mit Schrauben befestigt	
25	Motorhaube	45, 46, 47	Steinschlag mit Korrosion, Dellen (Hagelschaden) und Kratzer	
26	Stoßfänger vorn	48, 49, 50	zerkratzt	
27	Kotflügel links	51, 52	Kratzer	
28	Spiegelkappe links	53	Kratzer	
29	Einstieg vorne links	54, 55	zerkratzt	
30	B-Säule links	56, 57	zerkratzt	
31	Abdeckung Scheinwerfer rechts	58	fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	Goodyear	2
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	Goodyear	2
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	PointS	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88T	PointS	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)
und Kratzer



Bild 14: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)
und Kratzer



Bild 15: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)
und Kratzer



Bild 16: Karosserie / Dach Dellen (Hagelschaden)
und Kratzer



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und
stark gestaucht



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und
stark gestaucht



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und stark gestaucht



Bild 20: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Halteschraube Kotflügel rechts abgerissen



Bild 26: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / B-Säule rechts zerkratzt



Bild 30: Karosserie / B-Säule rechts zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 36: Karosserie / Kotflügel rechts Lackablösung



Bild 37: Karosserie / Kotflügel rechts Lackablösung



Bild 38: Karosserie / Schachtleiste Tür hinten links abgebrochen



Bild 39: Karosserie / Dachleiste rechts und links lose



Bild 40: Karosserie / Dachleiste rechts und links lose



Bild 41: Technik / Klimaanlage kühlt nicht



Bild 42: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Innenraum / Klappe im Kofferraum links abgebrochen



Bild 44: Innenraum / Verkleidung an Tür vorne links mit Schrauben befestigt



Bild 45: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion, Dellen (Hagelschaden) und



Bild 46: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion, Dellen (Hagelschaden) und



Bild 47: Karosserie / Motorhaube Steinschlag mit Korrosion, Dellen (Hagelschaden) und



Bild 48: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 49: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 50: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 51: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 52: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 53: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 54: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

18.6.2025

Auftragsnummer:

523995767

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 56: Karosserie / B-Säule links zerkratzt



Bild 57: Karosserie / B-Säule links zerkratzt



Bild 58: Technik / Abdeckung Scheinwerfer rechts fehlt