


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1001846506
Besichtigt am:	11.02.2025 09:11
Berichts-Nr:	7822710
FIN:	WAUZZZF42RA053623



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BUX
Erstzulassungsdatum:	09.02.2024
Laufleistung:	8.392 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"Edition"

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/150 KW (16V) Turbo FSI, homogen
GMO ist:

TR6/T2A/T2C/TC3/TI2/T66/T4X/TI2/T5V/TC1/T1F/T4E/T4M

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz matt

Ambiente-Lichtpaket plus

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &
Control

Audi drive select

Audi phone box

Audi pre sense city

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210
km/h

Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung(19 Zoll)

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,
beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Schwarz

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

competition edition plus

Dach in Wagenfarbe

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling Schwarz

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegs-LED mit Logoprojektion vorn

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-
Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Funkschlüssel, ohne Safelock

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersicherung

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren
Fondsitze

Klimaautomatik

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ländergruppe A	Ohne Vorkonditionierung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Windschott
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Optikpaket schwarz plus
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ottomotor
Mild-Hybrid	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Mit Multifunktionskamera	PKW-Ausführung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder Audi Sport, 5-V-Speichen-Stern, titangrau matt, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Motorabdeckung	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Ohne AdBlue-Tank	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alcohol Interlock	Reifen 245/35 R19 93Y xl
Ohne Anhängavorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Beledung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Farbausstattung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Car2X	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	S line
Ohne Dekorfolien/Embleme	S tronic
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll, Bremssättel rot lackiert (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne Head-up-Display	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Heckspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Hinterachsgetriebe	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Smartphone-Interface
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sonnenblenden vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage, Farbe modellspezifisch
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerung SWIN
Steuerungsnummer 8
Stoff System
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	8,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/35 ZR 19 93 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.822,60
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.822,60

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF42RA053623

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(11.02.2025 09:11) Fahrzeug hatte einen Unfallschaden, es lagen jedoch keine Dokumente bei.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 7822710
vom: 11.02.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair

