

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	97/09/06/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Rafał Choromański
Przedmiot raportu:	Rozścielacz gąsienicowy ABG TITAN 7820
Nr fabryczny:	782018344
Data sporządzenia raportu:	20.06.2025
Wartość rynkowa (zakup):	- PLN netto



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 97/09/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest rozścielacz gąsienicowy ABG TITAN 7820 będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych. Jest to maszyna drogowa, przeznaczona do układania nawierzchni asfaltobetonowej. Funkcją rozścielacza do asfaltu jest rozkładanie równej powierzchni warstwy masy bitumicznej, a następnie dokonanie wstępnego jej zagęszczenia dla nadania wystarczającej stabilności.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rozścielacz gąsienicowy
Producent:	ABG TITAN 7820
Typ/model:	TITAN 7820
Nr fabryczny:	782018344
Rok produkcji:	2006

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	2547h – wskazanie licznika czasu pracy 11500h – całkowity czas pracy maszyny podany przez osobę okazującą
Typ silnika:	Deutz Common Rail TCD2013 L06
Moc silnika:	170kW
Waga operacyjna:	18220kg
Wypożazenie:	Wersja stołu: VDT-V78 - numer/seria: 78318591 Poszerzenia: 2 x 1.25m + 2 x 0.75m Szerokość układania: do 9m Gąsienice gumowe

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową maszyny bez obciążenia. Maszyna zlokalizowana na placu bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych. Rozścielacz gąsienicowy TITAN 7820 sprawny. W trakcie oględzin uruchomiono silnik. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę jazdy przód/tył oraz podnoszenia/opuszczania stołu roboczego. Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Wg informacji przekazanych przez osobę udostępniającą rozścielacz jest sprawny, pracował poprawnie do momentu wycofania.

Na elementach zewnętrznego obłachowania stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji. A ponadto stwierdzono:

- znaczny stopień zabrudzenia materiałem eksploatacyjnym zasobnika, oraz innych elementów roboczych

- poszerzenia stołu roboczego: uszkodzone frezy wałków
Stan wizualny maszyny ocenia się jako średni.

Wg informacji przekazanych przez osobę okazującą do rozściełacza gąsienicowego TITAN 7820 dedykowana jest dokumentacja serwisowa przedstawiająca przeprowadzone serwisy i naprawy maszyny.

Liczba kluczyków: 1 szt.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej, broszury widniejącej na stronie internetowej producenta oraz informacji przekazanych przez osobę udostępniającą.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











































































































