

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	96/09/06/2025/CarArena STANDARD
Numer wewnętrzny:	-
Wykonawca raportu:	Hubert Izdebski
Przedmiot raportu:	Koparko ładowarka CASE 695 Super R
Nr fabryczny:	N9GH00265
Data sporządzenia raportu:	17-06-2025



Cel i przeznaczenie raportu

W dniu 11-06-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 96/09/06/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest Koparko ładowarka CASE 695R.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparko ładowarka
Producent:	CASE
Typ/model:	695 Super R
Numer fabryczny:	N9GH00265
Rok produkcji:	2009

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	17761 h
Masa eksploatacyjna:	9500 kg
Moc silnika:	82 kW
Wymiary transportowe:	2,4x2,9x5,75m
Paliwo:	Olej napędowy
Wyposażenie:	-Oświetlenie robocze -Kabina pełna -Podpory -Łyżka o szerokości 75cm marki Geith numer seryjny 275778 rok produkcji 2008 -Łyżka z widłami o szerokości 230cm tabliczka znamionowa nieczytelna -Łyżka o szerokości 150cm marki Grith numer seryjny 522467 rok produkcji 2008

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia. Urządzenie znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin operator uruchomił urządzenie, wykonał próbę ruchową w zakresie jazdy przód – tył. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Elementy układu hydraulicznego bez widocznych wycieków.

Uszkodzenia ujawnione podczas oględzin:

- Ramię tylne: odpryski, zarysowania, ogniska korozji
- Fotel operatora: przetarcia, brak podłokietnika lewego, podłokietnik prawy uszkodzony
- Kierownica: brak zaślepki śruby mocującej
- Podsufitka: zabrudzenia
- Zbiornik paliwa: zarysowania, ogniska korozji
- Stopnie boczne L: zarysowania, deformacja
- Zderzak przedni: zarysowania, odpryski, ogniska korozji, deformacja
- Rama: zarysowania, odpryski, ogniska korozji
- Pokrywa przednia: odpryski, ogniska korozji

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Stan maszyny ocenia się jako dobry.

Ogumienie:

Oś tylna: MRL 16.9-28 MTU 430 Rocky

Oś przednia: Özka 16.9-28 IND80

Stan ogumienia ocenia się jako średni.

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Numer seryjny znajdujący się na tabliczce znamionowej zgodny z numerem wybitym na stałym elemencie nadwozia.

Podczas oględzin nie okazano dokumentacji do Koparko ładowarki CASE 695 Super R.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















































































