

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001912519
Besichtigt am: 10.04.2025 15:48
Berichts-Nr: 8172081
FIN: VSSZZZKM9PR057612



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	12.04.2023
Laufleistung:	16.566 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.446 mm
Fahrzeughöhe:	1.520 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.980 kg
Radstand:	2.679 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Teil-Kunstleder
Interieurfarbe:	Titanswarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.800 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Einton-Signalhorn
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Embleme
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung hinten, Basis 1	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Drehstromgenerator 140 A	Komfort-Sportausstattung Formentor
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen vorn
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dynamiklenkung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --	Lautsprecher, vorn und hinten
Einparkhilfe	

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Sitzheizung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
MPV Formentor	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normalsitze vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne 2. Batterie	Pan-European-eCall
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannen-Set
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Car2X	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kompensor	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Ladekabel	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Navigationsgerät	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
3	Motor	Tierverbiss	Reparieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 15.196,15
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.196,15

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	285,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	227,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM9PR057612

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



3 - Motor - Tierversbiss - Reparieren

