



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001959064
Besichtigt am: 30.05.2025 11:18
Berichts-Nr: 8438157
FIN: WAUZZZF27PN075900



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BTA
Erstzulassungsdatum:	30.06.2023
Laufleistung:	40.454 km
Farbe:	Florettsilber Metallic
Farbe Dach:	Florettsilber Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.900 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dachreling in Aluminium
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Datenmodul Europa
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dekoreinlagen Aluminium Fragment design
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Diebstahlwarnanlage
Abgaskonzept, EU6 AP	Diebstahlwarnanlage mit Abschleppschutz
Ablagepaket	Dieselmotor
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	DVD-Laufwerk
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Ambiente-Lichtpaket	Elektrische Luftzusatzheizung
Anhängevorrichtung inkl. Anhängerassistent	Erhöh.der Serienkraftstoffstbefüllung
Assistenzpaket Stadt	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Audi connect Navigation & Infotainment	Federung Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi music interface	Folienbeklebung
Audi phone box	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi Pre sense Fond-Paket	Funkschlüssel, mit Safelock
Audi pre sense front	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Ganzjahresreifen 225/55 R 18
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 22 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Batterie 380A (68Ah)	Glanzpaket
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckblende (ECE)
Bedientasten schwarz matt	Heckspoiler
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordwerkzeug	Instrumententafel und Türverkleidung zweiteilig ein-/mehrfarbig
Businesspaket	Interieurelemente oben in Kunstleder
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Head-up-Display
Kein Selbstabholer	Ohne integriertes Mautsystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kennzeichenträger vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kindersicherheits-Paket	Ohne Lederteilumfang
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Luftqualität-Paket
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Nachtsichtsystem
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Kreuzungsassistent	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladeboden	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ländergruppe A	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonnenschutzrollo
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Heckleuchten	Ohne Trennwand
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorkonditionierung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Wandhalterung
Manuell betätigte Türen	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Mild-Hybrid	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne zus. Warnleuchten
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Zusatz-/Standheizung
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Normalsitze vorn	PKW-Ausführung
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Progressivlenkung
Ohne Allradlenkung	quattro
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Räder der Serie
Ohne Car2X	Räder, Vielspeichen, 8,0Jx18, Reifen 225/55 R18
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radschrauben Standard
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Frontspoiler	Reifenreparaturset
Ohne Garagentoröffner	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Geräuschkompensation	Rückfahrkamera



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
S tronic (für Allrad)
Schalt-/Wählhebelknopf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
Querverkehrsassistent hinten
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Stoßfänger design line
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfand Deutschland
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Zigarettenanzünder und Aschenbecher



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Alufelge hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF27PN075900

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Deformiert - Ersetzen und lackieren

Kommentar	Schadenserweiterung möglich
-----------	-----------------------------



2 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren

Kommentar	Schadenserweiterung möglich, inkl. Anbauteile
-----------	---



3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Alufelge hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8438157
vom: 30.05.2025

6 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

