

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001956782
Besichtigt am: 21.05.2025 08:18
Berichts-Nr: 8386678
FIN: VSSZZZKL9PR023113



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASG
Erstzulassungsdatum:	09.12.2022
Laufleistung:	25.655 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.368 mm
Fahrzeughöhe:	1.456 mm
Fahrzeugbreite:	1.799 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.920 kg
Radstand:	2.686 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Einparkhilfe
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einton-Signalhorn
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, e-Hybrid	Embleme
6-Gang-Automatikgetriebe A6	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abwicklung Serie	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Exklusive Sportausstattung FR
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Armaturentafel Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Datenträger für EU, integriert	Hybrid-Antriebssystem PHEV
DC/DC Wandler 3,0 KW	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -	

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser- Standanzeige
Kompensor Ausf. 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzheizung
Kopfstützen vorn	Ohne Sonderspezifikationen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurwechselassistent
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Trennwand
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Überführungsausrüstung
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leichtmetallräder 7 1/2J x 17	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leuchtweitenregulierung	Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zusätzliche Bereifung
Müdigkeitserkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS- Verbund
Navigationsgerät-High	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer	Pannen-Set
Nebelschlussleuchte	Privater Notruf
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Normalsitze vorn	Rechtsverkehr
Ohne Anhängavorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen 225/45 R17 91W
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne connect Paket 1	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4- stufig)
Ohne Individualeinbau	Schriftzugsatz in Grundausführung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schublade unter dem linken Vordersitz
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Lichtassistent	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Mode3 Ladekabel	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Schalthebelknopf/-Griff	

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant LEON Sportstourer
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Wireless RSE "App"
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/45 R 17 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
2	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Dachhimmel	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Hintere Dachsäulenverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Hintere Dachsäulenverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Rückenlehnenbezug vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.307,36
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.307,36

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	206,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	110,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	102,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	101,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	117,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	126,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	118,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	178,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	117,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	121,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL9PR023113

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen




2 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




4 - Dachhimmel - Fleck - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Hintere Dachsäulenverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Hintere Dachsäulenverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Rückenlehnenbezug vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

