

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
Hersteller: **Hyundai**
Typ: **i30**
Fahrgestellnummer: **TMADBB1CABJ044298**
Erstzulassung: **22.10.2010**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **238.356 km**
Kraftstoffart: **Benzin**
Farbe: **Silber**
Leistung: **80 kW / 109 PS**
Hubraum: **1396 ccm**
Anzahl Schlüssel: **1**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓
- Motor funktionsfähig

✓

Getriebe funktionsfähig

✗

Lichtanlage funktionsfähig

✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig

✓

Fensterheber funktionsfähig

✓

Kombiinstrument mit Anzeigen

—

Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓

Entertainment (Radio) funktionsfähig

—

Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 173µm
2	Tür vorne links 367µm
3	Tür hinten links 240µm
4	Seitenteil links 245µm
5	Tür vorne rechts 169µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motor	1	verölt	
2	Tür vorne links	2, 3	zerkratzt	
3	Sitzpolster	4, 5, 6	fleckig	
4	Tür hinten links	7, 8, 9	Korrosion und zerkratzt	
5	Seitenteil links	10, 11	Kratzer	
6	Stoßfänger hinten	12, 13	zerkratzt	
7	Heckklappe	14, 15	Kratzer mit Korrosion	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TUVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Tür hinten rechts	16, 17, 18	leicht deformiert und zerkratzt	
9	Tür vorne rechts	19, 20, 21	leicht deformiert und zerkratzt	
10	Schaltknauf	22	abgegriffen	
11	Lenkrad	23	abgegriffen	
12	Motohaube Dämmmatte	24	eingerrissen	
13	Himmel	25	vergilbt und fleckig	
14	Schlüsselfernbedienung	26	Gehäuse gebrochen und Schlüsselbart fehlt	
15	Wartung	27	fällig	
16	Abblendlicht links	28	ohne Funktion	
17	Kennzeichenleuchte links	29	ohne Funktion und Gehäuse gebrochen	
18	Motorhaube	30, 31	Kratzer	
19	Stoßfänger vorn	32, 33, 34	zerkratzt	
20	Kotflügel links	35, 36	Steinschlag mit Korrosion und zerkratzt	
21	A-Säule links	37, 38	Steinschlag mit Korrosion	
22	Fahrersitz	39, 40	Bezug verschlissen und Brandloch	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Barum	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Barum	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Barum	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	185/65 R15 88T	Barum	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel




Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motor verölt



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 4: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 5: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 6: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür hinten links Korrosion und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten links Korrosion und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür hinten links Korrosion und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 11: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Heckklappe Kratzer mit Korrosion



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Kratzer mit Korrosion




Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 22: Innenraum / Schaltknauf abgegriffen



Bild 23: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 24: Technik / Motohaube Dämmmatte eingerissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Innenraum / Himmel vergilbt und fleckig



Bild 26: Technik / Schlüsselfernbedienung Gehäuse gebrochen und Schlüsselbart fehlt



Bild 27: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 28: Technik / Abblendlicht links ohne Funktion



Bild 29: Karosserie / Kennzeichenleuchte links ohne Funktion und Gehäuse gebrochen



Bild 30: Karosserie / Motorhaube Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag mit Korrosion und zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Kotflügel links Steinschlag mit Korrosion und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

24.6.2025

Auftragsnummer:

J044298

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / A-Säule links Steinschlag mit Korrosion



Bild 38: Karosserie / A-Säule links Steinschlag mit Korrosion




Bild 39: Innenraum / Fahrersitz Bezug verschlissen und Brandloch



Bild 40: Innenraum / Fahrersitz Bezug verschlissen und Brandloch