

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1001913731
Besichtigt am:	11.04.2025 09:23
Berichts-Nr:	8179906
FIN:	TMBJW9NP6N7032110



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	31.03.2022
Laufleistung:	96.783 km
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Beige
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	22.10.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	86.735 km
Restlauf bis Service:	5.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Ausstattungsstufe - L&K
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Batterie 380A (68Ah)
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" mit aut. Bremse Funktion + TRAILER ASSIST	Batterie/Generator Kapazität Standard
"Schlafpaket"	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"SOUND SYSTEM CANTON"	Beheizbare Vordersitze
"Virtual Cockpit"	Beifahrersitzverstellung vom Fond
12 Volt-Steckdose(n)	Belüftete Vordersitze, L&K
2 Leseleuchten vorn	Berganfahrassistent
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Betriebserlaubnis Nachtrag
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Bordliteratur in Deutsch
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Bordwerkzeug
2x USB vorne + 2x USB hinten	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
3 Schlüssel	Business Columbus
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Chrom-Paket (Ausführung 2)
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Chromrahmen um die Seitefenster
6-Gang-Automatikgetriebe	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
Abdeckungen für Leichtmetallräder	DAB - Digitaler Radioempfang
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dachreling, eloxiert
Abgaskonzept, EU6 AP	Dachspoiler
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dämpfung hinten
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dämpfung vorn
Aktivkohlebehälter	Dekorleiste Beide Brushed 3D mit Ambientebeleuchtung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Doppelton-Signalhorn
Alu Pedalen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	ECO-Funktion
Assistenz & AHK	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
Aufkleber/Schilder in deutsch	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	El.einst.F-u.BF-Sitz mit Lendenwirbelst.FSitz mit Speicher, LED Fußraumbeleuch- tung, BF-Sitzverstellung vom Fond
Außenspiegel links, konvex	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrererknieairbag
	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Mit Multifunktionskamera
Fertigungsablauf Standard	Mit Verkehrszeichenerkennung
Feststellbremse	Mittelarmlehne vorn
Formteilhimmel ungeteilt	Mittelkonsole
Front Assist inkl. City ANB für ACC high	Motorenstart Standard
Frontantrieb	Navi Columbus + Web radio
Frontscheibenheizung	Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nebelschlussleuchte
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Nicht Heissland
Halbleiter	Nichtraucherausführung
Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall+
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne CD/DVD für Navigation
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Generator
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Klimakomfortscheibe	Ohne Head-Up Display
Komfortsitze vorn	Ohne Kindersitz
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Ladeboden
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffbehälter	Ohne Schmutzfänger
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonnenschutzrollo
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Uhr
Leergewichtsbereich 1	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19" schwarz	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19" schwarz	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Optionsinfotainment (MIB3)
Linkslenker	Pannenset
Matrix-Beam	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Mit Adapter	Preisstützung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Progressive Lenkung
Mit Halter	Radschrauben Standard
	Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

Rechtsverkehr	Wegfahrsperre elektronisch
Regionscode " ECE " für Radio	Zus.Warnleuchten (Türbereich)
Reifen 235/40 R19 96W	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundaufführung	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Sicherheit	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Side Assist	
Sitzbelüftung vorn	
Sitzbezüge in Leder	
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory	
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Textilfußmatten	
TOP LED Rückleuchte	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfstand Deutschland	
Umwelt bonus	
Variant/Avant	
Variante Hybrid	
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie	
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt	
Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem "ISOFIX" auf Beifahrersitz	
Wartungsintervallverlängerung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/45 R 18 98 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Vorbereitungszeit Kunststoffs- Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Kotflügel hinten links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schalthebel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dachhimmel	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Rückenlehnenbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Fußmatten	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Reifen hinten links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Reifen hinten rechts	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Erneuern
3	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	465,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP6N7032110

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag




3 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Kotflügel hinten links - Kratzer - Polieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Schalthebel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Dachhimmel - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Rückenlehnenbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Fußmatten - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025


6 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




7 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




8 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



9 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025



11 - Reifen hinten links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



12 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



13 - Reifen hinten rechts - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




FEHLTEILE


1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

3.Schlüssel



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Fehlt - Erneuern





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8179906
vom: 11.04.2025

3 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

+Mappe

