

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215452/6/25-11401	Data raportu	25-06-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/41692/25/06/09	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGT5E16H1031259
Marka, model	OPEL Insignia A Sedan 13-17
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Executive S&S
Numer rejestracyjny	NO9762N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	107 300 km
Data 1. rej./rok prod.	14-12-2016/2016
Data nast. bad. techn.	10-07-2024
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Asystent łączności i usług OnStar, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Chromowana listwa ozdobna okien bocznych, Czujnik deszczu, Czytnik kart SD, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18 z oponami 245/45 R18 96W, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Gniazdo 12V w konsoli środkowej dla drugiego rzędu siedzeń, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Kierownica skórzana z przyciskami sterowania systemami audio-informacyjnymi, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lampy bi-ksenonowe z systemem AFL, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Pakiet Dobrej Widoczności, Pakiet Zimowy, Pilot parkowania, przód i tył, Podłokietnik przedni, Podłokietnik z tyłu, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Radio IntelliLink RF900 Navi (wyśw. 8-cali, nawigacja, USB, BT, 6 głoś. Audio streaming, odtw. video), Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna, Spryskiwacze lamp przednich, System Start&Stop, System monitorujący ciśnienie w oponach, System przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, Szyby tylne przyciemniane, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz wskaźników kierowcy DIC 8-calowy, Zamek centralny sterowany pilotem, Zawieszenie Flex Ride, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z przodu, Lakier metalik, Szyba przednia atermiczna, odbijająca promienie słoneczne, Tapicerka skórzana premium Brandy, perforowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/45 18 100Y	4,5 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/45 18 100Y	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, POTENZA	245/45 18 96W	2,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, POTENZA	245/45 18 96W	2,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Oslona przeciw kamieniom boczna L	brak	WY	0.3
2	Oslona przeciw kamieniom boczna R	brak	WY	

3	Emblemat	ubytki materiału, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.4
4	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie	WY	0.3
5	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.6
6	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
7	Pokrywa zbiornika spryskiwacza	brak	WY	0.2
8	Lampa tylna zewnętrzna kpl. R	pęknięcie	WY	0.3
9	Dywaniki bagażnika	połamany uchwyt	WY	0.3
10	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.2
11	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
13	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
14	Próg R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
15	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.5
16	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
17	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
18	Nakładka wew. bagażnika R	nietrwały montaż	NA	0.2
19	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
20	Listwa ozdobna drzwi przed., góra, tył R	wgniecenie/odkształcenie		
21	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
22	Okładzina zderzaka tylnego, środek	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Atrapa przednia - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1



Fot. 32

Ostona dolna silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Szyba czołowa atermiczna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 48

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1