

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Renault**
 Typ: **Megane Scenic**
 Fahrgestellnummer: **VF1JM1R0534860813**
 Erstzulassung: **03.11.2005**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse:
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **142.503 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Rot**
 Leistung: **82 kW / 112 PS**
 Hubraum: **1598 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Radio mit CD
2	Schaltgetriebe
3	Klimaanlage

Nr.	Bezeichnung
4	elektr. Fensterheber vorn und hinten
5	elektr. Spiegelverstellung
6	ABS

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF1JM1R0534860813
 Fahrzeugtyp: Renault Megane Scenic 82 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.01.2025	134548

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 04/27

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschlag	
2	Seitenteil links	3, 4, 5	deformiert und zerkratzt	
3	Stoßfänger hinten	6, 7, 8	leicht deformiert und zerkratzt	
4	Heckklappe	9, 10, 11	deformiert	
5	Einstieg hinten rechts	12, 13	leicht deformiert	
6	Türverkleidung hinten rechts	14, 15	Stoff eingerissen	
7	Einstieg vorne rechts	16, 17	Delle	
8	Tür vorne rechts	18, 19, 20	Delle und zerkratzt	
9	Spiegelkappe rechts	21	Kratzer	
10	Mittelarmlehne	22	fleckig	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Stoßfänger vorn	23, 24, 25	zerkratzt	
12	Kotflügel links	26, 27, 28	zerkratzt	
13	Spiegelkappe links	29	Kratzer	
14	Lenkrad	30	abgegriffen	
15	Türverkleidung vorne links	31	fleckig	
16	Tür vorne links	32, 33	Delle mit Kratzer	
17	Einstieg hinten links	34, 35	Delle	
18	Tür hinten links	36, 37, 38	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Minerva	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Minerva	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Bestdrive	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/65 R15 91H	Bestdrive	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: null



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Tablethalterung



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 3: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt




Bild 5: Karosserie / Seitenteil links deformiert und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Heckklappe deformiert



Bild 10: Karosserie / Heckklappe deformiert



Bild 11: Karosserie / Heckklappe deformiert



Bild 12: Karosserie / Einstieg hinten rechts leicht deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Einstieg hinten rechts leicht deformiert



Bild 14: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts Stoff eingerissen



Bild 15: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts Stoff eingerissen



Bild 16: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle



Bild 17: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle



Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer




Bild 22: Innenraum / Mittelarmlehne fleckig




Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 25: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 30: Innenraum / Lenkrad abgegriffen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Innenraum / Türverkleidung vorne links fleckig



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer




Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten links Delle




Bild 35: Karosserie / Einstieg hinten links Delle



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

860813

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Bild 38: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt