

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:



Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Octavia Combi**  
 Fahrgestellnummer: **TMBGE61Z262207194**  
 Erstzulassung: **02.02.2006**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **318.550 km**  
 Kraftstoffart: **Diesel**  
 Farbe: **Schwarz Magic-**  
 Leistung: **103 kW / 140 PS**  
 Hubraum: **1968 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Fensterheber elektrisch hinten
3	Nebelscheinwerfer
4	Reserverad in Fahrbereifung
5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
6	Servolenkung
7	Türgriffe außen Wagenfarbe
8	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
9	Außenspiegel Wagenfarbe
10	Elektron. Differentialsperre (EDS)
11	Kopf-Airbag-System
12	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
13	Plus-Paket
14	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
15	Antriebsart: Frontantrieb
16	Bodenleuchte im Außenspiegel
17	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
18	Getriebe 6-Gang
19	Mittelarmlehne vorn
20	Stoßfänger Wagenfarbe
21	Wegfahrsperre
22	Wärmeschutzverglasung getönt
23	Audiobedienung am Lenkrad
24	Karosserie: 5-türig
25	Maxi-DOT Display

Nr.	Bezeichnung
26	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
27	Fensterheber elektrisch vorn
28	Klimaautomatik
29	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
30	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
31	Scheibenwischer mit Regensensor
32	Seitenairbag vorn
33	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
34	Zentralverriegelung
35	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
36	Fernbedienung für Zentralverriegelung
37	Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
38	Heckscheibenwischer
39	Innenspiegel mit Abblendautomatik
40	Mittelarmlehne hinten
41	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI DPF
42	Anti-Blockier-System (ABS)
43	Einparkhilfe hinten
44	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
45	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
46	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
47	Kopfstützen hinten (3-fach)
48	Lenkrad (Leder)
49	Multifunktionsanzeige
50	Sitz vorn links höhenverstellbar
51	Sitzheizung vorn

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Dachreling
3	Xenon-Scheinwerfer
4	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
5	* Scheibenwaschdüsen heizbar
6	CD-Wechsler (6-fach)
7	Audio-Navigationssystem Nexus

Nr.	Bezeichnung
8	Navigationssystem mit Farbdisplay
9	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
10	Nichtraucher-Paket
11	Sitzbezug / Polsterung: Leder
12	Diebstahl-Warnanlage
13	Skisack
14	Laderaumboden variabel
15	LM-Felgen 7x17 (Pegasus)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBGE61Z262207194  
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	06.05.2025	311524

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 11/25**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✗ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**

vorhanden ja  nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel rechts 177µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Nebelscheinwerfer links	1	gebrochen	
2	Tür vorne links	2, 3	zerkratzt	
3	Einstieg hinten links	4, 5	zerkratzt mit Korrosion	
4	Tür hinten links	6, 7	zerkratzt	
5	Seitenteil links	8, 9, 10	Korrosion und zerkratzt	
6	Stoßfänger hinten	11, 12	leicht deformiert und zerkratzt	
7	Rückleuchte rechts und links	13, 14	gebrochen	
8	Seitenteil rechts	15, 16	deformiert und zerkratzt	
9	Tür hinten rechts	17, 18, 19	Delle und zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Tür vorne rechts	20, 21, 22	Dellen und zerkratzt	
11	Schweller vorne rechts	23, 24	Korrosion	
12	Frontscheibe	25, 26	Steinschlag	
13	Klimaanlage	27	Kühlt nicht	
14	Schlüsselfernbedienung	28	eine ohne Funktion	
15	Motorhaube	29, 30	zerkratzt	
16	Stoßfänger vorn	31, 32	Kratzer	
17	Dach	33, 34, 35	zerkratzt	
18	Fahrsitz	36, 37	Leder eingerissen	
19	Lenkrad	38	abgegriffen	
20	Beleuchtung	39	signalisiert Fehler	
21	Motorkontrollleuchte	40, 41	leuchtet ( P0417 )	
22	Navi	42	ohne Funktion ( Navi-CD fehlt )	
23	Felgen ( alle )	43, 44, 45, 46	zerkratzt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Nokian	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Nokian	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Nokian	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/45 R17 94V	Nokian	6



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Sonstiges




Bild 20: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsverfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

**GU410545** (Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	SKODA
	Typ	1Z
D.2	Typenbezeichnung	ACEMMX01
	Typennummer	FM6FM6200090
D.3	Handelsbezeichnung	Octavia
(2)	Handelskennzeichnung	SKODA (CZ)
(2.1)	Typcode (1)	8004
	Typcode (2)	ADX 00014 B
E	Internationale Fahrzeugkennung	TMBG6T2262207194
	Produktionsjahr	0
J	Motorleistung	M1
	Motorleistung (kW)	AC
(5)	Beschreibung des Fahrzeugtyps (einschließlich des Aufbaus)	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. Kombi Limousine
R	Verbleibende Lebensdauer (in km)	97
P.1	Modelljahr	1968
P.2	Lebensdauer (in km)	103 74000
P.3	Lebensdauer (in km)	000
K	Motorleistung (in kW)	03.11.2005
7	Motorleistung (in kW)	05.05.2023
8	Motorleistung (in kW)	

Der bisherige FZ-Brief / ZBI: WL952225 wurde entwertet und zurückgegeben

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Ölwechsel  | Service   
 durchgeführt

am 31.1.24  
 bei km 65.25

Nächster Ölwechsel/Service  
 spätestens bei km 341.524  
 bzw. Monat/Jahr 5.2026

It. Serviceanzeige

Gute & sichere Fahrt  
 wünscht Ihnen:

(Stempel/Unterschrift)

Bild 6: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Nebelscheinwerfer links gebrochen



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt mit Korrosion



Bild 5: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt mit Korrosion



Bild 6: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Seitenteil links Korrosion und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Seitenteil links Korrosion und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil links Korrosion und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und zerkratzt



Bild 13: Technik / Rückleuchte rechts und links gebrochen



Bild 14: Technik / Rückleuchte rechts und links gebrochen



Bild 15: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts Delle und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts Dellen und zerkratzt




Bild 23: Karosserie / Schweller vorne rechts Korrosion



Bild 24: Karosserie / Schweller vorne rechts Korrosion



Bild 25: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 26: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 27: Technik / Klimaanlage Kühlt nicht




Bild 28: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne Funktion



Bild 29: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Motorhaube zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 32: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 33: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Dach zerkratzt



Bild 36: Innenraum / Fahrersitz Leder eingerissen



Bild 37: Innenraum / Fahrersitz Leder eingerissen



Bild 38: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 39: Technik / Beleuchtung signalisiert Fehler



Bild 40: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet ( P0417 )




Bild 41: Technik / Motorkontrollleuchte leuchtet ( P0417 )



Bild 42: Technik / Navi ohne Funktion ( Navi-CD fehlt )

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

1.7.2025

Auftragsnummer:

207194

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 43: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt



Bild 44: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt



Bild 45: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt



Bild 46: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) zerkratzt