

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001961450
Besichtigt am: 30.05.2025 11:56
Berichts-Nr: 8437409
FIN: VSSZZZKJ2PR115906



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	06.06.2023
Laufleistung:	29.996 km
Farbe:	"Desire" Rot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Leder und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6 Lautsprecher (passiv)	Ebener Ladeboden hinten
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abwicklung Serie	Embleme
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Armaturentafel Standard	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	FPK-Basic
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Ausströmer	Frontantrieb
Ausströmerpaket in Neutralfarbe	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie 320A (49Ah)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Besondere Innengeräuschdämpfung	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, blank	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Datenträger für EU, integriert	Heckspoiler
Dekor-Einlagen	Hinterachse "Standard"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Feuerlöscher
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne Fußmatten
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Individualeinbau
Keine Aktionsausführung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortsitze vorn	Ohne Lichtassistent
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Sonderspezifikationen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Überführungsausrüstung
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Leuchtwertenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pan-European-eCall
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pannen-Set
MPV	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Navigationssystem	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalausführung	Reifendruckkontrolle
Normalluftfilter	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne 2. Batterie	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Anhängervorrichtung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Applikationen	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne besondere Farbausstattung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz

Schubladen unter den Vordersitzen

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzbezüge in Velour-Stoff "Dinámica"

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonder-Lackierung

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkastenverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ2PR115906

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Anschlagpuffer links mit Tierverbiss



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

