

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001909046
Besichtigt am: 16.04.2025 09:11
Berichts-Nr: 8204465
FIN: WAUZZZGA9PA017140

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q2
HSN / TSN:	0588 / BOM
Erstzulassungsdatum:	29.12.2022
Laufleistung:	33.279 km
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.208 mm
Fahrzeughöhe:	1.508 mm
Fahrzeugbreite:	1.794 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.815 kg
Radstand:	2.601 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Einstellbarer Geschwindigkeitsbegrenzer
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
5 Türen	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
6 Lautsprecher	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasendrohre	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrersitz manuell höheneinstellbar
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17	Fensterheber
Anfahrassistent	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Parken	Folienbeklebung
Audi AG	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Audi connect Notruf & Service	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense front	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Batterie 420A (70Ah)	Heckleuchten
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainmentrechner
Bluetooth-Schnittstelle	Innenbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel abblendbar
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bremsbelagverschleißkontrolle	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kältemittel R1234yf
Dachreling, Entfall	Kein Selbstabholer
Dachspoiler	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kennzeichenträger vorn
Digitaler Radioempfang	Kindersicherung, manuell
Doppelton-Signalhorn	Klima- und Komfortpaket
Drehstromgenerator 140 A	Kofferraumbodenmatte
Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile	Komfortklimaautomatik
--	Komfortschlüssel, ohne Safelock
Einparkhilfe plus	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Nackengebläse
Kopfstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Spurhalteassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Stabilisator hinten
LED-Scheinwerfer	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Verkehrszeichenerkennung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationspaket	Ohne Windschott
Nebelschlussleuchten	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Ottomotor
Ohne Ablagepaket	Progressivlenkung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Q2
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Räder der Serie
Ohne Anhängervorrichtung	Räder, 5-V-Speichen, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
Ohne Audi drive select	Radschrauben Standard
Ohne Beledung	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne ECO-Funktion	Reifenreparaturset
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rückfahrkamera
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Head-up-Display	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Kompensor	Serienfahrwerk
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladedose	Serienqualität
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sideblades in Wagenfarbe
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sitzheizung vorn
Ohne Lichtassistent	Sondersteuerung I/VP
Ohne Mittelarmlehne vorn	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne Multifunktionskamera	spezielles Typschild EU
	Stabilisator vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

Standard

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer 8

Stoff Skript

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n)	Spotrepair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Flügel Tür hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	175,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGA9PA017140

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Spotrepair





GEBRAUCHSSPUREN



1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Flügeltür hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8204465
vom: 16.04.2025

4 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

