

Expertise

Protokollnummer: 35697231
Auftrags-Nr / Referenz: 1001665359
Besichtigungsdatum: 02.09.2024

Hersteller: Skoda

Modell: OCTAVIA

FIN: TMBJW7NX2NY093503



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Skoda OCTAVIA

Fahrgestellnummer TMBJW7NX2NY093503

Laufleistung (abgelesen) 21.261 km

Erstzulassung 22.09.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 09/2025

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.395 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Hybr.B/E ext.auf / 4

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 6

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart PKW Kombi

Farbe / Farbcode Energy Blau

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Schwarz-Grau



Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	13 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	nicht durchgeführt	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	8004 / AVE 00071		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.090 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm
2)	205/55 R17 91V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 03/2026		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- "CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter
- "SMART LINK" (wired and wireless connect)
- 4 Türen
- 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D
- Abdeckungen für Leichtmetallräder
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Armaturentafel Standard
- Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)
- Außenspiegel; Glas elektrisch einstell-/beheizbar, Kappe elektrisch klappbar
- Ausströmer
- Batterie/Generator Kapazität Standard
- Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
- Besondere Innengeräuschdämpfung
- Betriebsspannung 12 V
- Bordwerkzeug
- Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
- Dachreling, schwarz
- Dämpfung vorn
- Dekor-Einlagen, Alu
- Doppelton-Signalhörn
- Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
- Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
- E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
- Fahrerknieairbag
- Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
- Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
- Feststellbremse
- FPK-Medium
- Frontscheibe in Wärmeschutzglas
- Gepäckraumabdeckung, schiebbar
- Gepäckraumbodenbelag Komfort
- Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
- Heckscheibenwischer "AERO"
- Hinterachsgewicht Ausführung 1
- Hybrid-Antriebssystem PHEV
- Kältemittel R1234yf
- Keine Aktionsausführung
- Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
- Komfortausstattung
- Kopfstützen vorn
- "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
- 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
- 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C
- 6-Gang-Automatikgetriebe
- 8 Lautsprecher (passiv)
- Abgasendrohr hinten (Standard)
- Ablagekästen im Kofferraum
- Antenne nur für FM Empfang, Diversity
- Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
- Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex
- Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
- Batterie 320A (59Ah)
- Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
- Berganfahrassistent
- Betriebserlaubnis Nachtrag
- Bordliteratur in Deutsch
- BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
- DAB - Digitaler Radioempfang
- Dämpfung hinten,Basis 1
- DC/DC Wandler 3,0 KW
- Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
- Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
- Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile --
- Einstiegleisten in den Türausschnitten
- Entriegelung Hintersitz Standard
- Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
- Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
- Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Fertigungsablauf Standard
- Formteilhimmel ungeteilt
- Frontantrieb
- Fußhebelwerk "Standard"
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Halbleiter
- Heckspoiler
- Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
- Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
- Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
- Kindersicherung, manuell
- Kleinlederpaket(2-Speichen-Beheizbares Multifunktionslederlenkrad für Radio und Tel., mit Tiptronic)
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- Ladekabel Mode 3 Typ2 3 16A

- Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- LED- Hauptscheinwerfer
- Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
- Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.
- Leuchtweitenregulierung
- Linkslenker
- Mit Multifunktionskamera
- Mittelkonsole
- Nebelscheinwerfer
- Normal-Lackierung
- Notrufsystem eCall+
- Optionsinfotainment (MIB3)
- Radio Bolero
- Radstand
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifendruckkontrolle
- Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen vorn
- Schriftzugsatz in Grundausführung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
- Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
- Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
- Sitzbezüge in Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
- Stabilisator hinten
- Standard-Klimazonen
- Steuerung (werksintern)
- Tagesfahrlichtschaltung
- Telefonvorbereitung für Handy
- Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
- Typprüfand Deutschland
- UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
- Vier-Lenkerachse
- Vorbereitung für Anhängervorrichtung
- Wegfahrsperrung elektronisch
- Zierleisten schwarz
- Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
- Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
- Navigationsgerät mit Pfeildarstellung
- Lane Assist (ohne HOD)
- LED-SBBR-Leuchte
- Leergewichtsbereich 1
- Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
- Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
- Mittelarmlehne vorn
- Modul Boden hinten Ausführung 4
- Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
- Normalsitze vorn
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Pannen-Set
- Radschrauben Standard
- Rechtsverkehr
- Reifen 205/55 R17 91V
- Reifenlieferanten für EU Länder
- Remote Access 1 Jahr
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
- Scheibenbremsen hinten
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
- Serienkraftstoffertbefüllung (6L)
- Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
- Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
- Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
- Sprachsteuerung
- Stabilisator vorn
- Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
- Stoßfänger Standard
- Tankdeckel
- Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
- Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
- Umweltbonus
- Variant/Avant
- Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
- Wartungsintervallverlängerung
- Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
- Zus.Rückstrahler (Türbereich)
- Radio DAB
- Klimaautomatik

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
3	Bremsanlage	Bremscheiben und Beläge hinten (Mit Riefenbildung ggf.Folgekosten möglich) - Korrosion - befunden ggf. instandsetzen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Beschreibung

Unterlagen - Serviceheft

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Komfortelektronik: i.o.

Keine Vollständige Ausstattungsliste und Reparaturhistorie vorhanden.

Das Fahrzeug weist dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Folgekosten möglich



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Schweller



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Typschild



Abbildung 10: Räder/Reifen



Abbildung 11: Räder/Reifen



Abbildung 12: Räder/Reifen



Abbildung 13: Räder/Reifen



Abbildung 14: Fahrzeugdokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges




Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Mit Riefenbildung ggf.Folgekosten möglich) - Korrosion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Mit Riefenbildung ggf.Folgekosten möglich) - Korrosion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Mit Riefenbildung ggf.Folgekosten möglich) - Korrosion - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung 3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Mit Riefenbildung ggf.Folgekosten möglich) - Korrosion - befunden ggf. instandsetzen



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent (Abplatzer) - Steinschlag - kein Abzug