


## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001941172  
**Besichtigt am:** 22.05.2025 08:49  
**Berichts-Nr:** 8392732  
**FIN:** TMBLR9NP8P7024514



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Superb
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AWC
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	12.01.2023
<b>Laufleistung:</b>	148.319 km
<b>Farbe:</b>	Graphite Grau Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Graphite Grau Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	147 kW (200 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Leder
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz-Formhimmel in schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	3

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	01.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	10.300 KM

## » Fahrzeugausstattung

"AREA VIEW 360"	Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Batterie 420A (70Ah)
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Batterie/Generator Kapazität Standard
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Belüftete Vordersitze, L&K
"SOUND SYSTEM CANTON"	Berganfahrassistent
"Virtual Cockpit"	Betriebserlaubnis Nachtrag
12 Volt-Steckdose(n)	Bordliteratur in Deutsch
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Bordwerkzeug
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Business Columbus
3 Schlüssel	Chrom-Paket (Ausführung 2)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Chromrahmen um die Seitfenster
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	DAB - Digitaler Radioempfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dachhimmel schwarz
Abfalleimer	Dachreling, eloxiert
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dachspoiler
Abgaskonzept, EU6 AP	Dämpfung hinten
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dämpfung vorn
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dekorleiste Piano Black mit Ambiente- Beleuchtung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Doppelton-Signalhorn
Allradantrieb	Drehstromgenerator 140 A
Ambientelicht Ausführung 2	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	ECO-Funktion
Assistenz	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Außen-Sound Standard	-
Außenspiegel links, konvex	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - L&K	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Fertigungsablauf Standard
	Feststellbremse
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontscheibe, Wärmeschutzglas	Netztrennwand
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend	Nicht Heissland
Fußhebelwerk "Standard"	Nichtraucherausführung
Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Normal-Lackierung
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Notrufsystem eCall+
Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne 2. Batterie
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfort Plus	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladedose
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19" schwarz	Ohne Uhr
Leichtmetallräder "CANOPUS" 8Jx19" schwarz	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Matrix-Beam	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Halter	Pannen-Set
Mit Multifunktionskamera	Preisstützung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Motorenstart Standard	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 235/40 R19 96W
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Netzprogramm	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
 Mittelarmlehne  
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schriftzugsatz  
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag  
 Seitliche Exterieur Chromleisten + Einstiegsleisten  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sicherheit  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
 Side Assist  
 Sitzbelüftung vorn  
 Sitzbezüge in Leder  
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung  
 und Airbagschild  
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Standard-Klimazonen  
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger Komfort  
 Textilfußmatten "LOUNGE STEP"  
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
 TOP LED Rückleuchte  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transport  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Typprüfland Deutschland  
 Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden  
 + Organisier + Alu-Querträger  
 Variant/Avant  
 Variante Grundausstattung  
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der  
 Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)  
 Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht  
 Funktion inkl. Welcome Effekt  
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem  
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperrung elektronisch  
 Zus. Warnleuchten (Türbereich)

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	3,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	3,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Fehlstellung	Demontage/Montage
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
5	Karosserie	Kratzer	Polieren
6	Dachholm links	Kratzer	Lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.505,94
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 4.505,94</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	176,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	157,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	196,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBLR9NP8P7024514

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Fehlstellung - Demontage/Montage

Kommentar

Heckklappenstellmotor ausgerissen, Kabelbaum und Stellmotor erneuern



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren




3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



## 5 - Karosserie - Kratzer - Polieren



## 6 - Dachholm links - Kratzer - Lackieren



## 7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

## 8 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

