

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/10317/25/02/11
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 11-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Sławomir Woszczyk
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa

Rzeczoznawca:
Maciej Zielkowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0154353
Producent	HYUNDAI
Model	i30 Wagon 20-24
Typ/wersja	i30 1.0 T-GDI Smart
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1313
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1840
Rozstaw osi 1/2	2650
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Doładowanie	turbosprężarka z chłodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	998
Moc silnika [KM/kW]	120/88
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	WT5064F
VIN	TMAH381BANJ119702
Data 1. rejestracji	27-09-2022
Data nast. bad. techn.	27-09-2025
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	62 127 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK
Data oględzin	2025-02-27

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BFGOODRICH, GFORCE WINTER 2	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewe	BFGOODRICH, GFORCE WINTER 2	205/55 16 91H	7,0 mm

tylna	prawo	BFGOODRICH, GFORCE WINTER 2	205/55 16 91H	7,0 mm
	lewo	BFGOODRICH, GFORCE WINTER 2	205/55 16 91H	7,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm
3. Asystent podjazdu (HAC)
4. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych
5. Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
6. Automatyczne włączanie świateł
7. Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
8. Czujnik ciśnienia w oponach
9. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
10. Dwupoziomowa podłoga bagażnika
11. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
12. Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55
13. Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
14. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
15. Fotel pasażera z regulacją wysokości
16. Fotele przednie - ogrzewane
17. Funkcja automatycznego odparowywania szyb
18. Gazetowniki w oparciach przednich foteli
19. Gniazdo 12 V w bagażniku
20. Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
21. Gniazdo USB
22. Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą
23. Głośniki w drzwiach przednich
24. Głośniki w drzwiach tylnych
25. Głośniki wysokotonowe
26. Haczyki do mocowania bagażu
27. Immobilizer
28. Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
29. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
30. Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia
31. Kierownica i drążek biegów skórzane
32. Kierownica podgrzewana
33. Kierownica ze sterowaniem radia
34. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
35. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
36. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
37. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
38. Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem
39. Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
40. Koło zapasowe - dojazdowe
41. Lakier uni
42. Listwa ozdobna, czarna
43. Lusterka boczne składane elektrycznie
44. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
45. Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym
46. Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
47. Ogranicznik prędkości
48. Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami
49. Oświetlenie bagażnika
50. Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary
51. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
52. Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
53. Podłokietnik przedni ze schowkiem
54. Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty
55. Przygotowanie do montażu haka holowniczego
56. Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
57. Relingi dachowe
58. Roleta przestrzeni bagażowej
59. Schowek centralny na okulary nad głową
60. Siatka do mocowania bagaży
61. Siatka oddzielająca przedział bagażowy
62. Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED
63. System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym
64. System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
65. System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto
66. System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
67. Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
68. Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down
69. Szyby tylne przyciemniane
70. Tapicerka materiałowa
71. Tempomat
72. Uchwyty na napoje
73. Wspomaganie kierownicy - elektryczne
74. Zagłówki tylne z regulacją wysokości
75. Zamek centralny
76. Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu
77. Światła do jazdy dziennej LED
78. Światła przeciwmgielne przednie

Wypożyczenie dealerskie

1. Pakiet LED -
Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów
Asystent świateł drogowych (HBA)

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹² -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Stwierdzone braki, usterki, uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 27-02-2025

Rzecznik DEKRA:
Maciej Zielkowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	150 - 200
3	Słupki przednie lewe	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Światła tylne lewe	150 - 300
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przednie prawe	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

Bez numeru.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z "ukrytymi" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Podczas oględzin udostępniono dwa kluczyk/i do pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania, pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanym ocenie.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych.

Pojazd posiada charakterystyczne uszkodzenia natury eksploatacyjnej w postaci:

- punktowych odprysków;
- drobnych wierzchnich zarysowań powłoki lakierowej;
- śladów użytkowania tapicerki.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- Nie weryfikowano przebiegu pojazdu. Przyjęto na podstawie wskazań drogomierza.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości wszystkich danych obiektu.
- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Konsola środkowa



Fot. 20.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Kierownica (na wprost)



Fot. 22.
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Komora silnika



Fot. 24.
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Koło zapasowe



Fot. 26.
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Spód pojazdu tył




Fot. 28.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 30.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32.


Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2



Fot. 34.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Słupek przedni P - Inne 1



Fot. 36.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 40.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1