

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Skoda**
 Typ: **Octavia Combi**
 Fahrgestellnummer: **TMBHT61Z8C2049417**
 Erstzulassung: **03.11.2011**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **271.081 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Anthracite-Grau**
 Leistung: **77 kW / 105 PS**
 Hubraum: **1598 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **1**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 9.7.2025
 Auftragsnummer: 049417


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Fensterheber elektrisch hinten
4	Getriebe 5-Gang
5	Kopfstützen hinten
6	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
7	Nebelscheinwerfer
8	Reserverad in Fahrbereifung
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Außenspiegel Wagenfarbe
14	Gurtstraffer
15	Kopf-Airbag-System
16	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
17	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
18	Antriebsart: Frontantrieb
19	Stoßfänger Wagenfarbe
20	Tagfahrlicht
21	Wärmeschutzverglasung getönt
22	Karosserie: 5-türig
23	Fensterheber elektrisch vorn
24	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Nr.	Bezeichnung
25	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
26	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
27	Seitenairbag vorn
28	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
29	Zentralverriegelung
30	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
31	Fernbedienung für Zentralverriegelung
32	Heckscheibenwischer
33	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
34	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
35	Reifendruck-Kontrollsystem
36	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
37	Anti-Blockier-System (ABS)
38	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
39	Einparkhilfe hinten
40	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
41	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
42	Seitenschutzleisten
43	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
44	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
45	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
46	Kopfstützen vorn
47	Multifunktionsanzeige
48	Rußpartikelfilter
49	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Dachreling

Nr.	Bezeichnung
3	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
4	* Handschuhfach mit Kühlfunktion
5	Sitzheizung vorn

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer TMBHT61Z8C2049417
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	18.02.2025	259757
2	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	31.05.2023	228068

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Lenkrad	1	abgegriffen	
2	Dämmmatte Motorhaube	2	ingerissen	
3	Einstieg hinten links	3, 4	Kratzer	
4	Tür hinten links	5, 6, 7	Delle und zerkratzt	
5	Tür hinten links	8	Zierleiste abgebrochen	
6	Seitenteil links	9, 10, 11	leicht deformiert und zerkratzt	
7	Stoßfänger hinten	12, 13, 14	zerkratzt	
8	Dach	15, 16	Dellen mit Kratzer	
9	Seitenteil rechts	17, 18, 19	Dellen und zerkratzt	
10	Türverkleidung hinten rechts	20	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Tür hinten rechts	21, 22, 23	leicht deformiert und zerkratzt	
12	Einstieg vorne rechts	24, 25	Kratzer	
13	Stoßfänger vorn	26, 27, 28	zerkratzt	
14	Tür vorne rechts	29, 30, 31	zerkratzt	
15	Spiegelkappe rechts	32	Kratzer	
16	Kotflügel rechts	33, 34	zerkratzt	
17	Schaltknopf	35	abgegriffen	
18	Kotflügel links	36, 37	Kratzer	
19	Spiegelkappe links	38	Kratzer	
20	Sitzpolster	39, 40, 41, 42, 43	fleckig	
21	Mittelarmlehne	44	fleckig	
22	Türverkleidung vorne links	45	Loch im Stoff	
23	Tür vorne links	46, 47	Delle mit Kratzer	
24	Alufelgen alle	48, 49, 50	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Dunlop	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Dunlop	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Dunlop	6
4 - HR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Dunlop	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91W	Goodyear	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91W	Goodyear	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91W	Goodyear	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 91Y	Continental	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 5: Serviceheft



Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 7: Serviceheft




Bild 8: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 9: Serviceheft




Bild 10: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 11: Serviceheft




Bild 12: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 2: Technik / Dämmmatte Motorhaube eingerissen



Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten links Zierleiste abgebrochen



Bild 9: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt




Bild 15: Karosserie / Dach Dellen mit Kratzer



Bild 16: Karosserie / Dach Dellen mit Kratzer



Bild 17: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Seitenteil rechts Dellen und zerkratzt



Bild 20: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt




Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 33: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Kotflügel rechts zerkratzt



Bild 35: Innenraum / Schaltknopf abgegriffen



Bild 36: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 37: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 39: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 40: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 41: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 42: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 44: Innenraum / Mittelarmlehne fleckig



Bild 45: Innenraum / Türverkleidung vorne links Loch im Stoff




Bild 46: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer



Bild 47: Karosserie / Tür vorne links Delle mit Kratzer



Bild 48: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

049417



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 49: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt



Bild 50: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt