

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Octavia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBHM61Z9D2116105**
Erstzulassung: **20.02.2013**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **155.068 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Arctic-Grün Metallic**
Leistung: **77 kW / 105 PS**
Hubraum: **1197 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Fensterheber elektrisch hinten
4	Kopfstützen hinten
5	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach klimatisiert (Jumbo-Box)
6	Nebelscheinwerfer
7	Reserverad in Fahrbereifung
8	Servolenkung
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Gurtstraffer
14	Kopf-Airbag-System
15	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
16	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
17	Antriebsart: Frontantrieb
18	Getriebe 6-Gang
19	Stoßfänger Wagenfarbe
20	Tagfahrlicht
21	Wärmeschutzverglasung getönt
22	Karosserie: 5-türig
23	Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
24	Fensterheber elektrisch vorn

Nr.	Bezeichnung
25	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
26	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
27	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
28	Seitenairbag vorn
29	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
30	Zentralverriegelung
31	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
32	Fernbedienung für Zentralverriegelung
33	Heckscheibenwischer
34	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
35	Reifendruck-Kontrollsystem
36	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
37	Anti-Blockier-System (ABS)
38	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
39	Einparkhilfe hinten
40	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
41	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
42	Seitenschutzleisten
43	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
44	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
45	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
46	Kopfstützen vorn
47	Multifunktionsanzeige
48	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Dachreling
3	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
4	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
5	* Handschuhfach mit Kühlfunktion
6	Nichtraucher-Paket

Nr.	Bezeichnung
7	Zusatzheizung (Standheizung)
8	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
9	* Scheibenwaschdüsen heizbar
10	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
11	Laderaumboden variabel
12	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✔ Motor startet eigenständig

✔ Motor funktionsfähig

✔ Getriebe funktionsfähig

✔ Lichtanlage funktionsfähig

✔ Fensterheber funktionsfähig

✔ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✔ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✔ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✔ = funktionsfähig ✖ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 182µm
10	Tür vorne rechts 175µm
11	Kotflügel rechts 175µm
2	Kotflügel links 183µm
3	Tür vorne links 170µm
4	Dach 174µm
5	Tür hinten links 174µm
6	Seitenteil links 180µm
7	Heckklappe 177µm
8	Seitenteil rechts 239µm
9	Tür hinten rechts 186µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kofferraumrollo	1	fehlt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
2	Wartung	2	fällig	
3	Lenkrad	3	abgegriffen	
4	B-Säule links	4, 5	Kratzer	
5	Tür vorne links	6, 7, 8	leicht deformiert und zerkratzt	
6	Drehregler Luftaustrittsdüse hinten links	9	abgebrochen	
7	Türverkleidung hinten rechts und links	10, 11	beklebt	
8	Tür hinten links	12, 13, 14	Dellen und zerkratzt	
9	Seitenteil links	15, 16, 17	zerkratzt	
10	Stoßfänger hinten	18, 19, 20	zerkratzt und Halter abgebrochen	
11	Heckklappenverkleidung	21, 22	Kratzer	
12	Heckklappe	23, 24	Kratzer	
13	Motorhaube	25, 26, 27	Dellen und zerkratzt	
14	Seitenteil rechts	28, 29, 30	Delle und zerkratzt	
15	Einstieg hinten rechts	31, 32	zerkratzt	
16	Sitzbezug hinten rechts	33, 34	Loch	
17	Tür hinten rechts	35, 36, 37	zerkratzt	
18	Tür vorne rechts	38, 39, 40	leicht deformiert	
19	Spiegelkappe rechts	41	Kratzer	
20	Kotflügel rechts	42, 43, 44	leicht deformiert und zerkratzt	
21	AU/HU	45	fällig	
22	Stoßfänger vorn	46, 47, 48	zerkratzt und gestaucht	
23	Kotflügel links	49, 50	Kratzer	
24	Spiegelkappe links	51	gebrochen	
25	Dach	52, 53, 54	Steinschlag mit Korrosion und Dellen (Hagelschaden)	
26	Sitzpolster	55, 56, 57, 58	fleckig	
27	Innenraum	59	verschmutzt	
28	Fahrersitzbezug und Polster	60, 61	verschlissen	
29	Wagenheber	62	fehlt	
30	Antennenstab	63	fehlt	
31	Abdeckung Mittelarmlehne	64	fehlt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Standheizung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Teil I	20.02.2013	B004	AJ000028X	2	01	77/5000	191
M1	AC	4569-4666	1769				
TMBHM6129D2116105	0	1455-1522	1280				
SKODA		00075	0				
1Z		134	1880			1880	
ACCBZBX01		920	1010			-	
NFM6FM6AJ0090		920	1010			-	
		072	3750			072	
OCTAVIA		1200	630		5	-	
SKODA (CZ)		195/65 R15 91H					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		195/65 R15 91H					
Kombilimousine		-					
715/2007*566/2011F						6/-	
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I		e11+2001/116*0230*47					
Benzin		23.07.12	K			EE287870	
0001	35F0	1197					
7.2/8.2:+45 b.Anhaengebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.							
3080kg*ww.AHK 1t.EGTG+							

Bild 4: Zulassungsbescheinigung



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Kofferraumrollo fehlt



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 3: Innenraum / Lenkrad abgegriffen




Bild 4: Karosserie / B-Säule links Kratzer



Bild 5: Karosserie / B-Säule links Kratzer




Bild 6: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt




Bild 9: Innenraum / Drehregler Luftaustrittsdüse hinten links abgebrochen




Bild 10: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts und links beklebt



Bild 11: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts und links beklebt




Bild 12: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten links Dellen und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Halter abgebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Halter abgebrochen



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und Halter abgebrochen



Bild 21: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 22: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Motorhaube Dellen und zerkratzt




Bild 28: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Seitenteil rechts Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt




Bild 33: Innenraum / Sitzbezug hinten rechts Loch



Bild 34: Innenraum / Sitzbezug hinten rechts Loch



Bild 35: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 36: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 38: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert




Bild 39: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 40: Karosserie / Tür vorne rechts leicht deformiert



Bild 41: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer




Bild 42: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 44: Karosserie / Kotflügel rechts leicht deformiert und zerkratzt




Bild 45: Technik / AU/HU fällig



Bild 46: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gestaucht



Bild 47: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gestaucht



Bild 48: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gestaucht



Bild 49: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 50: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Spiegelkappe links gebrochen



Bild 52: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion und Dellen (Hagelschaden)




Bild 53: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion und Dellen (Hagelschaden)



Bild 54: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion und Dellen (Hagelschaden)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 56: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 57: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 58: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 59: Innenraum / Innenraum verschmutzt




Bild 60: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

116105

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Innenraum / Fahrersitzbezug und Polster verschlissen



Bild 62: Technik / Wagenheber fehlt



Bild 63: Technik / Antennenstab fehlt




Bild 64: Innenraum / Abdeckung Mittelarmlehne fehlt