

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215665/7/25-11401	Data raportu	08-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	07-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/48114/25/07/02	Miejsce oględzin	katarzyna.jankowska@grupamakurat.pl8...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VVS2605MB227915
Marka, model	OPEL Movano BiTurbo CDTI E...
Typ, wersja	Movano CDTI L3
Numer rejestracyjny	GD216XA
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/120 kW
Stan licznika	382 639 km
Data 1. rej./rok prod.	28-01-2021/2021
Data nast. bad. techn.	11-01-2026
Nadwozie	POD 2/2
Lakier	szary/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag kierowcy, Czujnik deszczu i zmierzchu, ESP + ASR, EI. podnoszenie szyb, przód, Filtr cząsteczek stałych, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem, Fotel pasażera podwójny, Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie, Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Kołpaki plastikowe, Lakier uni, Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza, Polska wersja językowa, Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera, Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne, Tapicerka materiałowa, Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie, Zamek centralny, Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem, Fotel pasażera pojedynczy, z regulacją przód-tył oraz pochylenia oparcia, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, Lusterka boczne na przedłużonych ramionach, Radio 15 USB + tuner radia cyfrowego DAB (zawiera Bluetooth, USB, wyświetlacz, 2 głośniki, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Zbiornik paliwa 105 litrów, Złącze elektryczne odbioru mocy dla konwersji, Światła przeciwmgielne, Kabina sypialna z ogrzewaniem postojowym, Zawieszenie tylne na dodatkowych poduszkach

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KLEBER, TRANSALP WINTER	225/65 16 112R	6,0 mm
	lewe	KLEBER, TRANSALP WINTER	225/65 16 112R	6,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, DURAVIS	225/65 16 112T	7,0 mm
	lewe	GOODRIDE, SW612	225/65 16 112R	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	1.9
2	Kierunkowskaz boczny R	połamana(y)	WY	0.2
3	Zamek pasa bezp.przedniego R	brak	WY	
4	Nakładka oparcia dół (1.rząd) L	brak	WY	
5	Zagłówek 1.rząd R	brak	WY	
6	Tapicerka siedziska 1.rząd L	przepalenie	WY	0.3
7	Tapicerka siedziska 1.rząd R	brak	WY	0.5
8	Tapicerka oparcia 1.rząd R	brak	WY	
9	Mocowanie regulacji fotela R	brak	WY	1.1
10	Mechanizm ustawiania oparcia fotela R	brak	WY	0.2
11	Mechanizm ustaw.siedziska fotela(1.rząd) R	brak	WY	
12	Nakładka szkieletu siedzenia 1.rząd R	brak	WY	
13	Podłokietnik środkowy cz.boczna R	brak	WY	0.5

14	Podpora lędźwiowa 1. rząd R	brak	WY	0.8
15	Mechanizm podpory lędźwiowej R	brak	WY	0.2
16	Blotnik tylny L	połamana(y)	WY	0.8
17	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
18	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
19	Blotnik przedni L	wgniecenie/odkształcenie		
20	Opończa	ślady naprawy		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 28

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Kierunkowskaz boczny/lusterka P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 30

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Nadkole tylne L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 32

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 34

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Ściana tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1