

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001920507
Besichtigt am: 28.04.2025 09:38
Berichts-Nr: 8251691
FIN: W1A4530911Y245370



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Smart
Modell:	Forfour
HSN / TSN:	/
Erstzulassungsdatum:	02.03.2020
Laufleistung:	23.776 km
Farbe:	Grau
Farbe Dach:	
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	0 ccm
Leistung:	41 kW (56 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Sonderausstattung

22-kW-Bordlader mit Schnellladefunktion

Bodypanels cool silver (metallic)

Paket: Ladekabel Ladekabel für Haushaltssteckdose und Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen

Paket: plus (forfour) - Fahrersitz höhenverstellbar - Rückenlehnenverstellung mit One-touch-Funktion für Fahrer und Beifahrer - Lenksäule höhenverstellbar - Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz - Handschuhfach abschließbar - Pannenset mit Luftkompressor und Dichtmittel
Räder: Ganzjahresreifen anstelle von Sommerreifen Bereifung vorn 165/65 R 15, hinten 185/60 R 15

Radio: Digitales Radio (DAB) für die Standards DAB, DAB+ und DMB

Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

TRIDION - Sicherheitszelle in Cool Silver (metallic)

» Standard Equipment

4,6-kW-Bordlader (230 Volt)	Räder: Leichtmetallräder 38,1 cm (15") im 4-Doppeichen-Design mit Bereifung vorn 5Jx15 / 165/65 R 15, hinten 5,5Jx15 / 185/60 R 15
Ablagefach in den Türen vorn und hinten	Räder: Stahlräder 38,1 cm (15") mit Radkappen mit Bereifung vorn 5Jx15 / 165/65 R 15, hinten 5,5Jx15 / 185/60 R 15
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite	Reifendruckkontrolle
Airbag: Kneebag für Fahrer	Schaltknauf in Leder
Airbag: Sidebags für Fahrer und Beifahrer kombinierter Pelvis-Thoraxbag	Seitenfenster hinten manuell ausstellbar
Airbag: Windowbags	Seitenwind-Assistent
Akustischer Umfeldschutz, abschaltbar	Servolenkung, elektrisch
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)	Sicherheitsgurte Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer mit Gurtwarnfunktion für Fahrer und Beifahrer, Sicherheitsgurt höhenverstellbar
Außenspiegel manuell einstellbar Außenspiegel mit asphärischem Spiegelglas auf der Fahrerseite	Sitze: Beifahrersitz mit Durchladefunktion Lehne vollständig umklappbar
Außentemperaturanzeige mit Frostwarnung	Sitze: Fondsitzbank ungeteilt mit Fondsitzlehnen klappbar
Berganfahrhilfe	Sitze: i-Size-Kindersitzbefestigung auf Beifahrersitz inkl. manueller Airbagabschaltung
Bodypanels black (uni)	smart EQ control App Nutzung 3 Jahre ab Aktivierung inklusive, danach individuell verlängerbar.
Bremsassistent aktiv	Steckdose 12-Volt mit Abdeckung in Mittelkonsole
Dach: Volldach in tridion Farbe	Tempomat mit Limiter variable Geschwindigkeitsbegrenzung
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik	TRIDION - Sicherheitszelle black (uni)
Drive Lock Automatische Türverriegelung bei Fahrt	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Wegfahrsperre optischer Schließrückmeldung
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	Zusatzinstrumente (Batterieladezustands- und Leistungsanzeige)
Fensterheber elektrisch mit Komfortbetätigung und Einklemmschutz	
Getriebe: 1-Gang	
H4-Halogencheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht in LED-Technik	
Handschuhfach, offen	
Heckscheibenheizung	
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Wisch-/Waschautomatik	
Innenraumbeleuchtung	
Instrumententafel und Türmittelfelder in Stoff schwarz, Akzentteile in weiß	
Kombiinstrument mit monochromem Display in LCD-Technologie und Bordcomputer	
Komfortscheibenwischer mit Intervallschaltung und Wisch-/Waschautomatik	
Kopfstützen vorne	
Ladegutösen im Kofferraum	
Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen 4 m, glatt	
Laderaumabdeckung	
Leuchtwertenregulierung manuell	
Mittelkonsole mit Rollo	
Paket: Cool & Audio - smart Audio-System mit AUX-/USB-Schnittstelle, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung, Smartphone-Sprachsteuerung und Audio Streaming für Musikübertragung - Klimatisierungsautomatik mit automatischer Temperaturregelung und Kombifilter mit Aktivkohle	
Polster: Stoff	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	165/65 R 15 81 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	165/65 R 15 81 T	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/60 R 15 84 T	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/60 R 15 84 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Sitzbezug vorne rechts	Beschädigt	Ersetzen
3	Heckklappe	Delle(n)	Lackieren
4	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Außenschweller links	Kratzer	Lackieren
8	Dachhimmel	Verbrannt	Smart Repair
9	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Stoßfänger vorne	Kratzer	Polieren
11	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren
12	Kofflül gel vorne rechts	Kratzer	Polieren
13	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren
14	Kofflül gel hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ladekabel (Schnellladung)	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	206,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

W1A4530911Y245370

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Schlechter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





2 - Sitzbezug vorne rechts - Beschädigt - Ersetzen



3 - Heckklappe - Delle(n) - Lackieren

Kommentar	Beschädigt
-----------	------------



4 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




7 - Außenschweller links - Kratzer - Lackieren

Kommentar


Beschädigt






8 - Dachhimmel - Verbrannt - Smart Repair





9 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





10 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Polieren



11 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren




12 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Polieren



13 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren



14 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Polieren



FEHLTEILE

1 - Ladekabel (Schnellladung) - Fehlt - Ersetzen

