

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	52/01/07/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Ładowarka kołowa Komatsu WA 380
Nr fabryczny:	KMTWA130VJH65355
Data sporządzenia raportu:	07-07-2025r



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb aukcyjnych, na rzecz Zleceniodawcy.

Przedmiot raportu

W dniu 03.07.2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę Bogusław Kobiątko.

Przedmiotem raportu jest ładowarka kołowa Komatsu WA 380 używana głównie do załadunku i przemieszczania materiałów sypkich, takich jak żwir, piasek czy ziemia. Należy do grupy maszyn budowlanych – dokładniej maszyn załadunkowych używanych w budownictwie, pracach ziemnych i przemyśle wydobywczym.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka kołowa
Producent:	Komatsu
Typ/model:	WA 380
Numer fabryczny:	KMTWA130VJH65355
Rok produkcji:	2018

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	31736h
Wysokość zrzutu:	5,585 m
Udźwig:	14,6 t
Masa własna:	20500kg
Wymiary:	8,22x2,99x395m
Moment uciągu:	154 kN
Moc silnika:	143kW
Średnica skrętu:	6,32 m
Wypozażenia:	Klimatyzacja Kamera Łyżka

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Do oględzin przedstawiono maszynę zlokalizowaną na placu magazynowym. Dokonano uruchomienia silnika, przeprowadzono próbę ruchową oraz wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia. W trakcie testów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w pracy zespołów mechanicznych, hydraulicznych ani elektrycznych. Wszystkie funkcje robocze działały poprawnie, bez zauważalnych opóźnień, nieszczelności czy nietypowych dźwięków.

Maszyna wizualnie znajduje się w stanie przeciętnym, z typowymi śladami zużycia eksploatacyjnego. Widoczne są drobne zarysowania i zabrudzenia powstałe w wyniku użytkowania, które nie wpływają na funkcjonalność ani bezpieczeństwo pracy. Ponadto stwierdzono liczne wycieki olejowe w okolicach silnika, przeciętą oponę LT oraz

połamane błotniki tylne. Zaleca się weryfikację stanu technicznego w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad.

Stan na dzień oględzin ocenia się jako przeciętny

Dane techniczne urządzenia przyjęto na podstawie informacji zawartych na tabliczce identyfikacyjnej oraz zapisów z broszury technicznej dostępnej na stronie internetowej producenta. Numer seryjny wybity na stałym elemencie jest zgodny z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się również oznaczenie CE, co świadczy o tym, że urządzenie spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Oznaczenie to potwierdza dopuszczenie maszyny do użytkowania na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do oględzin okazano fakturę zakupową.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























































