

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE

Märkische Allee 39/41  
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Verkaufsbericht



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	26.06.2025 durch SPITZKE SE
<b>Besichtigungsort</b>	14979 Großbeeren, Märkische Allee 39/41
<b>Besichtigungsdatum</b>	30.06.2025
<b>Referenznummern</b>	60150003

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WVWZZZ3CZKE072697</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Grau / Metallic
<b>Hersteller</b>	VW	<b>Nächste HU</b>	04/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Passat 2.0 TDI Comfortline	<b>Laufleistung abgelesen</b>	242.250 km
<b>Erstzulassung</b>	11.03.2019	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Direktschaltung / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 110 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/60 R16 99H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/60 R16 99H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/60 R16 99H M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/60 R16 99H M+S	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst nicht durchgeführt.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**  
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.  
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Ausstattung Comfortline	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Scheibenwischer mit Regensensor
Fußraumbelichtung vorn LED	Leseleuchten vorn und hinten LED
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	Dachreling
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernentriegelung Heckklappe
Fußmatten Textil	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Keyless-Start
Kindersicherung im Fahrgastraum	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	
Stoßfänger Wagenfarbe		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Türschutzleisten unten in Wagenfarbe		Verbandkasten und Warndreieck	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Wegfahrsperr (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓
Antennen-Diversity	✓	Audiosystem: CD-Player	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	✓
Business-Paket Premium mit Navigation	✓	Winter-Paket	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓
Fondbedienung Klimaanlage	✓	Steckdose 230V	✓
Rückfahrkamera (Rear View)	✓	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	✓
Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend	✓	Metallic-Lackierung	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
Volkswagen Media Control	✓	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	✓
Bordwerkzeug und Wagenheber	✓	Scheinwerfer LED	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Tagfahrlicht LED	✓
Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	✓

## Wertbeeinflussende Faktoren

### Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)

Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 21, Bild 22)

### Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24)

### Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)

### Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17)

Fahrzeug Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 18)

## Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Rickel, Michael

---

Der Sachverständige, 08.07.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage




Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

Fotoanlage




Bild 15



Bild 16

## Fotoanlage



Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Fahrzeug, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

## Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren