

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-234/2025_WW349TA

Numer szkody / sprawy SM-234/2025_WW349TA
Nr kalkulacji 8414

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119287

Numer rejestracyjny: WW349TA
Numer nadwozia: VF3YB2MFC12J15098
Marka: PEUGEOT
Model: Boxer 333 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3,3t 15-19
Typ: Boxer 333 BlueHDi L3H2
Data pierwszej rejestracji: 25.09.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8297
Data wyceny: 21.05.2025
Wycena na dzień: 21.05.2025
Wersja bazy danych: 2025.05
Wartość: 40 200,00 zł (kupno brutto)

Numer wyceny **8414**
 Data wyceny **21.05.2025**
 Wycena na dzień **21.05.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-234/2025_WW349TA

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp.z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul.Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0119287 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW349TA / VF3YB2MFC12J15098
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.09.2018 / 80
Rok produkcji	2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	155 514 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	204 800 / -49 286
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	PEUGEOT
Model	Boxer 333 BlueHDi Euro 6 1997ccm - 130KM 3,3t 15-19
Typ	Boxer 333 BlueHDi L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.04.2016 - 31.08.2019
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	96 / 130
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 300
Masa własna / ładowność	1 975 / 1 325
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYCENA POJAZDU

		Zakup
Notowanie Eurotax (baza danych 2025.05)	PLN	46 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	480
Korekta na przebieg	PLN	920
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	1 820
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-8 530
Korekta na stan opon	PLN	-490

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	40 200
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- AFU - system wspomagania nagłego hamowania
- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone
- Drzwi tylne nieoszkłone, 180 st.
- El. podnoszenie szyb, przód
- Felgi stalowe 15"
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobiliser
- Kierownica regulowana na głębokość
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Kontrola stabilności ESP
- Lakier niemetalizowany
- Osłony przeciwbłotne przód, tył
- Popielniczka + zapalniczka
- Schowek w desce rozdzielczej, zamykany
- Siedzenie pasażera 2-osobowe
- Ścianka działowa pełna (bez okna)
- Tapicerka materiałowa
- Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Czujnik parkowania - tył (V)	PLN	210
• Gniazdo 12V (V)	PLN	30
• Klimatyzacja (V)	PLN	830
• Lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie (V)	PLN	110
• Ogranicznik do 90km/h i tempomat (V)	PLN	130
• Półka nad głową kierowcy i pasażera (V)	PLN	30
• Światła do jazdy dziennej LED (V)	PLN	170
• WIP Bluetooth (V)	PLN	250
• Zawieszenie tylne komfortowe (V)	PLN	60

SUMA**PLN****1 820****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

• Ślady wcześniejszych napraw lakierni (-3%)	PLN	-1 420
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	-7 110

SUMA**PLN****-8 530****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), HANKOOK, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-90****Oś 1, Opona 2 (prawa), HANKOOK, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	88
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****-400****Oś 2, Opona 1 (lewa), MILESTONE, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), MILESTONE, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka układu filtra DPF świecąca stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie lewe [160 µm],

- poszycie boku lewego [60 – 950 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – zarysowana,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – klamka zewnętrzna zabrudzona farbą,
- drzwi przednie prawe – klamka zewnętrzna zabrudzona farbą,
- drzwi przesuwne prawe – wgniezione, porysowane,
- słupek środkowy prawy – zarysowany,
- poszycie boku lewego – wgniezione, porysowane,
- poszycie boku prawego – wgniezione, porysowane, listwy ochronne porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane punktowo, porysowane,
- próg lewy – wgnieciony, powłoka lakierowa wytarta,
- dach – wgnieciony.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze – znacznie zabrudzone farbą,
- zderzak przedni – porysowany,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- obicia ścian przestrzeni ładunkowej – połamane.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- obicie tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych prawych,
- chlapacze tylne.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



























































