

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Superb Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBJF73T5D9012275**
Erstzulassung: **16.01.2013**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **267.828 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Brilliant-Silber**
Leistung: **125 kW / 170 PS**
Hubraum: **1968 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Ablagefach für Regenschirm
2	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
3	Bremsassistent
4	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
5	Knieairbag Fahrerseite
6	LM-Felgen
7	Nebelscheinwerfer
8	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Verzurrschienen im Laderaumboden (Aluminium)
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Außenspiegel Wagenfarbe
14	Elektron. Differentialsperre (EDS)
15	Kopf-Airbag-System
16	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
17	Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
18	Abbiegelicht
19	Antriebsart: Frontantrieb
20	Bodenleuchte im Außenspiegel
21	Mittelarmlehne vorn
22	Tagfahrlicht
23	Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben)
24	Karosserie: 5-türig
25	Maxi-DOT Display
26	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
27	Verglasung getönt
28	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

Nr.	Bezeichnung
29	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
30	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
31	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
32	Scheibenwischer mit Regensensor
33	Seitenairbag vorn
34	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
35	Zentralverriegelung
36	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
37	Dachreling eloxiert
38	Fernbedienung für Zentralverriegelung
39	Innenspiegel mit Abblendautomatik
40	Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
41	Reifendruck-Kontrollsystem
42	Anti-Blockier-System (ABS)
43	Einparkhilfe hinten
44	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
45	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
46	Innenausstattung: Dekoreinlagen Noblesse (Holz-Optik)
47	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
48	Lenkrad mit Multifunktion
49	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
50	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
51	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
52	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
53	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
54	Multifunktionsanzeige
55	Rußpartikelfilter
56	Sitz vorn links höhenverstellbar
57	Sitzheizung vorn

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung	10	* Lenkrad mit Multifunktion
2	Außenspiegel mit Abblendautomatik	11	* Schalt-/Wählhebelgriff Leder
3	Bi-Xenon-Scheinwerfer	12	* Maxi-DOT Display
4	* Kurvenlicht	13	Audio-Navigationssystem Columbus
5	* Wasserstandsanzeige SRA / SWA	14	* Radioempfang digital (DAB)
6	* Scheibenwaschdüsen heizbar	15	Innenausstattung: Leder
7	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	16	* Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
8	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	17	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)
9	Freisprechanlage Premium	18	Doppel-Sonnenblenden

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJF73T5D9012275
Fahrzeugtyp: Skoda Superb Combi 125 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	04.04.2024	248423

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

TMBJF73T5D9012275

Fahrzeugtyp:

Skoda Superb Combi 125 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	04.04.2024	248423

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 06/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

 Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Frontscheibe	1, 2	Steinschlag	
2	Stoßfänger hinten	3, 4, 5	zerkratzt und leicht deformiert	
3	Heckklappe	6, 7, 8	Dellen und Kratzer	
4	AU/HU		fällig	
5	Motorhaube	9, 10	Steinschläge mit Korrosion	
6	Stoßfänger vorn	11, 12, 13	diverse Steinschläge	
7	Kotflügel links	14, 15	Kratzer	
8	Dachholm links	16, 17	Kratzer	
9	Einstieg vorne links	18, 19	zerkratzt	
10	Tür vorne links	20, 21	Kratzer	
11	Tür hinten links	22, 23, 24	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Seitenteil links	25, 26	Kratzer	


Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Kumho	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Kumho	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Kumho	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94W	Kumho	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges




Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges



Bild 22: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

16.01.2013	8004	AIQ000954	2	01	125/4200	218
M1	AC		4838-4937		1817	
TMBJF73T5D9012275	2		1510-1529		1594	
SKODA				80		
3T			159	2157	2157	
ACCFGBX01			1100	1060		
NFD6FD62E0180			1100	1060		
			071	2500	073	
SUPERB			1800	750	5	
SKODA (CZ)						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 94V			
Kombilimousine			205/55 R16 94V			
715/2007*566/2011F						
EURO5:E:PI/CI: M, N1 I					7/-	
Diesel			e11*2001/116*0326*22			
0002	35F0	1968	02.05.12	K	WE170350	
7.2/8.2:+57 b.Anhaengebetrieb*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.						
3957kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*vw.AHK lt.EGTG*						

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

MOTUL

Motorenölsorte: Viskosität:

Ölwechsel: ☐ Standard ☐ Plus ☐ Premium

bei km:

Datum:

Füllmenge (L):

Ölfilterwechsel: ☒ Ja ☐ Nein

Nachfüll-Öl im Kofferraum: ☐ Ja ☐ Nein

Nächster Ölwechsel:

bei km:

Datum:

oder Serviceanzeige: ☒ Ja

UL Deutschland GmbH | motul.com | info@motul.de

Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und leicht deformiert



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und leicht deformiert



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt und leicht deformiert




Bild 6: Karosserie / Heckklappe Dellen und Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Heckklappe Dellen und Kratzer



Bild 8: Karosserie / Heckklappe Dellen und Kratzer



Bild 9: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 10: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 11: Karosserie / Stoßfänger vorn diverse Steinschläge



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger vorn diverse Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Stoßfänger vorn diverse Steinschläge



Bild 14: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 16: Karosserie / Dachholm links Kratzer



Bild 17: Karosserie / Dachholm links Kratzer



Bild 18: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 22: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt




Bild 23: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

012275

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Seitenteil links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Seitenteil links Kratzer