

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **B-MAX**
 Fahrgestellnummer: **WF0KXXERJKDB61361**
 Erstzulassung: **20.06.2013**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **87.551 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Polar-Silber Metallic**
 Leistung: **66 kW / 90 PS**
 Hubraum: **1388 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **1**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 9.7.2025
 Auftragsnummer: B61361


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Antischlupfregelung (ASR)
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V KAT
5	Türgriffe außen Wagenfarbe
6	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
7	Außenspiegel Wagenfarbe
8	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
9	Wegfahrsperre (elektronisch)
10	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
11	Flexibles Sitzsystem FFS
12	Gepäckraumabdeckung / Rollo
13	Mittelkonsole
14	Reifen-Reparaturkit
15	Rücksitz geteilt / klappbar
16	Stoßfänger Wagenfarbe
17	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
18	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
19	Getränkehalter vorn
20	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
21	Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
22	Schiebetüren beidseitig
23	Verglasung getönt
24	Bordcomputer
25	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
27	Kopfstützen hinten verstellbar
28	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
29	Leseleuchte vorn
30	Stahlfelgen 6x15
31	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
32	Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
33	Reifendruck-Kontrollsystem
34	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
35	Anti-Blockier-System (ABS)
36	Servolenkung elektrisch
37	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
38	Intelligent Protection System (IPS)
39	Laderaumboden verstellbar
40	Sitz vorn links höhenverstellbar
41	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Komfort-Paket
3	* Außenspiegel elektr. anklappbar
4	* Parkpilotsystem hinten
5	Cool & Sound-Paket
6	* Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
7	* Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)

Nr.	Bezeichnung
8	* Klimaanlage
9	* Audiobedienung am Lenkrad
10	* AUX-IN-Anschluss
11	* USB-Anschluss
12	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
13	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
14	* 6 Lautsprecher

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer WF0KXXERJKDB61361
 Fahrzeugtyp: Ford B-MAX 66 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 01/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel rechts 213µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Stoßfänger hinten	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Einstieg vorne rechts	5, 6	Delle mit Kratzer	
4	Haltestift für Hutablage rechts	7	abgebrochen	
5	Stoßfänger vorn	8, 9	zerkratzt	
6	Sitzpolster	10	fleckig	
7	Einstieg vorne links	11, 12	zerkratzt	
8	Tür vorne links	13, 14	Kratzer	
9	Verkleidung neben Rücksitzlehne links	15	Kratzer	
10	Tür hinten links	16, 17, 18	zerkratzt	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Seitenteil links	19, 20, 21	zerkratzt	
12	Abdeckung für Türentriegelung hinten rechts	22, 23	fehlt	
13	Reifendichtmittel	24	abgelaufen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/60 R15 88H	Berlin	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/60 R15 88H	Goodyear	6
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	195/60 R15 88H	Berlin	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	195/60 R15 88H	Goodyear	6



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle mit Kratzer



Bild 6: Karosserie / Einstieg vorne rechts Delle mit Kratzer



Bild 7: Innenraum / Haltestift für Hutablage rechts abgebrochen



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 10: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 11: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

B61361

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 15: Innenraum / Verkleidung neben Rücksitzelehne links Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt




Bild 17: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt




Bild 18: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 22: Innenraum / Abdeckung für Türentriegelung hinten rechts fehlt



Bild 23: Innenraum / Abdeckung für Türentriegelung hinten rechts fehlt



Bild 24: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen