

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Corsa D**
Fahrgestellnummer: **W0L0SDL68C4138131**
Erstzulassung: **28.06.2012**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **107.394 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Silbersee/Perl Silber**
Leistung: **63 kW / 86 PS**
Hubraum: **1229 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **4**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	LM-Felgen
4	Nebelscheinwerfer
5	Rücksitzlehne klappbar
6	Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
7	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
8	Außenspiegel Wagenfarbe
9	ecoFLEX-Paket
10	Einstiegsleisten (Aluminium)
11	Nebelschlussleuchte
12	Getriebe Easytronic - automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang)
13	Lenkrad heizbar
14	Motor 1,2 Ltr. - 63 kW KAT (A 12 XER / LDC)
15	Stoßfänger Wagenfarbe
16	Tagfahrlicht
17	Audiobedienung am Lenkrad
18	Karosserie: 5-türig
19	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
20	Modellpflege
21	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung

Nr.	Bezeichnung
22	Verglasung getönt
23	Bordcomputer
24	Fensterheber elektrisch vorn
25	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
26	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
27	Klimaanlage
28	Seitenairbag vorn
29	Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
30	Elektron. Traktionskontrolle
31	Innenraumfilter: Pollenfilter
32	Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
33	Anti-Blockier-System (ABS)
34	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
35	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
36	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
37	Drehzahlmesser
38	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
39	Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
40	Lenkrad (Leder)
41	Sitz vorn links höhenverstellbar
42	Sitzheizung vorn
43	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Kopf-Airbag-System
3	Technik-Paket 1

Nr.	Bezeichnung
4	* Bordcomputer
5	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
6	Raucher-Paket
7	Reserverad in Fahrbereifung

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☐ nein: ☒

Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0L0SDL68C4138131
Fahrzeugtyp: Opel Corsa D 63 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/25

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig

☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
 ja ☒
 nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil rechts 190µm
2	Tür hinten rechts 185µm
3	Tür vorne rechts 175µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Fahrsitz	1	Leder eingerissen	
2	Wartung	2, 3	fällig	
3	Seitenteil links	4, 5, 6	zerkratzt	
4	Dach	7, 8	Dellen	
5	Dachholm rechts	9, 10	Steinschlag	
6	Einstieg hinten rechts	11, 12	zerkratzt	
7	Türverkleidung hinten rechts	13, 14	Kratzer	
8	Kotflügel rechts	15, 16	Kratzer	
9	Schlüsselfernbedienung	17	eine ohne Funktion	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	AU/HU	18	fällig	
11	Motorhaube	19, 20	zerkratzt	
12	Stoßfänger vorn	21, 22, 23	zerkratzt und gebrochen	
13	Sitzpolster	24, 25, 26, 27	fleckig	
14	Einstieg vorne links	28, 29	zerkratzt	
15	Tür vorne links	30, 31, 32	Delle und zerkratzt	
16	Einstieg hinten links	33, 34	zerkratzt	
17	Tür hinten links	35, 36	Kratzer	
18	Alufelgen alle	37, 38, 39, 40	zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92H	Maxxis	6
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92H	Maxxis	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92H	Maxxis	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 92H	Maxxis	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Entertainmentsystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

28.06.2012	0035	ALJ032472	2	01	63/5600	172
M1	AF		3999-4040		-1737	
W010SDL68C4138131	0		-1488		-1163	
OPEL				00045		
S-D			129	1625	1625	
KN11			850	800		
1A06D5B2BDA5			850	800		
			084	3750	072	
Corsa			850	500	5	
OPEL			185/70 R14 88T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/70 R14 88T			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*566/2011A					7/-	
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0379*20			
Benzin			16.11.11	K	WP175677	
0001	35A0	1229				
F.1/F.2:bei Anhängetrieb 1615			7.2/8.2:bei Anhängebet			
rieb 845*O.1:1000 bis 10% Steig.			*zul. Ges.-Gew.d.Zuges			
max. 2455 kg bis 12% Steig.*S.1:			max.S-Pl.*ww.AHK lt.E			
GTG*						

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

Arbeiten ausgeführt am/bei km:
17.07.2025 / 83872

Nächster Service am/bei km:
07/2029

Allzeit Gute Fahrt
wünscht Ihnen:

54.30.
495

(Stempel, Unterschrift)

Bild 6: Serviceheft

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**

Bild 1: Innenraum / Fahrersitz Leder eingerissen



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 3: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 4: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Dach Dellen



Bild 8: Karosserie / Dach Dellen



Bild 9: Karosserie / Dachholm rechts Steinschlag



Bild 10: Karosserie / Dachholm rechts Steinschlag



Bild 11: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt




Bild 12: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 13: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts
Kratzer



Bild 14: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts
Kratzer



Bild 15: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 17: Technik / Schlüsselfernbedienung eine ohne
Funktion



Bild 18: Technik / AU/HU fällig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Motorhaube zerkratzt




Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gebrochen



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gebrochen



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und gebrochen



Bild 24: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 26: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 27: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 28: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 29: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 30: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links Delle und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt




Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

8.7.2025

Auftragsnummer:

138131


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt



Bild 38: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt




Bild 39: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt



Bild 40: Reifen - Felge / Alufelgen alle zerkratzt