

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Audi**
Typ: **A3 Sportback**
Fahrgestellnummer: **WAUZZZ8P9CA008967**
Erstzulassung: **11.07.2011**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **131.544 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Lavagrau Perleffekt**
Leistung: **92 kW / 125 PS**
Hubraum: **1395 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Außentemperaturanzeige
2	Karosserie: 4-türig
3	Lenkgetriebe - Generation II
4	LM-Felgen
5	Start/Stop-Anlage
6	Ausstattungs-Paket: Ambiente
7	Elektron. Differentialsperre (EDS)
8	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
9	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Meridian
10	Wegfahrsperre (elektronisch)
11	Antriebsart: Frontantrieb
12	Außenspiegel asphärisch, links
13	Gepäckraumabdeckung / Rollo
14	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
15	Licht- und Regensensor
16	Make-up-Spiegel beleuchtet
17	Mittelarmlehne vorn
18	Reifen-Reparaturkit
19	Tagfahrlicht
20	Außenspiegel konvex, rechts
21	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
22	Modellpflege

Nr.	Bezeichnung
23	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
24	Seitenairbag vorn
25	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
26	Wärmeschutzverglasung grün getönt
27	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
28	Frontscheibe mit Bandfilter oben
29	Innenspiegel mit Abblendautomatik
30	Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
31	Servolenkung elektronisch gesteuert
32	Ablage-Paket
33	Anti-Blockier-System (ABS)
34	Dynamik-Fahrwerk
35	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
36	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
37	Licht-Paket
38	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
39	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
40	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
41	Fahrer-Informations-System (FIS)
42	Leuchtweitenregelung
43	Sitz vorn links höhenverstellbar
44	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Perleffekt-Lackierung
2	Ablage- und Gepäckraum-Paket
3	* Gepäckraum-Paket
4	Komfort-Paket Plus
5	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
6	* Scheibenwaschdüsen heizbar
7	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
8	* Sitzheizung vorn
9	* Einparkhilfe hinten (APS)
10	* Universal-Schnittstelle Bluetooth
11	* Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

Nr.	Bezeichnung
12	* Klimaanlage
13	* Fahrer-Informations-System (FIS)
14	Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
15	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
16	* Tagfahrlicht
17	Aktiv-Lautsprecher
18	Multi-Media-Interface MMI Navigation
19	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Medial Silber
20	Dachhimmel Stoff, schwarz
21	Klimaautomatik
22	Raucher-Paket
23	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WAUZZZ8P9CA008967

Fahrzeugtyp:

Audi A3 Sportback 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	27.02.2024	121012

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 07/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
 ja ☒
 nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 316µm
2	Kotflügel links 378µm
3	Tür vorne links 188µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1, 2	fällig	
2	Einstieg hinten links	3, 4	Kratzer	
3	Seitenteil links	5, 6, 7	zerkratzt	
4	Tür hinten rechts	8, 9	deformiert und zerkratzt	
5	Tür vorne rechts	10, 11	zerkratzt	
6	Spiegelkappe rechts	12	matt lackiert	
7	Kotflügel rechts	13, 14	Kratzer	
8	AU/HU	15	fällig	
9	Dämmmatte Spritzwand	16	zerrissen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Motorhaube	17, 18	diverse Steinschläge	
11	Stoßfänger vorn	19, 20, 21	Klarlack löst sich ab und gestaucht	
12	Kotflügel links	22, 23	Kratzer	
13	Sitzpolster	24, 25, 26, 27	fleckig	
14	B-Säule links	28, 29	Kratzer	
15	Türverkleidung vorne links	30	Kratzer	
16	Tür vorne links	31, 32	Kratzer	
17	Kofferraumabdeckung	33	fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94Y	Kumho	3
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94Y	Kumho	3
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94Y	Kumho	4
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	225/45 R17 94Y	Kumho	4

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Aluminium	205/55 R16 91H	Dunlop	3
2 - VR	Winterreifen / Aluminium	205/55 R16 91H	Dunlop	3
3 - HL	Winterreifen / Aluminium	205/55 R16 91H	Dunlop	4
4 - HR	Winterreifen / Aluminium	205/55 R16 91H	Dunlop	4



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer




Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer




Bild 5: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert und zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Spiegelkappe rechts matt lackiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer




Bild 15: Technik / AU/HU fällig



Bild 16: Technik / Dämmmatte Spritzwand zerrissen



Bild 17: Karosserie / Motorhaube diverse Steinschläge



Bild 18: Karosserie / Motorhaube diverse Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfänger vorn Klarlack löst sich ab und gestaucht



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn Klarlack löst sich ab und gestaucht




Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn Klarlack löst sich ab und gestaucht




Bild 22: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 23: Karosserie / Kotflügel links Kratzer



Bild 24: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Innenraum / Sitzpolster fleckig




Bild 26: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 27: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 28: Karosserie / B-Säule links Kratzer



Bild 29: Karosserie / B-Säule links Kratzer



Bild 30: Karosserie / Türverkleidung vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

9.7.2025

Auftragsnummer:

008967

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 33: Innenraum / Kofferraumabdeckung fehlt