

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Volkswagen**  
 Typ: **Passat Variant**  
 Fahrgestellnummer: **WVWZZZ3CZ9E001153**  
 Erstzulassung: **18.06.2008**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **197.950 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Shadow Blue**  
 Leistung: **118 kW / 160 PS**  
 Hubraum: **1798 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 30.6.2025  
 Auftragsnummer: 001153


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Außentemperaturanzeige
4	Bremsassistent
5	Dachreling
6	Karosserie: 4-türig
7	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
8	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
9	Wegfahrsperre (elektronisch)
10	Antriebsart: Frontantrieb
11	Außenspiegel asphärisch, links
12	Getriebe 6-Gang
13	Stahlfelgen 6,5x16
14	Kopf-Airbag-System (Sideguard)

Nr.	Bezeichnung
15	Fensterheber elektrisch vorn
16	Seitenairbag vorn
17	Wärmeschutzverglasung grün getönt
18	Zentralverriegelung
19	Fernbedienung für Zentralverriegelung
20	Mittelarmlehne hinten
21	Anti-Blockier-System (ABS)
22	Anzeige für Waschwasserstand
23	Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TSI
24	Rücksitzbank / Lehne geteilt
25	Seitenschutzleisten
26	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
27	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
28	Kopfstützen hinten (3-fach)
29	Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
3	Klimaautomatik
4	Mittelarmlehne
5	Raucher-Paket
6	Business-Paket
7	* Diebstahl-Warnanlage
8	* Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
9	* Nebelscheinwerfer integriert
10	* Multifunktionsanzeige Plus

Nr.	Bezeichnung
11	* Multimediabuchse AUX-IN
12	* Sitzheizung vorn
13	* Scheibenwischer mit Regensensor
14	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
15	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
16	* Winter-Paket
17	* Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
18	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
19	* Scheibenwaschdüsen heizbar
20	* Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
21	* Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WWWZZZ3CZ9E001153  
 Fahrzeugtyp: Volkswagen Passat Variant 118 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	09.11.2023	178787

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 12/25**

fahrbereit  nicht fahrbereit  rollfähig  
 nicht verkehrssicher  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 HansasträÙe 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel links 236µm
2	Tür vorne links 175µm
3	Dach 461µm
4	Seitenteil links 212µm
5	Seitenteil rechts 363µm
6	Kotflügel rechts 194µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kühlwasserstand	1	unter minimum	
2	Seitenteil rechts	2, 3	deformiert und zerkratzt	
3	Tür hinten rechts	4, 5, 6	zerkratzt	
4	Tür vorne rechts	7, 8	Kratzer	
5	Kotflügel rechts	9, 10	Korrosion unter Lack	
6	Spiegelkappe rechts	11	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Dach	12, 13, 14	Korrosion unter Lack	
8	Himmel	15	hängt runter	
9	Motorhaube	16, 17, 18	Steinschläge	
10	Stoßfänger vorn	19, 20, 21	Steinschlag und Kratzer	
11	Kotflügel links	22, 23, 24	Korrosion und Kratzer	
12	Fahrsitzbezug	25	verschlissen	
13	Seitenteil links	26, 27, 28	zerkratzt	
14	Stoßfänger hinten	29, 30	Kratzer	
15	Heckklappe	31, 32, 33	Korrosion	
16	Tönungsfolie Heckklappe	34	Kratzer	
17	Reifendichtmittel	35	abgelaufen	
18	Felgen ( alle )	36, 37, 38, 39	oxidiert und Bordsteinschäden	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
 Hansastraße 212  
 13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Goodyear	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Goodyear	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Goodyear	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Goodyear	6



**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

### 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Kühlwasserstand unter minimum



Bild 2: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 9: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion unter Lack



Bild 10: Karosserie / Kotflügel rechts Korrosion unter Lack



Bild 11: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Dach Korrosion unter Lack



Bild 13: Karosserie / Dach Korrosion unter Lack



Bild 14: Karosserie / Dach Korrosion unter Lack



Bild 15: Innenraum / Himmel hängt runter



Bild 16: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 17: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 18: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschlag und Kratzer



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschlag und Kratzer




Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschlag und Kratzer



Bild 22: Karosserie / Kotflügel links Korrosion und Kratzer



Bild 23: Karosserie / Kotflügel links Korrosion und Kratzer



Bild 24: Karosserie / Kotflügel links Korrosion und Kratzer



Bild 25: Innenraum / Fahrersitzbezug verschlissen



Bild 26: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt




Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 31: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 32: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 33: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 34: Innenraum / Tönungsfolie Heckklappe Kratzer



Bild 35: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 36: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) oxidiert und Bordsteinschäden

**Besichtigungsort**

Autohaus Koch GmbH  
Hansastraße 212  
13051-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.6.2025

Auftragsnummer:

001153

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) oxidiert und Bordsteinschäden



Bild 38: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) oxidiert und Bordsteinschäden



Bild 39: Reifen - Felge / Felgen ( alle ) oxidiert und Bordsteinschäden