

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Opel**
 Typ: **Astra J Sports Tourer**
 Fahrgestellnummer: **W0LPD8EC4F8018272**
 Erstzulassung: **03.12.2014**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **170.886 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Azur Blau (M2)**
 Leistung: **103 kW / 140 PS**
 Hubraum: **1364 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
 Besichtigungsdatum: 15.7.2025
 Auftragsnummer: 018272


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	LM-Felgen
4	Türgriffe außen Wagenfarbe
5	Wärmeschutzverglasung
6	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
7	Außenspiegel Wagenfarbe
8	Kopf-Airbag-System
9	Nebelschlussleuchte
10	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
11	Aktive Kopfstützen vorn
12	Rücksitz geteilt / klappbar
13	Tagfahrlicht
14	Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
15	Karosserie: 5-türig
16	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
17	Modellpflege
18	Bordcomputer
19	Dachreling schwarz
20	Fensterheber elektrisch vorn
21	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
22	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
23	Leseleuchten vorn (2)
24	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo

Nr.	Bezeichnung
25	Seitenairbag vorn
26	Elektron. Traktionskontrolle
27	Feststellbremse manuell
28	Heckscheibenwischer
29	Innenraumfilter: Pollenfilter
30	Komfortsitze vorn
31	Kopfstützen hinten (2-fach)
32	Reifendruck-Kontrollsystem
33	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
34	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
35	Anti-Blockier-System (ABS)
36	Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
37	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
38	Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
39	Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
40	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
41	Drehzahlmesser
42	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
43	Heckscheibe heizbar
44	Lenkrad (Leder)
45	Leuchtweitenregelung
46	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
47	Sitz vorn links höhenverstellbar
48	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Komfort-Paket
3	* Klimaautomatik 2-Zonen
4	* Lenkrad heizbar
5	* Sitzheizung vorn
6	Sicht-Paket
7	* Einschaltautomatik für Fahrlicht

Nr.	Bezeichnung
8	* Innenspiegel mit Ablendautomatik
9	* Scheibenwischer mit Regensensor
10	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
11	Audiosystem CD 600 IntelliLink MP3 (Radio/CD-Player / Bluetooth)
12	* Freisprecheinrichtung Bluetooth
13	Parkpilotsystem vorn und hinten
14	Reserverad in Fahrbereifung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0LPD8EC4F8018272
 Fahrzeugtyp: Opel Astra J Sports Tourer 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	07.02.2024	146524

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 02/26

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür hinten links 295µm
2	Seitenteil links 477µm
3	Seitenteil rechts 266µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Tür vorne links	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Sitzpolster	5, 6, 7	fleckig	
4	Einstieg hinten links	8, 9, 10	zerkratzt	
5	Tür hinten links	11, 12	Kratzer	
6	Seitenteil links	13, 14, 15	zerkratzt	
7	Stoßfänger hinten	16, 17, 18	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Dach	19, 20, 21	Dellen	
9	Heckklappe	22, 23, 24	Dellen und zerkratzt	
10	Seitenteil rechts	25, 26, 27	zerkratzt	
11	Einstieg hinten rechts	28, 29	zerkratzt	
12	Kennzeichenbeleuchtung links	30	ohne Funktion	
13	B-Säule rechts	31, 32, 33	Delle und zerkratzt	
14	Tür hinten rechts	34, 35, 36	zerkratzt	
15	Einstieg vorne rechts	37, 38	zerkratzt	
16	Tür vorne rechts	39, 40, 41	zerkratzt	
17	Spiegelkappe rechts	42	Kratzer	
18	Kotflügel rechts	43, 44	Kratzer	
19	Kofferraumverkleidung rechts und links	45, 46	Kratzer	
20	A-Säulenverkleidung links	47	fleckig	
21	Motorhaube	48, 49, 50	Dellen und Steinschläge	
22	Stoßfänger vorn	51, 52, 53	zerkratzt	
23	Kotflügel links	54, 55, 56	zerkratzt und Steinschläge	
24	Spiegelkappe links	57	Kratzer	
25	Lenkrad	58	abgegriffen	
26	B-Säule links	59, 60, 61	zerkratzt	
27	Einstieg vorne links	62, 63	Delle und zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Stahl	215/50 R17 91W	Nexen	5
2 - VR	Sommerreifen / Stahl	215/50 R17 91W	Nexen	5
3 - HL	Sommerreifen / Stahl	215/50 R17 91W	Nexen	6
4 - HR	Sommerreifen / Stahl	215/50 R17 91W	Nexen	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges




Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 5: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 6: Innenraum / Sitzpolster fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 8: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 13: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 19: Karosserie / Dach Dellen



Bild 20: Karosserie / Dach Dellen



Bild 21: Karosserie / Dach Dellen




Bild 22: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Dellen und zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Seitenteil rechts zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 30: Technik / Kennzeichenbeleuchtung links ohne Funktion



Bild 31: Karosserie / B-Säule rechts Delle und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / B-Säule rechts Delle und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / B-Säule rechts Delle und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt




Bild 36: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 43: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 44: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 45: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 46: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 47: Innenraum / A-Säulenverkleidung links fleckig



Bild 48: Karosserie / Motorhaube Dellen und Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 49: Karosserie / Motorhaube Dellen und Steinschläge



Bild 50: Karosserie / Motorhaube Dellen und Steinschläge



Bild 51: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 52: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 53: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 54: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt und Steinschläge



Bild 55: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt und Steinschläge



Bild 56: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt und Steinschläge



Bild 57: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 58: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 59: Karosserie / B-Säule links zerkratzt



Bild 60: Karosserie / B-Säule links zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

018272

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Karosserie / B-Säule links zerkratzt



Bild 62: Karosserie / Einstieg vorne links Delle und zerkratzt



Bild 63: Karosserie / Einstieg vorne links Delle und zerkratzt