

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Ford**
 Typ: **Mondeo**
 Fahrgestellnummer: **WF0WXXGBBW2U39290**
 Erstzulassung: **17.09.2002**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **154.525 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Silber**
 Leistung: **92 kW / 125 PS**
 Hubraum: **1798 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Radio mit CD
2	Schaltgetriebe
3	elektr. Fensterheber vorn und hinten

Nr.	Bezeichnung
4	Klimaanlage
5	elektr. Spiegelverstellung
6	ABS
7	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer WF0WXXGBBW2U39290
 Fahrzeugtyp: Ford Mondeo 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 08/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 230µm
2	Kotflügel links 178µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Einstieg vorne links	2, 3	zerkratzt	
3	Motorkontrollleuchte	4, 5, 6	leuchtet (P0400 und P0403)	
4	Lenkrad	7	abgegriffen	
5	Tür vorne links	8, 9, 10	zerkratzt	
6	Einstieg hinten links	11, 12	zerkratzt	
7	Tür hinten links	13, 14, 15	Delle und zerkratzt	
8	Seitenteil links	16, 17	leicht deformiert und zerkratzt	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Stoßfänger hinten	18, 19	gebrochen	
10	Heckklappe	20, 21, 22	deformiert und zerkratzt	
11	Seitenteil rechts	23, 24	deformiert und zerkratzt	
12	Motorhaubenaufstelltdämpfer	25, 26	verschlissen	
13	Einstieg hinten rechts	27, 28	zerkratzt	
14	Sitzpolster	29, 30	fleckig	
15	Tür hinten rechts	31, 32, 33	zerkratzt	
16	Schweller rechts	34, 35	Korrosion	
17	Einstieg vorne rechts	36, 37	zerkratzt	
18	Tür vorne rechts	38, 39, 40	zerkratzt	
19	Spiegelkappe rechts	41	Kratzer	
20	Antennenfuß	42	Gewinde abgebrochen	
21	Kotflügel rechts	43, 44	Kratzer	
22	Kofferraumverkleidung rechts	45	Kratzer	
23	Frontscheibe	46	zerkratzt	
24	Motorhaube	47, 48, 49	zerkratzt	
25	Stoßfänger vorn	50, 51, 52	zerkratzt	
26	Scheinwerfer links	53	matt/blind	
27	Kotflügel links	54, 55	deformiert und zerkratzt	
28	Spiegelkappe links	56	Kratzer	
29	Antennenstab		fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	205/55 R16 94V	Fulda	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	205/55 R16 94V	Fulda	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	205/55 R16 94V	Fulda	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	205/55 R16 94V	Fulda	7



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft



Bild 7: Innenraum / Lenkrad abgegriffen



Bild 8: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür hinten links Delle und zerkratzt



Bild 16: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 17: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten gebrochen



Bild 20: Karosserie / Heckklappe deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Heckklappe deformiert und zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Heckklappe deformiert und zerkratzt




Bild 23: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Seitenteil rechts deformiert und zerkratzt



Bild 25: Technik / Motorhaubenaufstelltdämpfer verschlissen



Bild 26: Technik / Motorhaubenaufstelltdämpfer verschlissen



Bild 27: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 29: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 30: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 31: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Schweller rechts Korrosion




Bild 35: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 36: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 38: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 39: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 40: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 42: Technik / Antennenfuß Gewinde abgebrochen

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 44: Karosserie / Kotflügel rechts Kratzer



Bild 45: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts Kratzer



Bild 46: Karosserie / Frontscheibe zerkratzt



Bild 47: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 48: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 49: Karosserie / Motorhaube zerkratzt



Bild 50: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 51: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 52: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 53: Technik / Scheinwerfer links matt/blind



Bild 54: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

U39290

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Karosserie / Kotflügel links deformiert und zerkratzt



Bild 56: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer