

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **Subaru**
 Typ: **XV**
 Fahrgestellnummer: **JF1GPD LZ3CG019353**
 Erstzulassung: **04.12.2013**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe**
 Schadstoffklasse:
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **314.562 km**
 Kraftstoffart: **Diesel**
 Farbe: **Grau**
 Leistung: **108 kW / 147 PS**
 Hubraum: **1998 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Tempomat
2	Radio mit CD
3	Schaltgetriebe
4	elektr. Fensterheber vorn und hinten

Nr.	Bezeichnung
5	Klimaanlage
6	elektr. Spiegelverstellung
7	ABS
8	Sitzheizung vorn
9	Fahrer und Beifahrerairbag

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer JF1GPDZ3CG019353
 Fahrzeugtyp: Subaru XV 108 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.11.2024	299476

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/27

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 HansasträÙe 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✗ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Seitenteil rechts 188µm
2	Tür vorne rechts 210µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Wartung	1	fällig	
2	Stoßfänger vorn	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Kotflügel links	5, 6, 7	zerkratzt	
4	Spiegelkappe links	8	Kratzer	
5	Dachholm links	9, 10, 11	zerkratzt	
6	Einstieg vorne links	12, 13	zerkratzt	
7	Sitzpolster	14, 15	fleckig	
8	Armlehne	16	Druckstellen	
9	Türverkleidung vorne links	17, 18	Bisspuren	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Tür vorne links	19, 20, 21	leicht deformiert und zerkratzt	
11	Einstieg hinten links	22	zerkratzt	
12	Kennzeichenbeleuchtung links	23	ohne Funktion	
13	Verkleidung neben Rücksitzlehne rechts und links	24, 25	Kratzer	
14	Türverkleidung hinten links	26, 27	Leder gerissen	
15	Tür hinten links	28, 29, 30	deformiert und zerkratzt	
16	Seitenteil links	31, 32, 33	Dellen und zerkratzt	
17	Stoßfänger hinten	34, 35, 36	zerkratzt	
18	Heckklappe	37, 38, 39	zerkratzt und Korrosionsansatz	
19	Seitenteil rechts	40, 41, 42	leicht deformiert und zerkratzt	
20	Einstieg hinten rechts	43	zerkratzt	
21	Verkleidung Mittelkonsole hinten	44	Kratzer	
22	Türverkleidung hinten rechts	45	Kratzer	
23	Kofferraumverkleidung rechts und links	46, 47	Kratzer	
24	Tür hinten rechts	48, 49	zerkratzt	
25	Dachholm rechts	50, 51, 52	zerkratzt	
26	Dach	53, 54, 55, 56	Steinschlag mit Korrosion, Dellen und zerkratzt	
27	Einstieg vorne rechts	57	zerkratzt	
28	Türverkleidung vorne rechts	58	Kratzer	
29	Tür vorne rechts	59, 60, 61	Delle und zerkratzt	
30	Spiegelkappe rechts	62	Kratzer	
31	Kotflügel rechts	63, 64	deformiert und zerkratzt	
32	Scheinwerfer rechts und links	65, 66	matt/blind	
33	Spiegelgehäuse rechts	67	gebrochen	
34	Innenraum	68, 69	stark verschmutzt und riecht stark nach Hund	
35	Kupplung	70	verschlissen	
36	Himmel	71, 72	stark fleckig	
37	Kofferraumrollo	73	defekt (Abdeckung fehlt im Kasten)	
38	Heckklappenverkleidung	74, 75	Kratzer	
39	Frontscheibe	76, 77	Steinschlag	
40	Motorhaube	78, 79, 80	Steinschläge mit Korrosion und zerkratzt	
41	Reifendichtmittel	81	abgelaufen	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	225/55 R17 97Y	Michelin	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	225/55 R17 97Y	Michelin	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	225/55 R17 97Y	Michelin	4
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	225/55 R17 97Y	Michelin	4



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
 Hansastraße 212
 13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 9: Karosserie / Dachholm links zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Dachholm links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Dachholm links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt



Bild 14: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 15: Innenraum / Sitzpolster fleckig



Bild 16: Innenraum / Armlehne Druckstellen



Bild 17: Innenraum / Türverkleidung vorne links Bisspuren



Bild 18: Innenraum / Türverkleidung vorne links Bisspuren




Bild 19: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 20: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne links leicht deformiert und zerkratzt




Bild 22: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 23: Technik / Kennzeichenbeleuchtung links ohne Funktion



Bild 24: Innenraum / Verkleidung neben Rücksitzlehne rechts und links Kratzer



Bild 25: Innenraum / Verkleidung neben Rücksitzlehne rechts und links Kratzer



Bild 26: Innenraum / Türverkleidung hinten links Leder gerissen



Bild 27: Innenraum / Türverkleidung hinten links Leder gerissen




Bild 28: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links deformiert und zerkratzt




Bild 31: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Seitenteil links Dellen und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 37: Karosserie / Heckklappe zerkratzt und Korrosionsansatz



Bild 38: Karosserie / Heckklappe zerkratzt und Korrosionsansatz



Bild 39: Karosserie / Heckklappe zerkratzt und Korrosionsansatz



Bild 40: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 41: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 42: Karosserie / Seitenteil rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 43: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 44: Innenraum / Verkleidung Mittelkonsole hinten Kratzer



Bild 45: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts Kratzer



Bild 46: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 47: Innenraum / Kofferraumverkleidung rechts und links Kratzer



Bild 48: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 49: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 50: Karosserie / Dachholm rechts zerkratzt



Bild 51: Karosserie / Dachholm rechts zerkratzt



Bild 52: Karosserie / Dachholm rechts zerkratzt




Bild 53: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion, Dellen und zerkratzt



Bild 54: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion, Dellen und zerkratzt



Bild 55: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion, Dellen und zerkratzt



Bild 56: Karosserie / Dach Steinschlag mit Korrosion, Dellen und zerkratzt



Bild 57: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 58: Innenraum / Türverkleidung vorne rechts Kratzer




Bild 59: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt



Bild 60: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

15.7.2025

Auftragsnummer:

019353

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 61: Karosserie / Tür vorne rechts Delle und zerkratzt



Bild 62: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 63: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 64: Karosserie / Kotflügel rechts deformiert und zerkratzt



Bild 65: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind




Bild 66: Technik / Scheinwerfer rechts und links matt/blind



Bild 67: Karosserie / Spiegelgehäuse rechts gebrochen



Bild 68: Innenraum / Innenraum stark verschmutzt und riecht stark nach Hund



Bild 69: Innenraum / Innenraum stark verschmutzt und riecht stark nach Hund



Bild 70: Technik / Kupplung verschlissen




Bild 71: Innenraum / Himmel stark fleckig



Bild 72: Innenraum / Himmel stark fleckig



Bild 73: Innenraum / Kofferraumrollo defekt (Abdeckung fehlt im Kasten)



Bild 74: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 75: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 76: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 77: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 78: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und zerkratzt



Bild 79: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und zerkratzt



Bild 80: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion und zerkratzt



Bild 81: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen