

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215728/7/25-11401	Data raportu	11-07-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49495/25/07/08	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1WF000264407245
Marka, model	RENAULT Kangoo Express 1....
Typ, wersja	Kangoo 1.5 Blue dCi Pack Clim
Numer rejestracyjny	WD1812N
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1461 ccm/70 kW
Stan licznika	196 554 km
Data 1. rej./rok prod.	06-12-2019/2019
Data nast. bad. techn.	23-11-2024
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszkłone, Drzwi tylne, nieprzeszkłone, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy, Gniazdo 12V, Kierownica z regulacją wysokości, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Kołpaki ozdobne pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Poduszka powietrzna kierowcy, Przegroda, ścianka działowa nieprzeszkłona, Przygotowanie do instalacji radia, Punkty mocujące ładunek w ścianach bocznych, Radio CD/MP3 z Bluetooth i gniazdem USB, System ESP + Grip Control + Hill Start Assist, System wspomagania naglej hamowania, Szyby przednie elektrycznie podnoszone, Tapicerka materiałowa, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina gumowa przestrzeni ładunkowej, zintegrowana, Zamek centralny, Ściana nieprzeszkłona z lewej strony, Czujniki parkowania, tylny, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Podłokietnik między fotelami, Półka pod dachem w kabinie

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PNEUMANT, PN150 WINTEC	195/65 15 91T	3,0 mm
	lewe	PNEUMANT, PN150 WINTEC	195/65 15 91T	2,0 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 5	195/65 15 91T	6,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	195/65 15 91T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Dodatkowe Światło stop kpl.	brak	WY	0.2
2	Komplet nakładek pokrywy tylnej L	pęknięcie, ubytki materiału	WY	0.2
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
4	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zdjęcie do protokołu



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dodatkowa lampa stopu - Inne 1



Fot. 34

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Wykładzina pokryw tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1