

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	401303/7/25-9570	Data raportu	08-07-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	08-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/47559/25/07/01	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WVWZZZ3CZFE816513
Marka, model	VOLKSWAGEN CC 12-17
Typ, wersja	CC 2.0 TSI DSG
Numer rejestracyjny	WD7581R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/155 kW
Stan licznika	197 505 km
Data 1. rej./rok prod.	07-07-2015/2015
Data nast. bad. techn.	16-07-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

4/5 zagłówki, ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Asystent podjazdu, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania, Chromowane obramowania szyb bocznych, Chromowane obramowanie osłony wlotu powietrza do chłodnicy, Czujnik ciśnienia w oponach (sygnalizacja spadku ciśnienia), Czujnik deszczu, Dywaniki - wykładzina, Dźwignia zmiany biegów w skórze, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elementy dekoracyjne Titansilber na desce rozdzielczej, konsoli środkowej oraz drzwiach, Felgi aluminiowe 17 Phoenix z ogumieniem 235/45, Fotel kierowcy - elektryczna regulacją odcinka lędźwiowego oraz pochylenia oparcia, Fotel pasażera - manualna regulacja oparcia i odcinka lędźwiowego, Fotele przednie - sportowe, Funkcja oświetlania Coming/Leaving Home, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo Aux-in, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów, Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych, Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy MFA Premium, Konsola dachowa ze schowkiem, Koło zapasowe, pełnowymiarowe aluminiowe, Lakier uni, Lampki do czytania - przód/tył, Lampy Bi-ksenonowe z funkcją doświetlania zakrętów, Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe), Listwa na tylnym zderzaku - chromowana, Listwy boczne - chromowane, Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka make-up w osłonach p/słonecznych, podświetlane, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Mapa nawigacji satelitarnej - Europa Zachodnia + Polska, Oparcie tylnej kanapy z podłokietnikiem i otworem na długie przedmioty, Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Radio CD/MP3 + 8 głośników, Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, podświetlany, zamykany z funkcją chłodzenia, Schowki w drzwiach - przód, Spryskiwacze lamp przednich, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, przód, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy - sygnał dźwiękowy i wizualny na ekranie MFA, System regulacji i dopasowania zawieszenia DCC, System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania, Tapicerka materiałowa Silversprint, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył, Uchwyty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, progresywne - zależne od prędkości auta, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zegarek analogowy w desce rozdzielczej, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła LED do jazdy dziennej, Alarm z funkcją dozoru wnętrza z czujnikiem przechyli + komfortowe otwieranie/zamykanie drzwi, Lakier metalik, Pakiet 5 miejsc, Pakiet Business, Pakiet dach panoramiczny, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Tempomat

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGO HP2	225/45 17 91H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGO HP2	225/45 17 91H	6,0 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	225/45 17 94V	7,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	225/45 17 94V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupki przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	0.4
2	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	
3	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	
4	Pokrywa ozdobna koła tył R	brak	WY	
5	Błotnik przedni L	ślady korozji	NA	0.5
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk	NA	1.5
8	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
9	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
10	Listwa szybowa zewn.drzwi tylnych L	rysa/odprysk		
11	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie, rysa/odprysk		
12	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		
13	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
14	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3


Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30


Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 38

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Kółpak tylny P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Opona tylna P - Inne 1



Fot. 44

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 48

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 56

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Błotnik przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2