

## Zustandsbericht



### Allgemein

**Besichtigungsort:**

Industriestr 49  
59192 Bergkamen  
Deutschland

**Kunde:**

SLL Automotive Group GmbH / 2trade  
Blütenstraße 15  
80799 München

**Besichtigungstermin:**

17.07.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



### Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugart:</b>	Pkw	<b>Fahrgestellnummer:</b>	WVWZZZ3CZME006463
<b>Aufbau:</b>	Kombi	<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	NOM-P 1357
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen	<b>Erstzulassung:</b>	01.03.2021
<b>Modell:</b>	Passat	<b>Nächste HU:</b>	-
<b>Karosseriefarbe:</b>	Deep Black Perleffekt	<b>Laufleistung (km):</b>	271.809
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb	<b>Hubraum (ccm):</b>	1968
<b>Zylinderanzahl:</b>	4	<b>Leistung (PS):</b>	150
<b>Getriebeart:</b>	Manuell	<b>Leistung (kW):</b>	110
<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel	<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Anzahl Türen:</b>	5	<b>Anzahl Sitzplätze:</b>	5
<b>Anzahl der Vorbesitzer:</b>	Unbekannt	<b>Hauptschlüssel (Anzahl):</b>	2
<b>Letzter Service am:</b>	-		

### Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Ausstattung Highline / Style / Elegance	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	Außenspiegel lackiert
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket 2	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling silber	Doppeltonhorn
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)

## Serienausstattung

Gepäckraumabdeckung / Rollo  
Getriebe 6-Gang  
Handschuhfach mit Kühlfunktion  
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet  
Innenspiegel mit Ablendautomatik  
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Kennzeichenbeleuchtung LED)  
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen  
Kopfstützen hinten (3-fach)  
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung  
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-LM-Felgen  
Mittelarmlehne hinten  
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Modellpflege  
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)  
Nichtraucher-Paket  
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion  
Reifenkontroll-Anzeige  
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d  
Scheibenwaschdüsen heizbar  
SCR-System (AdBlue-Technologie)  
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar  
Sitze vorn höhenverstellbar  
Sitzheizung vorn  
Start/Stop-Anlage  
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum  
Tagfahrlicht LED  
Türschutzeleisten unten verchromt  
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten  
Zentralverriegelung

Gepäckraumbeleuchtung  
Getränkehalter vorn mit Abdeckung  
Heckscheibenwischer  
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano  
Insassen-Schutzsystem proaktiv  
Karosserie: 5-türig  
Kindersicherung im Fahrgastraum  
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag  
Ladekantenschutz (Kunststoff)  
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion  
Leseleuchten vorn und hinten LED  
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten  
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar  
Mobile Online Dienste We Connect  
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI  
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht  
Notrufsystem  
Radioempfang digital (DAB+)  
Rußpartikelfilter  
Rücksitzlehnen mit Ferntriebregelung umklappbar  
Schalt-/Wählhebelgriff Leder  
Scheibenwischer mit Regensensor  
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)  
Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder  
Sitze: Top-Komfortsitze vorn  
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)  
Steckdose 12V im Fond  
Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleisten  
Türgriffe außen Wagenfarbe  
Verbandkasten und Warndreieck  
Wegfahrsperrung (elektronisch)  
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

2 Usb-c-schnittstellen Vorn, 1 Usb-c-ladebuchse An Der 8 Lautsprecher  
Airbag Für Fahrer Und Beifahrer, Mit Beifahrerairbag-App-connect Inkl. App-connect Wireless Für Apple  
Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close  
Außenspiegel Rechts, Konkav  
Bordwerkzeug Und Wagenheber  
Dachhimmel Stoff, schwarz  
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung  
Drehstromgenerator 140 A  
Dtsa  
Einstiegs-/warnleuchten In Led-technik In Allen Türen  
Elektronisches Stabilisierungsprogramm Und Fahrassistent-System: Travel Assist  
Gepäcksisicherungssystem  
Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer  
Kraftstofftank Mit 66 L Fassungsvermögen  
Led-rückleuchten Dunkelrot, Mit Dynamischer Leuchtweitenregulierung Dynamisch, Mit Dynamischem Multifunktionskamera  
Nicht Heissland  
Parklenkassistent "park Assist" Inkl. Einparkhilfe  
Radio  
Scheibenbremsen Hinten  
Schlüsselloses Schließ- Und Startsystem "keyless

230-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten  
Abgasrohr Hinten (standard)  
Ambiente-Beleuchtung Plus  
Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Außenspiegel Elektrisch Anklappbar, Auf Fahrerseite  
Batterie 420a (70ah)  
Business-Paket Premium mit Navigation  
Description Not Found  
Digital Cockpit, Mehrfarbig, Verschiedene Info-profile  
Dreipunkt-automatisches Sicherheitsgurte Mit Gurtstraffer Für Dynamische Fernlichtregulierung "dynamic Light  
Elektrische Luftzusatzheizung  
Fahrassistent "travel Assist" Und Spurhalteassistent Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit  
Klimaanlage "air Care Climatronic" Mit Aktiv-kombifilter, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + Kältemittel R1234yf  
Lendenwirbelstützen Vorn Elektrisch Einstellbar,  
Mobile Online Dienste We Connect Plus  
Nebelschlusslicht Beidseitig, Rückfahrlicht Beidseitig  
Ohne Alternativ-antriebssystem  
Perleffekt-Lackierung  
Rechtsverkehr  
Scheibenbremsen Vorn  
Seitenairbags Für Die Äußeren Rücksitze,inkl.

## Sonderausstattung

<b>Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und Sprachbedienung</b>	<b>Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. Spurwechselassistent "side Assist" Und Telefonschnittstelle "comfort" Mit Induktiver Türverkleidung In Lederoptik</b>
<b>Standard-klimazonen</b>	<b>Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)</b>
<b>Typprüfland Deutschland</b>	<b>Vorbereitung Mobiler Schlüssel, Für Den</b>
<b>Umgebungsansicht "area View" Inkl. Rückfahrkamera</b>	<b>Wartungsintervallverlängerung</b>
<b>Verkehrszeichenerkennung</b>	<b>Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)</b>
<b>Vordersitze Elektrisch Einstellbar, Ergocomfort Sitz Auf</b>	
<b>Wendematte Gepäckraum</b>	

## Bereifung / Felgen

<u>Position</u>	<u>Dimension</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Bereifung</u>	<u>Felgenart</u>	<u>Profil</u>
Reifen 1. Achse links	215/60 R16	Continental	Winter	Leichtmetall	4 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/60 R16	Continental	Winter	Leichtmetall	4 mm
Reifen 2. Achse links	215/60 R16	Continental	Winter	Leichtmetall	4 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/60 R16	Continental	Winter	Leichtmetall	4 mm

## Reifen

### Hinweise zum Gutachten

#### **Allgemeinzustand**

Kleinere Mängel und Gebrauchsspuren

#### **Fahrzeugidentifizierung**

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

#### **Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend.

#### **Fahrzeugunterseite**

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

#### **Ist das Fahrzeug unfallfrei?**

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

#### **Probefahrt**

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

#### **Probelauf**

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

#### **Vorschäden**

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

#### **Fahrbereitschaft**

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

#### **Bauteil:**

Motorhaube  
Kotflügel vorne rechts  
Tür vorne rechts  
Tür hinten rechts  
Seitenwand hinten rechts

#### **Lack (µm):**

ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

### Bauteil:

Heckklappe  
Seitenwand hinten links  
Tür hinten links  
Tür vorne links  
Kotflügel vorne links  
Dach

### Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten  
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

## Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Tür hinten rechts	Kratzer	Leicht
2. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Mittel
3. Tür hinten links	Kratzer	Mittel
4. Tür vorne links	Steinschlag	Leicht
5. Frontscheibe	Steinschlag im Sichtfeld	Mittel
6. Kotflügel vorne links	Verformt	Mittel
7. Scheinwerfer links	Verschrammt	Mittel
8. Stoßfänger vorne	Verschrammt	Mittel
9. Motorhaube	Steinschlag	Stark

## Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Tür hinten rechts - Kratzer

## Fotodokumentation der Beschädigungen




1. Tür hinten rechts - Kratzer



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt



3. Tür hinten links - Kratzer

## Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Tür hinten links - Kratzer



4. Tür vorne links - Steinschlag

## Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Tür vorne links - Steinschlag



5. Frontscheibe - Steinschlag im Sichtfeld

## Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Frontscheibe - Steinschlag im Sichtfeld



5. Frontscheibe - Steinschlag im Sichtfeld

## Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Frontscheibe - Steinschlag im Sichtfeld



6. Kotflügel vorne links - Verformt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Kotflügel vorne links - Verformt



6. Kotflügel vorne links - Verformt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Scheinwerfer links - Verschrammt



7. Scheinwerfer links - Verschrammt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne - Verschrammt



8. Stoßfänger vorne - Verschrammt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne - Verschrammt



8. Stoßfänger vorne - Verschrammt

## Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Motorhaube - Steinschlag



9. Motorhaube - Steinschlag

## Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Motorhaube - Steinschlag



9. Motorhaube - Steinschlag

## Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

## Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorne links

## Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorne rechts



Montiertes Rad hinten rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

## Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

## Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Tür hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

## Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Tacho bei lfd. Motor

## Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



**Kein Fahrzeugschein**



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

## Ergänzende Fotodokumentation



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung