



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001987244
Besichtigt am: 16.06.2025 12:39
Berichts-Nr: 8521539
FIN: VSSZZZKLZNR062881



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / ASB
Erstzulassungsdatum:	04.07.2022
Laufleistung:	31.528 km
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Mittelgrau - Lavarot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.700 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Convenience"-Paket:Regen-/Lichtsensor, Coming- und Leaving-Home-Funktion, Innenspiegel automatisch abblendend	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Einparkhilfe
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/96 kW TSI MV Grundmotor: TJ7, TSI	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Elektrische Anhängervorrichtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Exklusive Sportausstattung FR
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebsspannung 12 V	FULL LINK
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung, klappbar
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäckraumauskleidung Komfort
Chrom-Paket	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten,Sportausführung	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dekor-Einlagen für Konsole	Heckspoiler
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Hinterachse "Standard"
Digitaler Radioempfang	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Doppelton-Signalhorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Drei.-Automatikgurte vorn	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kennzeichenträger vorn (groß)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Head-Up Display
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Kompensator
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladeboden
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Navigationsgerät
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Sonnenblende, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 7 1/2J x 17	Ohne Sprachsteuerung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nebelschlussleuchte	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Normalsitze vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne 2. Batterie	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Pannens-Set
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Privater Notruf
Ohne Car2X	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne CD/DVD für Navigation	Radstand
Ohne connect Paket 1	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen 225/45 R17 91W
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Fußmatten	Safe & Driving M (in Kombination mit Radio)
	Schalthebelknopf/-Griff in Leder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundauführung

Schublade unter dem linken Vordersitz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausrüstung

Voll-LED: LED-Scheinw. und LED-Heckl., autom. Leuchtweitenreg., Projektionsl. (Style + FR Coming/Leaving Home)

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Wired & Wireless App-Connect

Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Nein**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 04.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.200,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.200,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	120,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	123,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	138,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	227,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	232,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	127,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	135,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	141,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	126,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	135,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	144,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKLZNR062881

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8521539
vom: 16.06.2025



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

