

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001932335
Besichtigt am: 17.04.2025 11:51
Berichts-Nr: 8257558
FIN: VSSZZKJZMR112427



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANN
Erstzulassungsdatum:	13.04.2021
Laufleistung:	28.426 km
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Autogas
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	66 kW (90 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	GRAU-SCHWARZ 17/TIT
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	19.03.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	15.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"COOL & SOUND"	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
"Reference-Plus"-Paket	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
2 Leseleuchten vorn	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.J	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/66 kW TSI, CNG (Erdgas)	Fertigungsablauf Standard
Grundmotor: T6P, "CNG"	Formteilhimmel ungeteilt
4 Lautsprecher (passiv)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
4 Türen	Frontantrieb
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Abgaskonzept, EU6 AP	Fußhebelwerk "Standard"
Abwicklung Serie	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Aktivkohlebehälter	Gas-Antriebssystem
Angehobener Ladeboden hinten	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Antenne für AM/FM Empfang	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Armaturentafel Standard	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Außenspiegel links, konvex	Halogen-Doppelscheinwerfer
Außenspiegel rechts, konvex	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Handschuhfachklappe,ohne Leuchte
Batterie 320A (49Ah)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteile ohne besondere Oberfläche	Hinterachse "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Berganfahrassistent	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kategorie 0
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung hinten,Basis	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Drehstromgenerator 140 A	Klimaanlage mit mechanischer Regelung
Drei.-Automatikgurte vorn	Komfortausstattung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kopfstützen vorn
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer Erdgas
--	Kurzheck
Einparkhilfe	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einton-Signalhorn	Leichtmetallräder 5 1/2J x 15
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	
Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)	

Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leuchtweitenregulierung	Ohne Müdigkeitserkennung
Linkslenker	Ohne Multifunktionskamera
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Navigationsgerät
Multifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Nebelschlussleuchte	Ohne Sonderspezifikationen
Nicht Heissland	Ohne Sprachsteuerung
Nichtraucherausführung	Ohne Spurwechselassistent
Normalausführung	Ohne Überführungsausrüstung
Normal-Lackierung	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Normalluftfilter	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Normalsitze vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne "drive select"	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Applikationen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne besondere Farbausstattung	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Pannen-Set
Ohne CD/DVD für Navigation	Preisnachlass-Paket
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Privater Notruf
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Radio Entry (Gen2 GP)
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Differenzialsperre	Radstand
Ohne eCall / bCall	Rechtsverkehr
Ohne ECO-Funktion	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schalthebelknopf/Griff Komfort
Ohne Heckspoiler	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüssel für Schließsystem
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Schriftzug "ECOFUEL"
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Seitenschutzleiste
Ohne Lichtassistent	

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden ohne Spiegel mit Ticketasche auf Fahrerseite
plus Airbag-Label auf der Sonnenblende
Speed-Limiter ohne GRA u.ohne ACC
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Staub- und Pollenfilter
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung mit Assistenzfahrlicht
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremsen hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winter Paket I: Vordersitze, Rückspiegel,
Scheibenwaschdüsen und Scheinwerferreinigungsanlage
beheizbar
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	7,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	7,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2029

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJZMR112427

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio