



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001934372  
**Besichtigt am:** 15.05.2025 11:55  
**Berichts-Nr:** 8356012  
**FIN:** WVVZZZAAZMD021091



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kleinwagen
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	up!
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CMX
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	07.04.2021
<b>Laufleistung:</b>	75.157 km
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	999 ccm
<b>Leistung:</b>	48 kW (66 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	3.600 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.504 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.641 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.330 kg
<b>Radstand:</b>	2.407 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	04.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	17.10.2024
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	62.793 km
<b>Restlauf bis Service:</b>	2.700 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Lautsprecher	Fensterheber vorn elektrisch
2 Türen	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumabdeckung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
5-Gang-Schaltgetriebe	Gepäckraumbeleuchtung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
Abgasnorm EU6 AP	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Akustik-Paket Standard	Handschuhfach mit Klappe
Allergenfilter	Hochton-Signalhorn
Antenne für FM-Empfang	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Armaturentafel zweiteilig	Kältemittel R1234yf
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Keine Aktionsausführung
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel rechts, konvex	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel von innen einstellbar	Klimaanlage "Climatronic"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Batterie 320A (49Ah)	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kurzheck
Bordliteratur in Deutsch	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Bordwerkzeug	Lenkrad
Dachhimmel in light grey	Linkslenker
Dämpfung hinten, Basis 1	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dämpfung vorn	Maps + More Dock
Dash Pad "Black Cube"	Mit Blende
Digitaler Radioempfang DAB+	move up!
Drehstromgenerator 140 A	Multifunktionsanzeige "Plus"
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Multifunktionskamera
Einfassung der Ausströmer links / rechtssowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Nicht Heissland
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Normalausführung
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Ablagekasten
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne alternativ-Antriebssystem



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

Ohne Aufkleber und Embleme	Stabilisator vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Standard-Klimazonen
Ohne Dachreling	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dekorleisten	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Einparkhilfe	Tagfahrlicht
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Folienbeklebung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Fußmatten	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Nebelscheinwerfer	Typprüfland Deutschland
Ohne Regenschirm(e)	USB-Schnittstelle
Ohne Sicherungsdose	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sitzheizung	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Sonder-Maßnahmen	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trennwand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	We Connect Go
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Dichtungen außen	
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 85 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 85 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 85 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 85 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2025

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Bodenteppich	Riss	Smart Repair
4	Reifen vorne links	Riss	Ersetzen
5	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
6	Stahlfelge vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Radkappe vorne links	Deformiert	Ersetzen
9	Antenne	Beschädigt	Ersetzen
10	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
11	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Reinigen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe vorne rechts	Fehlt	Ersetzen



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.982,40
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 2.982,40</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAAZMD021091

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8356012  
vom: 15.05.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit




Innenraum - Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



#### 2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



### 3 - Bodenteppich - Riss - Smart Repair



### 4 - Reifen vorne links - Riss - Ersetzen



### 5 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



### 6 - Stahlfelge vorne rechts - Deformiert - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



### 7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



## 8 - Radkappe vorne links - Deformiert - Ersetzen



## 9 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen



## 10 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen



## 11 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen



## **FEHLTEILE**

## 1 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

