

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE UB
 Elektrotechnik/Ausrüstung

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.07.2025 durch SPITZKE SE UB Elektrotechnik/Ausrüstung
Besichtigungsort	14979 Großbeeren, Märkische Allee 39/41
Besichtigungsdatum	18.07.2025
Referenznummern	60110002

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVWZZZ3CZKE112634		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Uranograu / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	05/2026
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI Comfortline BMT/Start-Stopp	Laufleistung abgelesen	281.473 km
Erstzulassung	03.07.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/60 R 16 99H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/60 R 16 99H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/60 R 16 99H M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/60 R 16 99H M+S	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✓ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsanhänger 01.10.2024 bei km 241.447.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Ausstattung Comfortline	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Scheibenwischer mit Regensensor
Fußraumbeleuchtung vorn LED	Leseleuchten vorn und hinten LED
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	Dachreling
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernentriegelung Heckklappe
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 6-Gang
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 4-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Keyless-Start	Kindersicherung im Fahrgastraum
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	Lendenwirbelstützen vorn
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbieglicht
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	
Stoßfänger Wagenfarbe		Tagfahrlicht	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	
Verbandkasten und Warndreieck		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung schwenkbar	✓	Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	✓
Antennen-Diversity	✓	Audiosystem: CD-Player	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	✓
Business-Paket Premium mit Navigation	✓	Winter-Paket	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓
Fondbedienung Klimaanlage	✓	Steckdose 230V	✓
Rückfahrkamera (Rear View)	✓	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	✓
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	✓	Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	✓
Volkswagen Media Control	✓	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	✓
Bordwerkzeug und Wagenheber	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Sonderlackierung Urano-Grau uni	✓	Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	✓
App-Connect	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links

Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 17, Bild 18)

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen

Technik

Kühlsystem Kühlmittelstand, unter Minimum, auffüllen (Bild 14)

Zubehör, Bordwerkzeug

Werkzeug komplett, fehlt, ersetzen (Bild 16)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. Die durchgeführte Probefahrt dient nur zur Feststellung untypischer Fahreigenschaften und ersetzt keine technische Untersuchung.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Vogel, Stefan

Der Sachverständige, 21.07.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Kühlsystem, Kühlmittelstand, unter Minimum, auffüllen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 16 Werkzeug, komplett, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 18 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair