

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Soester Straße 49
59597 Erwitte
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München
22.07.2025

Besichtigungstermin:

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WVGZZZ5NZLW380747
Aufbau:	Geländewagen	Amtl. Kennzeichen:	SO-SB 725
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	-
Modell:	Tiguan	Nächste HU:	05.2027
Karosseriefarbe:	Reflexsilber Metallic	Laufleistung (km):	211.298
Antriebsart:	Ohne Antrieb	Hubraum (ccm):	1968
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	150
Getriebeart:	Automatik	Leistung (kW):	110
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Frontklappe
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel konvex, rechts
Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachreling	Doppeltonhorn
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-
Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi
Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer

Serienausstattung

Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-
Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Leseleuchten vorn und hinten
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Nichtraucher-Paket
Radstand 2677 mm
Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Regensensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektro-mechanisch und
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht
Verbandkasten und Warndreieck
Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit
Insassen-Schutzsystem proaktiv
Karosserie: 4-türig
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-
LM-Felgen
Mobile Online Dienste VW Connect
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelschlussleuchte
Parkbremse elektrisch
Rußpartikelfilter
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitzbezug / Polsterung: Velours
Sitze: Komfortsitze vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Türgriffe außen Wagenfarbe
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

2 Usb-schnittstellen, Auch Für Ipod/iphone; 1 Usb-
Ablagefach Am Dachhimmel
Active Lighting-Paket
Anhängerkupplung schwenkbar
Audiosystem Composition Media (Touchscreen,
Batterie 420a (70ah)
Dachhimmel
Dfga
Drehstromgenerator 140 A
Elektrische Luftzusatzheizung
Gepäckraumboden In 2 Stufen Höhereinstellbar
Kältemittel R1234yf
Leuchtweitenregulierung Dynamisch, Mit Dynamischem
Multifunktionskamera
Nicht Heissland
Ohne Trennwand
Radioempfang digital (DAB+)
Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Reifendruck-Kontrollsystem
Scheibenbremsen Vorn
Scheinwerfer-reinigungsanlage
Spiegel-Paket
Stabilisator Hinten
Standard-klimazonen
Telefonschnittstelle "comfort" Mit Induktiver
Türinnenbetätigung In Chrom Matt
Verkehrszeichenerkennung
Wartungsintervallverlängerung

8 Lautsprecher
Active Info Display, Mehrfarbig, Verschiedene Info-
Airbag Für Fahrer Und Beifahrer, Mit Beifahrerairbag-
App-connect Und "volkswagen Media Control"
Außenspiegel Elektrisch Einstell-, Anklapp-, Beheizbar,
Business-Paket Premium mit Navigation
Description Not Found
Diversity-antenne Für Fm-empfang
Dynamische Fernlichtregulierung "dynamic Light
Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC)
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen +
Led-scheinwerfer Mit Led-tagfahrlicht Und
Metallic-Lackierung
Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
Ohne Alternativ-antriebssystem
Online-dienst, Ohne Ocu, Mit Head Unit Codierung, Ohne
Rechtsverkehr
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
Scheibenbremsen Hinten
Scheibenwaschdüsen Vorn Automatisch Beheizt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und
Sprachbedienung
Stabilisator Vorn
Stoßfänger In Wagenfarbe, Stoßfängerunterteile Schwarz
Typprüfand Deutschland
Umgebungsansicht "area View" Inkl. Rückfahrkamera
Vordersitze Beheizbar

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	215/65 R17	Hankook	Sommer	Leichtmetall	6 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/65 R17	Hankook	Sommer	Leichtmetall	6 mm
Reifen 2. Achse links	215/65 R17	Michelin	Sommer	Leichtmetall	4 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/65 R17	Michelin	Sommer	Leichtmetall	4 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem nicht fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:	Lack (µm):
Motorhaube	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten rechts	ohne Auffälligkeiten
Seitenwand hinten rechts	ohne Auffälligkeiten
Heckklappe	ohne Auffälligkeiten
Seitenwand hinten links	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten links	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne links	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne links	ohne Auffälligkeiten
Dach	ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei

Seite 3 von 24

nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Zylinderkopfdichtung	Verschlissen	Leicht
2. Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Mittel
3. Tür vorne rechts	Kratzer	Leicht
4. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Leicht
5. Tür hinten links	Kratzer	Leicht
6. Tür vorne links	Kratzer	Mittel
7. Motorhaube	Steinschlag	Stark
8. Stoßfänger vorne	Verkratzt	Mittel

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Zylinderkopfdichtung - Verschlissen

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Kotflügel vorne rechts - Steinschlag



2. Kotflügel vorne rechts - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen




3. Tür vorne rechts - Kratzer



3. Tür vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen




3. Tür vorne rechts - Kratzer



4. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen




4. Stoßfänger hinten - Verkratzt



5. Tür hinten links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen




5. Tür hinten links - Kratzer



6. Tür vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Tür vorne links - Kratzer



7. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Motorhaube - Steinschlag



7. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Motorhaube - Steinschlag




8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne - Verkratzt




8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorne links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorne rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation




Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Tür hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung