

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Soester Straße 49-51 • D-59597
Soester Straße 49-51 • D-59597
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin:

22.07.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WVGZZZ5NZLM007290
Aufbau:	Geländewagen	Amtl. Kennzeichen:	HAL-GP 199
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	14.10.2019
Modell:	Tiguan Allspace	Nächste HU:	12.2026
Karosseriefarbe:	Pure White	Laufleistung (km):	296.800
Antriebsart:	Allrad	Hubraum (ccm):	1968
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	150
Getriebeart:	Automatik	Leistung (kW):	110
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Alcantara
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel
Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Frontklappe
Ambiente-Paket	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb
Anzeige für Waschwasserstand	Audiosystem Composition Media (Touchscreen,
Ausstattungs-Paket: Easy Open	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel silber lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bremsassistent	Business-Paket
Chrom-Paket (1)	Chromfassung Lichtschalter
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachreling silber
Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	Doppeltonhorn
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC)	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenz-System: Stop&Go-Funktion für Autom.

Serienausstattung

Fahrerassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem
Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußraumbeleuchtung vorn
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden höhenverstellbar
Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
Heckleuchten LED, abgedunkelt
Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
Insassen-Schutzsystem proaktiv
Karosserie: 5-türig
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
Knieairbag Fahrerseite
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-
Leuchtweitenregelung automatisch
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
Nebelschlussleuchte
Notrufsystem
Radstand 2787 mm
Rußpartikelfilter
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektro-mechanisch und
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
Sitzlehne vorn rechts umklappbar
Spiegel-Paket
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck
Wegfahrsperr (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung grün getönt

Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibenwischer
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-
Kennzeichenbeleuchtung LED
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy
Lendenwirbelstützen vorn
Leseleuchten vorn und hinten LED
LM-Felgen
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Nichtraucher-Paket
Parkbremse elektrisch
Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitz geteilt / klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Regensensor
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies Art-Velours
Sitze: Top-Komfortsitze vorn
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht LED
Türgriffe innen Chrom matt
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Winter-Paket
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

2 Usb-schnittstellen, Auch Für Ipod/iphone; 1 Usb-
Ablagefächer In Der Dachkonsole
Active Lighting-Paket
Ambientebeleuchtung (1-farbig), In Den Türdekoren
App-connect Und "volkswagen Media Control"
Batterie 420a (70ah)
Chrom-applikationen An Spiegeleinstell-,
Description Not Found
Diversity-antenne Für Fm-empfang
Dynamische Fernlichtregulierung "dynamic Light
Elektrische Luftzusatzheizung
Gepäcknetz
Gepäckraumboden In 2 Stufen Höheneinstellbar
Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und
Multifunktionskamera
Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
Ohne Alternativ-antriebssystem
Parklenkassistent "park Assist" Inkl. Einparkhilfe
Rechtsverkehr
Scheibenbremsen Vorn
Scheinwerfer-reinigungsanlage

8 Lautsprecher
Active Info Display, Mehrfarbig, Verschiedene Info-
Airstop®-reifen 235/55 R 18
Anhängerkupplung schwenkbar
Außenspiegel Elektrisch Einstell-, Anklapp- Und
Business-Paket Premium mit Navigation
Dachhimmel
Dfga
Drehstromgenerator 140 A
Einstiegsleisten Vorn In Aluminium, Beleuchtet
Fahrerassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Kältemittel R1234yf
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser
Multifunktionslenkrad In Leder, Mit Schaltwippen,
Nicht Heissland
Online-dienst, Mit Ocu, Mit Head Unit Codierung, Ohne
Radioempfang digital (DAB+)
Scheibenbremsen Hinten
Scheibenwaschdüsen Vorn Automatisch Beheizt
Schlüsselloses Schließ- Und Startsystem "keyless

Sonderausstattung

Seitenschutzleiste	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und
Sonderlackierung Pure-White	Sprachbedienung
Stabilisator Hinten	Stabilisator Vorn
Standard-klimazonen	Stoßfänger In Wagenfarbe Mit Chromleiste, -unterteile
Typprüfand Deutschland	Umgebungsansicht "area View" Inkl. Rückfahrkamera
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Verkehrszeichenerkennung
Vordersitze Beheizbar	Wartungsintervallverlängerung

Bereifung / Felgen

<u>Position</u>	<u>Dimension</u>	<u>Hersteller</u>	<u>Bereifung</u>	<u>Felgenart</u>	<u>Profil</u>
Reifen 1. Achse links	235/45 R20	Pirelli	Sommer	Leichtmetall	3 mm
Reifen 1. Achse rechts	235/45 R20	Pirelli	Sommer	Leichtmetall	3 mm
Reifen 2. Achse links	235/45 R20	Pirelli	Sommer	Leichtmetall	3 mm
Reifen 2. Achse rechts	235/45 R20	Pirelli	Sommer	Leichtmetall	3 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde nicht durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:	Lack (µm):
Motorhaube	ohne Auffälligkeiten
Kotflügel vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür vorne rechts	ohne Auffälligkeiten
Tür hinten rechts	ohne Auffälligkeiten
Seitenwand hinten rechts	ohne Auffälligkeiten

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsart:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Alufelge hinten rechts	Kratzer	Leicht
2. Alufelge vorne rechts	Kratzer	Stark
3. Alufelge vorne links	Kratzer	Mittel
4. Alufelge vorne links	Kratzer	Mittel
5. Tür vorne rechts	Kratzer	Stark
6. Motorhaube	Steinschlag	Stark
7. Stoßfänger vorne	Steinschlag	Stark
8. Heckverkleidung	Verkratzt	Stark
9. Folienbeklebung Fahrerhaus	Vorhanden	Stark

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Alufelge hinten rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Alufelge hinten rechts - Kratzer



2. Alufelge vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Alufelge vorne rechts - Kratzer



2. Alufelge vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Alufelge vorne links - Kratzer



3. Alufelge vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Alufelge vorne links - Kratzer



4. Alufelge vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Alufelge vorne links - Kratzer



5. Tür vorne rechts - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen




5. Tür vorne rechts - Kratzer




6. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Motorhaube - Steinschlag



6. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Motorhaube - Steinschlag



7. Stoßfänger vorne - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Stoßfänger vorne - Steinschlag



7. Stoßfänger vorne - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Stoßfänger vorne - Steinschlag



8. Heckverkleidung - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Heckverkleidung - Verkratzt



9. Folienbeklebung Fahrerhaus - Vorhanden

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Folienbeklebung Fahrerhaus - Vorhanden



9. Folienbeklebung Fahrerhaus - Vorhanden

Fotodokumentation der Beschädigungen



9. Folienbeklebung Fahrerhaus - Vorhanden

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorne links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorne rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Tür hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank




Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung