

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:

Soester Straße 49
59597 Erwitte
Deutschland

Kunde:

SLL Automotive Group GmbH / 2trade
Blütenstraße 15
80799 München

Besichtigungstermin:

22.07.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	WVWZZZ3CZJP012187
Aufbau:	Kombi	Amtl. Kennzeichen:	HAL-GP 473
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	05.04.2018
Modell:	Passat	Nächste HU:	06.2025
Karosseriefarbe:	Reflexsilber Metallic	Laufleistung (km):	320.029
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	1598
Zylinderanzahl:	4	Leistung (PS):	120
Getriebeart:	Automatik	Leistung (kW):	88
Kraftstoffart:	Diesel	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	5	Anzahl Sitzplätze:	5
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	2
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Anzeige für Waschwasserstand
Ausstattung Comfortline	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel, weiß (St. Tropez)	Doppeltonhorn
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-	Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi	Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit

Serienausstattung

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kennzeichenbeleuchtung LED
Kindersicherung im Fahrgastraum
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstützen vorn
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-
Mittelarmlehne hinten
Motor 1,6 Ltr. - 88 kW TDI DPF
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Parkbremse elektrisch
Rußpartikelfilter
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitze vorn höhenverstellbar
Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe
Verbandkasten und Warndreieck
Wegfahrsperr (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Karosserie: 4-türig
Keyless Start
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn
Multifunktionsanzeige Plus
Nebelschlussleuchte
Reifenkontroll-Anzeige
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze: Komfortsitze vorn
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht
Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)

Sonderausstattung

"volkswagen Media Control"
2 Becherhalter Vorn Mit Abdeckung
2 Usb-schnittstellen Auch Für Ipod/iphone, Inkl.
8 Lautsprecher
Anhängerkupplung schwenkbar
Automatische Distanzregelung Acc "stop & go", Mit
Außenspiegel Rechts, Konkav
Business-Paket Premium mit Navigation
Dachreling silber
Description Not Found
Drehstromgenerator 140 A
Fahrlichtschaltung Automatisch, Mit Tagfahrlicht,
Innenleuchten Mit Abschaltverzögerung Und
Isofix-halteösen Zur Befestigung Von 2 Kindersitzen Auf
Kraftstoffbehälter
Lendenwirbelstützen Vorn, Auf Fahrerseite Elektrisch
Metallic-Lackierung
Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
Ohne Alternativ-antriebssystem
Radschlüssel Und Wagenheber
Rechtsverkehr
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsoptimiert
Scheibenbremsen Hinten
Scheibenwaschdüsen Vorn Automatisch Beheizt
Sonnenblenden Ausziehbar,make-up-spiegelbeleuchtet,
Standard-klimazonen
Vordersitze Beheizbar
Wartungsintervallverlängerung

12-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten Und Im
2 Led-leuchten Im Fußraum Vorn
230-v-steckdose An Der Mittelkonsole Hinten
Abgas-enderohr Links
Audiosystem Composition Media (Touchscreen,
Außenspiegel Elektrisch Einstell- Und Beheizbar, Auf
Batterie 420a (70ah)
Car-net
Dcxa
Diversity-antenne Für Fm-empfang
Elektrische Luftzusatzheizung
Halogen-hauptscheinwerfer Und Blinkleuchten Unter
Innenspiegel,automatisch Abblendend
Klimaanlage "air Care Climatronic" Mit 3-zonen-
Kältemittel R1234yf
Leuchtweitenregulierung
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-
Nicht Heissland
Ohne Spurwechselassistent
Raucher-Paket
Regensensor
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Scheibenbremsen Vorn
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen Vorn, Längs- Und
Sprachsteuerungs-System
Typprüfung Deutschland
Vordersitze Höheneinstellbar, Ergocomfort-sitz Auf Der
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	215/60 R16	Kleber	Sommer	Leichtmetall	5 mm
Reifen 1. Achse rechts	215/60 R16	Kleber	Sommer	Leichtmetall	5 mm
Reifen 2. Achse links	215/60 R16	Kleber	Sommer	Leichtmetall	5 mm
Reifen 2. Achse rechts	215/60 R16	Kleber	Sommer	Leichtmetall	5 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Alter und Laufleistung entsprechend

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung regennass.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1. Kotflügel vorne rechts	Verformt	Mittel
2. Stoßfänger hinten	Verkratzt	Mittel
3. Seitenwand hinten links	Verkratzt	Mittel

Festgestellte Beschädigungen

Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
4. Motorhaube	Steinschlag	Stark
5. Stoßfänger vorne	Verkratzt	Mittel
6. Dachhimmel	Verschmutzt	Mittel
7. Beifahrersitz	Verschmutzt	Stark
8. Fahrersitz	Verschmutzt	Stark

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Kotflügel vorne rechts - Verformt

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Kotflügel vorne rechts - Verformt



1. Kotflügel vorne rechts - Verformt

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



2. Stoßfänger hinten - Verkratzt



3. Seitenwand hinten links - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Seitenwand hinten links - Verkratzt



4. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Motorhaube - Steinschlag



4. Motorhaube - Steinschlag

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt



5. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Dachhimmel - Verschmutzt



6. Dachhimmel - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Dachhimmel - Verschmutzt



7. Beifahrersitz - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Fahrersitz - Verschmutzt

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale hinten rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Montiertes Rad vorne links

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorne rechts



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Tür hinten rechts



Kofferraum / Laderaum

Ergänzende Fotodokumentation



Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank




Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Laufleistung



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Schlüssel, Borddokumente, Bedienungsanleitung