

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Octavia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBJC7NE8E0034297**
Erstzulassung: **30.08.2013**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **163.431 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Candy-Weiss**
Leistung: **103 kW / 140 PS**
Hubraum: **1395 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Ausstattungs-Paket: Green tec
3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
4	Bremsassistent
5	Dachantenne
6	Dachreling
7	Fensterheber elektrisch hinten
8	Knieairbag Fahrerseite
9	Kopfstützen hinten
10	LM-Felgen
11	Servolenkung
12	Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
13	Türgriffe außen Wagenfarbe
14	Außenspiegel Wagenfarbe
15	Elektron. Differentialsperre (EDS)
16	Kopf-Airbag-System
17	Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TSI
18	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
19	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
20	Abbiegelicht
21	Antriebsart: Frontantrieb
22	Fahrassistent-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
23	Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
24	Getriebe 6-Gang
25	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
26	Mittelarmlehne vorn
27	Mittelkonsole
28	Reifen-Reparaturkit
29	Scheibenwaschdüsen heizbar
30	Türscheiben, Seiten- und Heckscheibe getönt (3,15 mm)
31	Wegfahrsperre
32	Getränkehalter vorn
33	Karosserie: 5-türig
34	Leseleuchte
35	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
36	Tagfahrlicht abschaltbar
37	Verglasung getönt
38	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
39	Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)

Nr.	Bezeichnung
40	Bordcomputer
41	Brillenfach
42	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
43	Fensterheber elektrisch vorn
44	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
45	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
46	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
47	Scheibenwischer mit Regensensor
48	Seitenairbag vorn
49	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
50	Zentralverriegelung
51	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
52	Heckscheibenwischer
53	Innenspiegel mit Abblendautomatik
54	Mittelarmlehne hinten
55	Reifendruck-Kontrollsystem
56	Schubblade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
57	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
58	Sonnenblende rechts mit Spiegel
59	Türen mit Warnleuchte
60	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
61	Anti-Blockier-System (ABS)
62	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
63	Einparkhilfe hinten
64	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
65	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
66	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
67	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
68	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
69	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
70	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
71	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
72	Frontscheibe getönt
73	Kopfstützen vorn
74	Multifunktionsanzeige
75	Sitz vorn links höhenverstellbar
76	Sitzheizung vorn
77	Sonnenblende links mit Spiegel
78	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
2	Radioempfang digital (DAB)

Nr.	Bezeichnung
3	Ablage-Paket
4	* Wendematte Gepäckraum

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJC7NE8E0034297
Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	16.06.2023	144118
2	Inspektion	03.12.2024	159273

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

TMBJC7NE8E0034297

Fahrzeugtyp:

Skoda Octavia Combi 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	16.06.2023	144118
2	Inspektion	03.12.2024	159273

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 08/26

fahrbereit



nicht fahrbereit



rollfähig



nicht rollfähig (immobil)



nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓

Motor startet eigenständig
- ✓

Motor funktionsfähig
- ✓

Getriebe funktionsfähig
- ✓

Lichtanlage funktionsfähig
- ✓

Fensterheber funktionsfähig
- ✓

Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓

Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓

Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Lenkrad	1, 2, 3, 4	Kratzer	
2	Stoßfänger hinten	5, 6, 7, 8	Kratzer	
3	Heckklappe	9, 10, 11, 12	Kratzer	
4	Fahrersitz Seitenwange	13, 14	abgenutzt	
5	Spiegelkappen links und rechts	15, 16, 17, 18	Kratzer	
6	Tür vorne links	19, 20, 21	Kratzer	
7	Tür hinten links	22, 23, 24, 25	Kratzer	
8	Fondsbereich links	26, 27, 28, 29	deformiert+Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Kotflügel vorne links	30, 31, 32	Kratzer	
10	Motorhaube	33, 34	Steinschläge	
11	Stoßfänger vorne	35, 36, 37	Kratzer	
12	Fußmatten	38, 39	fehlen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Michelin	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Michelin	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Michelin	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Michelin	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Bild 15: Sonstiges****Bild 16: Sonstiges**

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**

Bild 1: Innenraum / Lenkrad Kratzer



Bild 2: Innenraum / Lenkrad Kratzer



Bild 3: Innenraum / Lenkrad Kratzer



Bild 4: Innenraum / Lenkrad Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 9: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 10: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 11: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 12: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Innenraum / Fahrersitz Seitenwange abgenutzt




Bild 14: Innenraum / Fahrersitz Seitenwange abgenutzt



Bild 15: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Spiegelkappen links und rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 20: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 22: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 23: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 24: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Fondsbereich links deformiert+Kratzer




Bild 27: Karosserie / Fondsbereich links deformiert+Kratzer



Bild 28: Karosserie / Fondsbereich links deformiert+Kratzer



Bild 29: Karosserie / Fondsbereich links deformiert+Kratzer



Bild 30: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 34: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

034297

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 38: Innenraum / Fußmatten fehlen




Bild 39: Innenraum / Fußmatten fehlen