

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Volkswagen**
 Typ: **Golf V Lim.**
 Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZ6W006351**
 Erstzulassung: **07.07.2005**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU4**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **22.445 km**
 Kraftstoffart: **Super Plus**
 Farbe: **Reflexsilber Metallic**
 Leistung: **147 kW / 200 PS**
 Hubraum: **1984 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **4**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 23.7.2025
 Auftragsnummer: 006351


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	Innenausstattung: Aluminium-Dekor
5	LM-Felgen
6	Nebelscheinwerfer integriert
7	Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
8	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
9	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
12	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
13	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
14	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
15	Nebelschlussleuchte
16	Sitze: Sportsitze vorn
17	Verglasung blau getönt
18	Wegfahrsperr (elektronisch)
19	Antriebsart: Frontantrieb
20	Außenspiegel asphärisch, links
21	Doppeltonhorn
22	Gepäckraumabdeckung / Rollo
23	Getriebe 6-Gang
24	Stoßfänger Wagenfarbe
25	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
26	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
27	Nichtraucher-Paket
28	Reifenkontroll-Anzeige

Nr.	Bezeichnung
29	Rücksitzlehne geteilt
30	Fensterheber elektrisch vorn
31	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
32	Seitenairbag vorn
33	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
34	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
35	Zentralverriegelung
36	Außenspiegel lackiert
37	Einstieghilfe Easy-Entry
38	Fernbedienung für Zentralverriegelung
39	Gepäcknetz an Vordersitzlehne
40	Heckscheibenwischer
41	Karosserie: 2-türig
42	Mittelarmlehne hinten
43	Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V T FSI / TSI
44	Reifendruck-Kontrollsystem
45	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
46	Anti-Blockier-System (ABS)
47	Dachspoiler
48	Fußmatten Textil
49	Handschuhfach abschließbar
50	Leseleuchten vorn und hinten
51	Sondermodell GTI
52	Sport-Fahrwerk
53	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
54	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
55	Kopfstützen hinten (3-fach)
56	Sitz vorn links höhenverstellbar
57	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 23.7.2025
 Auftragsnummer: 006351


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****Sonderausstattung:**

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Xenon-Scheinwerfer
3	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
4	* Anzeige für Waschwasserstand
5	Winter-Paket
6	* Sitzheizung vorn
7	* Scheibenwaschdüsen heizbar
8	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
9	Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
10	* Lautsprecher (6)
11	* Türlautsprecher vorn
12	Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
13	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
14	Multifunktionsanzeige Plus
15	Spiegel-Paket
16	* Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)

Nr.	Bezeichnung
17	* Innenspiegel mit Ablendautomatik
18	* Fußraumbelichtung vorn
19	* Coming-Home-Paket
20	* Ausstattung-Paket: Licht + Sicht
21	* Scheibenwischer mit Regensensor
22	* Außenspiegel elektr. anklappbar
23	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
24	Klimaautomatik
25	* Handschuhfach mit Kühlfunktion
26	Innenausstattung: Leder
27	* Sitzheizung vorn
28	* Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
29	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
30	Ablage-Paket
31	* Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
32	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
33	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

Zubehör:**3. Ausbaurinformationen**

Tieferlegungsfedern(H&R), Leistungssteigerung(MTM), Sportenschalldämpfer(BullX)

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer: WVWZZZ1KZ6W006351
 Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf V Lim. 147 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.09.2024	218421

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer

WVWZZZ1KZ6W006351

Fahrzeugtyp:

Volkswagen Golf V Lim. 147 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.09.2024	218421

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 05/26 fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig (immobil) nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne rechts 228µm
2	Motorhaube 205µm
3	Kotflügel vorne links 171µm
4	Tür vorne links 211µm
5	Heckklappe 284µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Service	1	fällig	
2	A-Säule	2, 3	Korrosion	
3	Schweller vorne links	4, 5	Korrosion	
4	Fondsbereich links	6, 7, 8	Lackmangel	
5	Motorhaube	9, 10, 11	Korrosion	
6	Stoßfänger vorne	12, 13	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Dach	14, 15, 16, 17, 18, 19	Korrosion + Delle	
8	Schweller vorne rechts	20, 21	Korrosion	
9	Tür vorne rechts	22, 23, 24, 25	Kratzer + Delle + Einpassung ungenau	
10	Einstieg vorne rechts	26, 27, 28	Korrosion	
11	Fondsbereich rechts	29, 30	Korrosion	
12	Klimaanlage	31	ohne Funktion	
13	B-Säulenverkleidung rechts	32, 33	beschädigt	
14	Stoßfänger hinten	34, 35, 36	Kratzer	
15	Scheinwerfer+Kotflügel	37, 38	Einpassung ungenau	
16	Endschalldämpfer	39	Einpassung ungenau	
17	Motor	40	Ölfeucht	
18	Hutablage	41, 42, 43	gebrochen	
19	Heckklappe	44, 45	Korrosion	
20	Fahrersitz Seitenwange	46, 47	gerissen	
21	Dachhimmel	48, 49, 50	hängt runter/abgelöst	
22	Einstieg vorne links	51, 52, 53, 54	Kratzer	
23	Türkante vorne links	55, 56	Lackmangel	
24	Abdeckleiste Tür vorne links	57	fehlt	
25	Felge vorne rechts	58	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Hankook	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Hankook	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Hankook	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	225/40 R18 92Y	Hankook	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Sonstiges




Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Sonstiges




Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 15: Sonstiges




Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentssystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Service fällig



Bild 2: Karosserie / A-Säule Korrosion




Bild 3: Karosserie / A-Säule Korrosion



Bild 4: Karosserie / Schweller vorne links Korrosion



Bild 5: Karosserie / Schweller vorne links Korrosion



Bild 6: Karosserie / Fondsbereich links Lackmangel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Fondsbereich links Lackmangel



Bild 8: Karosserie / Fondsbereich links Lackmangel



Bild 9: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 10: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 11: Karosserie / Motorhaube Korrosion



Bild 12: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 14: Karosserie / Dach Korrosion + Delle



Bild 15: Karosserie / Dach Korrosion + Delle



Bild 16: Karosserie / Dach Korrosion + Delle



Bild 17: Karosserie / Dach Korrosion + Delle



Bild 18: Karosserie / Dach Korrosion + Delle



Bild 19: Karosserie / Dach Korrosion + Delle



Bild 20: Karosserie / Schweller vorne rechts Korrosion



Bild 21: Karosserie / Schweller vorne rechts Korrosion



Bild 22: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Delle + Einpassung ungenau



Bild 23: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Delle + Einpassung ungenau



Bild 24: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Delle + Einpassung ungenau



Bild 25: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer + Delle + Einpassung ungenau



Bild 26: Karosserie / Einstieg vorne rechts Korrosion



Bild 27: Karosserie / Einstieg vorne rechts Korrosion



Bild 28: Karosserie / Einstieg vorne rechts Korrosion



Bild 29: Karosserie / Fondsbereich rechts Korrosion



Bild 30: Karosserie / Fondsbereich rechts Korrosion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Technik / Klimaanlage ohne Funktion



Bild 32: Innenraum / B-Säulenverkleidung rechts beschädigt



Bild 33: Innenraum / B-Säulenverkleidung rechts beschädigt



Bild 34: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 35: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 36: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 37: Karosserie / Scheinwerfer+Kotflügel
Einpassung ungenau



Bild 38: Karosserie / Scheinwerfer+Kotflügel
Einpassung ungenau



Bild 39: Technik / Endschalldämpfer Einpassung
ungenau



Bild 40: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 41: Innenraum / Hutablage gebrochen



Bild 42: Innenraum / Hutablage gebrochen



Bild 43: Innenraum / Hutablage gebrochen



Bild 44: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 45: Karosserie / Heckklappe Korrosion



Bild 46: Innenraum / Fahrersitz Seitenwange gerissen




Bild 47: Innenraum / Fahrersitz Seitenwange gerissen




Bild 48: Innenraum / Dachhimmel hängt runter/abgelöst



Bild 49: Innenraum / Dachhimmel hängt runter/abgelöst



Bild 50: Innenraum / Dachhimmel hängt runter/abgelöst



Bild 51: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 52: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 53: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 54: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

23.7.2025

Auftragsnummer:

006351

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 55: Karosserie / Türkante vorne links Lackmangel



Bild 56: Karosserie / Türkante vorne links Lackmangel



Bild 57: Karosserie / Abdeckleiste Tür vorne links fehlt



Bild 58: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer